



GUARDIAN^{62F}

for Lasting Connections



voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding

voestalpine
ONE STEP AHEAD.

English.....	3
Deutsch.....	11
Français	19
Polski.....	27
Italian	35
Español	43
Čeština	51
Suomi.....	59
Dansk	67
Magyar	75
Nederlands.....	83
Norsk	91
Português.....	99
Română.....	107
Русский	115
Slovenský.....	123
Svenska	131
Türkçe	139
中文	147
БЪЛГАРСКИ	155

SAFETY WARNINGS - READ BEFORE USING



WARNING

Read & Understand All Instructions Before Using



Auto-Darkening welding helmets are designed to protect the eye and face from sparks, spatter and harmful radiation under normal welding conditions. The Auto-Darkening filter auto-

The Auto-Darkening welding helmet comes assembled. However before it can be used, it must be adjusted to your personal preferences. Set it up for delay time, sensitivity and shade number for your application.

matically changes from light to dark state when the welding arc is struck, and it returns to the light state when welding stops.

The helmet should be stored in a dry, cool and dark area and remember to remove the battery before long-time storage.



WARNING



- » This Auto-Darkening welding helmet is not suitable for laser welding.
- » Never place the helmet and Auto-Darkening filter on a hot surface.
- » Never open or tamper with the Auto-Darkening filter.
- » This Auto-Darkening welding helmet will not protect against severe impact hazards.
- » This helmet will not protect against explosive devices or corrosive liquids.
- » Do not make any modifications to either the filter or helmet, unless specified in this manual.
- » Do not use replacement parts other than those specified in this manual. Unauthorized modifications and replacement parts will void the warranty and expose the operator to the risk of personal injury.
- » Should this helmet not darken upon striking an arc, stop welding immediately and contact your supervisor or your dealer.
- » Do not immerse the filter in water.
- » Do not use any solvents on the filter screen or helmet components.
- » Use only at temperatures: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Storing temperature: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). The helmet should be stored in a dry cool and dark area, when not using it for a long time.
- » Protect the filter from contact with liquid and dirt.
- » Clean the filter surface regularly; do not use strong cleaning solutions. Always keep the sensors and solar cells clean using a clean lint-free tissue.
- » Regularly replace the cracked / scratched / pitted front cover lens.
- » The materials which may come into contact with the wearer's skin can cause allergic reactions in some circumstances.
- » The ADF shall only be used in conjunction with the inner cover lens.
- » Eye-protectors against high speed particles worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts, thus creating a hazard to the wearer.
- » Toughened mineral filter oculars shall only be used in conjunction with a suitable backing ocular.
- » If the symbols F or B are not common to both the ocular and the frame, then it is the lower level which shall be assigned to the complete eye-protection.

INSTRUCTIONS FOR USE

WARNING! Before using the helmet for welding, ensure that you have read and understood the safety instructions.

Information manual for the Böhler Welding protective helmets comply with Para 1.4 of Appendix II of the EC Regulations.

Böhler Welding helmets offers permanent protection against UV/IR rays, also face and eye protection against sparks caused by the welding process.

Do not look directly into the welding arc with unprotected eyes when the arc strikes. This can cause painful inflammation of the cornea and irreparable damage to the lens of the eye leading to cataracts.

RANGE OF APPLICATION

WARNING! Before using the helmet for welding, ensure that you have read and understood the safety instructions.

Böhler Welding helmets and welding filters can be used for most arc welding applications and for GTAW / TIG where stated. The welding filters provide protection against harmful UV- and IR-radiation according to the requirement for shade number marked on each passive or automatic (ADF) model; eye protection remains

as long as the flip up is in the down position covering the vision.

The following chart is presented as a reference for the selection of the most suitable shade for the welding filter:

Welding process or related technique	Current internally in amperes											
E manual	0.5	2.5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	350
Flux core electrodes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	400
Fluxed stick electrodes	8	9	10	11	11	12	12	12	12	13	13	14
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)												
Steel, alloyed steels, Copper & its alloys etc.												
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)												
Aluminium, copper, nickel and other alloys.												
TIG / Tungsten-Inert Gas Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)	8	9	10	11	11	12	13	13	13	14		
All weldable metals such as; steels, aluminium, copper, nickel and their alloys.												
MAG / Metal-active Gas (Ar/CO ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂)												
Construction steel, hardened & tempered steels, Cr-Ni-steel, Cr-steel & other alloyed steels.												
Electric arc compressed air joining (Melt joining) carbon electrodes (O ₂)												
Flame grooving compressed air (O ₂)												
Plasma cutting (fusion cutting)												
All weldable metals see WIG Centre and outer gas: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)												
Plasma cutting (fusion cutting)												
Micro-plasma welding												
Centre and outer gas: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)												
0.5	2.5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450
1	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500

Depending upon the application conditions, the next highest or next lowest protection level can be used.

The darker fields indicate those areas in where the corresponding welding process cannot be used.


Böhler Welding helmets are suitable for, but not limited to the following applications:

- » AC/DC pulses
- » Inverters WIG/TIG
- » Stick welding
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG protective gas electrodes

PREPARATION & OPERATION

Böhler Welding helmets are fully assembled and ready to be used after minor adjustments. All welding helmets are equipped with a comfortable headgear that can be adjusted for comfort:

Rotate the adjustment knob at the rear of the headgear assembly to fit the user's head. There is adjustment on the top strap, longitudinal adjustment and angular adjustment.



Before commencing work please inspect carefully the welding helmet and ADF for any visible marks, cracks, pitted or scratched surfaces; damaged surfaces even on protection plates reduce vision impair protection. If protection plates are scratched, damaged or built up with spatter please replace.

Welding helmets should not be dropped. Do not place heavy objects or tools on or inside the helmet as they might damage the components. If used with care, the welding filter requires no further maintenance during its lifetime.

SERVICING AND MAINTENANCE


Only clean the helmet with mild soap and water. Dry with a clean cotton cloth. The use of solvents is strictly prohibited, as they will damage the mask and filters. Scratched or damaged visors must always be replaced.

The user must make daily regular checks to ensure no damage is evident. Outer and inner visors are wear parts and must be replaced regularly with genuine certified universal spare parts.

We recommend a use period of 3-4 years. The duration of use depends on various features such as usage, cleaning, storage and maintenance. Frequency of inspections and replacement of damaged parts is recommended.

REPLACING THE OUTER LENS

1. Ensure that the helmet is always fitted with Böhler Welding approved outer and inner protection lens and Grinding Visor.
2. These protection lenses must be replaced if broken, damaged or covered with welding spatter or sparks to the extent that vision is impaired.
3. Outer and Inner protection lenses and the Grinding Visor are consumables and must be replaced regularly with genuine certified spare parts.



4. The outer protection lens is loaded through the back of the flip, see above illustration.
5. The inner lens is mounted from the back into the locators on the auto darkening filter. Protection marked in accordance with this standard is only provided when all lens and retention components are installed according to the list of manufacturers instructions.
6. The Grinding visor is removed by pushing from the back outwards and then loaded from the front.



7. Change dark shade from 9 to 13 to 5 to 9 or to Grind mode as desired via the external switch.
8. Adjust the Sensitivity Time as desired by using the variable adjustment knob.
9. When the helmet is not used for 15 minutes the power will automatically shut-off. There is no OFF switch.

REPLACING THE ADF BATTERY

1. The battery is changed by removing the cover on the inside of the grind switch.
2. It is essential that when replacing the battery that it is mounted the correct way up as per the illustration.



ADF MARKING

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 - light state scale number
9 - lightest dark state scale number
13 - Darkest state scale number
VA - Manufacturers identification
1 - Optical class
1 - Diffusion of light class
1 - Variation in luminous transmittance class
2 - Angle of Dependence classification
379 - Number of the standard

Helmet Marking Explanation

EN175 B

EN175 – Is the standard number
B – Is medium energy impact rating

Cover lens markings

EN166 1 B


TROUBLE SHOOTING

1. Not Switching – Stop welding immediately if the auto lens stays light and will not darken. Review the sensitivity recommendations and adjust sensitivity. Clean lens cover and sensors of any obstructions. Note! Make sure the sensors are clean and facing the arc; angles of 45° or more do not allow the arc light to reach the sensors.
2. Not switching – If the auto lens stays dark after the weld arc is extinguished,

or the auto-lens stays dark when no arc is present. Fine-tune the sensitivity setting by making small adjustments to the control by turning it toward the 'Lo' setting. In extreme light conditions, it may be necessary to reduce the surrounding light levels.

During testing or use, in case of any malfunctioning, please suspend using it and contact your local sales agent.

PARTS LIST & ASSEMBLY BÖHLER WELDING HELMET



Part List:

ITEM	DESCRIPTION	PART NO.
*	Böhler Welding Helmet Complete	32374
1	Headgear Complete	32406
*	Sweatband front and rear	32416
2	Front Cover Lens	32423
3	Inside Cover Lens	32433
4	Lens Retainer with Screws	32442
5	Grinding visor	32437
*	ADF Battery 1 x CR2450	32517
*	Dioptrē +1,0	32444
*	Dioptrē +1,5	32445
*	Dioptrē +2,0	32452
*	Dioptrē +2,5	32456

CERTIFICATION & CONTROL LABELS

The Böhler Welding helmets and welding filters are tested for eye protection by the following notified body: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik

Test lab accredited by DAkkS D-PL-19590-02-00

Notified by the Central

Authority of the Federal States
for Safety Technologies (ZLS)

ZLS-NB-0156

We are therefore allowed to use the following marks:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

European Conformity mark.

This confirms that the product
fulfils the requirements of the Directive
89/686/ EEC

SICHERHEITSHINWEISS – VOR GEBRAUCH LESEN



WARNUNG

Machen Sie sich vor dem Gebrauch mit allen Anweisungen vertraut



Automatik-Schweißhelme dienen zum Schutz der Augen und des Gesichts vor Funken, Schweißspritzen und schädlichen Lichtstrahlen unter normalen Schweißbedingungen. Der sich

Der Automatik-Schweißhelm wird fertig montiert geliefert. Er ist vor der Benutzung jedoch vom Träger ordnungsgemäß einzustellen. Stellen Sie die Verzögerungszeit, Empfindlichkeit und Tönungsnummer entsprechend der Anwendung ein.

automatisch verdunkelnde Filter (Auto-Darkening Filter, ADF) wird beim Entzünden des Lichtbogens automatisch dunkel und nach Unterbrechung der Schweißarbeiten wieder hell.

Bewahren Sie den Helm an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf, und entfernen Sie vor langfristigen Lagerungen die Batterien.



WARNUNG



- » Dieser Automatik-Schweißhelm eignet sich nicht für Laserschweißarbeiten.
- » Bringen Sie den Helm und den ADF niemals mit heißen Oberflächen in Berührung.
- » Öffnen oder verändern Sie den ADF auf keinen Fall.
- » Dieser Automatik-Schweißhelm schützt nicht vor schweren Stößen.
- » Dieser Helm bietet keinen Schutz vor Sprengkörpern oder ätzenden Flüssigkeiten.
- » Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Filter oder Helm vor, sofern diese nicht ausdrücklich in diesem Handbuch angegeben sind.
- » Verwenden Sie ausschließlich die in diesem Handbuch angegebenen Ersatzteile. Unzulässige Änderungen oder Ersatzteile führen zum Erlöschen der Garantie und können eine Verletzungsgefahr für den Schweißer bilden.
- » Sollte sich dieser Helm bei Entzünden des Lichtbogens nicht verdunkeln, unterbrechen Sie den Schweißvorgang sofort, und wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder Händler.
- » Tauchen Sie den Filter nicht in Wasser.
- » Bringen Sie den Filtereinsatz oder die Helmkomponenten nicht mit Lösungsmitteln in Kontakt.
- » Verwenden Sie den Helm nur im folgenden Temperaturbereich: -5 °C bis +55 °C
- » Lagertemperatur: -20 °C bis +70 °C Lagern Sie den Helm an einem trockenen, kühlen und

dunklen Ort, wenn Sie ihn über längere Zeit nicht benutzen.

- » Schützen Sie den Filter vor Kontakt mit Flüssigkeiten und Schmutz.
- » Reinigen Sie die Filteroberfläche regelmäßig. Verwenden Sie dabei keine starken Reinigungslösungen. Halten Sie die Sensoren und Solarzellen mit einem sauberen, fusselfreien Tuch stets sauber.
- » Ersetzen Sie die Vorsatzscheibe, wenn diese Risse, Kratzer oder Löcher aufweist.
- » Beim Tragen des Helms können Materialien, die mit der Haut in Kontakt kommen, unter Umständen allergische Reaktionen hervorrufen.
- » Der ADF wird nur zusammen mit der inneren Vorsatzscheibe verwendet.
- » Wenn das Visier zum Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit über einer herkömmlichen Brille mit Sehstärke getragen wird, können darauf übertragene Stöße eine Verletzungsgefahr für den Träger darstellen.
- » Gehärtete Mineralfilterscheiben dürfen nur in Verbindung mit passenden Hinterlegscheiben verwendet werden.
- » Wenn Scheibe und Rahmen nicht beide mit den Symbolen „F“ oder „B“ gekennzeichnet sind, gilt für den gesamten Augenschutz die jeweils niedrigere Stufe.

GEBRAUCHSANWEISUNG

WARNUNG! Machen Sie sich vor Gebrauch des Helms zum Schweißen unbedingt mit den Sicherheitshinweisen vertraut.

Das Informationshandbuch für den Böhler Welding Schweißhelm erfüllt die Anforderungen von Teil 1.4 im Anhang II der EG-Bestimmungen.

Der Böhler Welding Schweißhelm bietet dauerhaften Schutz vor UV- und Infrarotstrahlung und schützt Gesicht und Augen vor Schweißfunkeln.

Schauen Sie beim Zünden des Lichtbogens nicht mit ungeschützten Augen direkt in die Schweißstrahlen. Andernfalls kann es zu einer schmerzhaften Entzündung der Hornhaut sowie zu irreparablen Schäden an der Augenlinse mit anschließender Trübung kommen.

ANWENDUNGSBEREICH

WARNUNG! Machen Sie sich vor Gebrauch des Helms zum Schweißen unbedingt mit den Sicherheitshinweisen vertraut

Böhler Welding Schweißhelme und Schweißfilter eignen sich für die meisten Lichtbogenschweißarbeiten und, sofern angegeben, auch für TIG-Schweißarbeiten. Die Schweißfilter schützen vor gesundheitsschädlicher UV- und IR-Strahlung. Die Schutzwirkung richtet sich nach der auf jedem passiven und automatischen

(ADF-)Modell angegebenen Tönungsnummer. Die Augenschutzwirkung hat Bestand, solange sich das Klappvisier in der unteren Stellung befindet und den Sichtbereich abdeckt.

Die folgende Tabelle dient als Entscheidungshilfe bei der Auswahl der geeigneten Tönung:

Schweißprozess oder verwandte Verfahren	Stromstärke in Ampere															
	0,5	2,5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	325	350	400	450	500
E-Hand Fülldrahtelektroden Umhüllte Stabelektroden	8		9	10	10	11			12			13		13	14	14
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He) Stahl, legierter Stahl, Kupfer & seine Legierungen etc.							10	11		12		13		13	14	14
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He) Aluminium, Kupfer, Nickel und andere Legierungen.							10	11		12		13		13	14	
WIG / Wolfram-Inert Gas Argon (Ar/H ₂) (Ar/He) Alle schweißbaren Metalle wie z.B. Stahl, Aluminium, Kupfer, Nickel und deren Legierungen.	8		9	10			10	11	12		13		13	14		
MAG / Metal-active Gas (Ar/CO ₂ O ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂) Baustahl, gehärteter Stahl Cr-Ni-Stahl, Cr-Stahl & andere legierte Stähle							10	11	12							
Lichtbogen-Pressluftschweißen (Schmelzschnellschweißen Kohleelektroden O ₂) Fugenhobeln mit Pressluft (O ₂)								10	11	12		13	14			
Plasmeschweißen (Schmelzschnieden) Alle schweißbaren Metalle siehe WIG Plasmagas und Schutzgas: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)							11		12		13		13			
Plasmeschweißen (Schmelzschnieden) Mikro-Plasmeschweißen Plasmagas und Schutzgas: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14				
	0,5	2,5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	325	350	400	450	500

Je nach Einsatzbedingungen kann auch die nächsthöhere oder nächstniedrigere Schutzstufe gewählt werden. Die grauen Felder kennzeichnen alle Bereiche, in denen die entsprechenden Schweißarbeiten nicht durchgeführt werden dürfen. Die Böhler Welding Schweißhelme sind für die folgenden Anwendungen geeignet, aber nicht darauf beschränkt:


- » Gepulstes Gleichstrom- und Wechselstromschweißen
- » WIG-/TIG-Schweißen
- » Stabschweißen
- » Schweißen mit Argon-Helium-Gemischen
- » MIG/MAG-Schweißen mit Schutzgas-Elektroden

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

Der Schweißhelm Böhler Welding wird komplett montiert geliefert und ist nach geringfügiger Anpassung sofort einsatzbereit. Alle Schweißhelme haben ein bequemes Kopfband mit vier Einstellmöglichkeiten:

Bringen Sie das Kopfband an, indem Sie die Knäufe einzeln herausschrauben, den Gewindestab des jeweiligen Knaufs durch die größeren Öffnungen in der Seite des Helms führen und die Knäufe wieder festziehen. Durch Drehen an dem Stellknopf hinten am Kopfband können Sie das Kopfband an den Kopf des Trägers anpassen.

Untersuchen Sie den Helm und den ADF vor Arbeitsbeginn auf sichtbare Kratzer, Risse, Löcher und sonstige Schäden. Beschädigte Oberflächen beeinträchtigen selbst auf Schutzplatten den Sichtschutz. Wenn eine Schutzplatte zerkratzt, beschädigt oder mit



Spritzern besetzt ist, muss sie ersetzt werden.

Der Schweißhelm darf nicht zu Boden fallen. Legen Sie keine schweren Gegenstände (z. B. Werkzeug) auf oder in den Helm, da die Einzelteile dadurch beschädigt werden können. Bei ordnungsgemäßer Verwendung ist während der gesamten Lebensdauer keine weitere Wartung notwendig.

WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Den Schweißhelm Böhler Welding nur mit Wasser und milder Seife reinigen. Mit einem trockenen Baumwolltuch abtrocknen. Keine Lösungsmittel verwenden, da sie Schäden an Maske und Filtern hinterlassen. Ein zerkratztes oder anderweitig beschädigtes Visier sofort ersetzen.


Der Anwender muss den Helm täglich einer Inspektion auf Schäden unterziehen. Beim

Außen- und Innenvisier handelt es sich um Verschleißteile, die regelmäßig durch zertifizierte Universal-Originalteile zu ersetzen sind.

Wir empfehlen eine Nutzungsdauer von 2 bis 3 Jahren. Die tatsächliche Nutzungsdauer ist abhängig von verschiedenen Faktoren wie Handhabung, Reinigung, Lagerung, Pflege sowie Häufigkeit der Inspektionen und Erneuerungen (werden empfohlen).

ÄUSSERE VORSATZSCHEIBE ERSETZEN

1. Vergewissern Sie sich, dass der Helm über eine äußere und innere Vorsatzscheibe sowie über eine Schleifvorsatzscheibe verfügt.
2. Die Vorsatzscheiben müssen ersetzt werden, sobald sichtbehindernde Beschädigungen oder erhöhter Besatz mit Schweißspritzern festzustellen sind.
3. Bei der äußeren und inneren Vorsatzscheibe sowie der Schleifvorsatzscheibe handelt es sich um Verschleißteile, die regelmäßig durch zertifizierte Originalteile zu ersetzen sind.



4. Die äußere Vorsatzschiebe wird von hinten in den aufklapparen Vorderteil des Helmes eingesetzt.
5. Die innere Vorsatzscheibe wird von hinten in die Haltenasen am Automatikschweißfilter gesetzt. Die normgerecht angegebene Schutzwirkung wird nur erreicht, wenn alle Vorsatzscheiben und Schutzkomponenten gemäß Herstelleranweisungen montiert wurden.
6. Die Schleifvorsatzscheibe wird ausgetauscht, indem man diese von der Rückseite mit entsprechender Vorsicht rausdrückt. Die neue Schleifvorsatzscheibe wird von vorne eingefügt.



7. Wechsel der Abdunklungsstufen von 9 bis 13 bzw. 5 bis 9 frei einstellbar.
8. Empfindlichkeit und Aufhellzeit lassen sich nach Bedarf mit dem Verstellknopf einstellen.
9. Bei Nichtgebrauch schaltet der Helm nach 15 Minuten selbsttätig ab. Es gibt keinen Ausschalter.

WECHSEL DER ADF BATTERIE

1. Zum Wechsel der Batterie ist die Abdeckung an der Helminnenseite rauszunehmen.
2. Es ist wichtig das die Batterie mit der Kennzeichnung nach oben eingelegt wird. So wie in der Illustration dargestellt.



KENNZEICHNUNG DES ADF

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4: Hellstufe
9: hellste Dunkelstufe
13: dunkelste Dunkelstufe
VA: Herstellerkennung
1: Optische Klasse
1: Streulichtklasse
1: Homogenitätsklasse
2: Klasse Winkelabhängigkeit
379: Normnummer

**Erläuterung der Helmkennzeichnung
EN175 B**


EN175: Normbezeichnung
B: mittlere Stoßenergie

**Kennzeichnung der Vorsatzscheiben
EN166 1 B**

PROBLEMBEHEBUNG

1. Keine Reaktion: Der Filter dunkelt beim Schweißen nicht ab, die Scheibe bleibt hell. Sofort die Schweißarbeiten abbrechen! Vorgaben zur Einstellung lesen und Empfindlichkeit anpassen. Vorsatzscheibe und Sensoren von Verunreinigungen befreien. Hinweis: Sicherstellen, dass die Sensoren sauber und auf den Lichtbogen gerichtet sind. Ab einem Winkel von 45 Grad wird der Lichtbogen nicht mehr von den Sensoren erfasst.
2. Keine Reaktion: Der automatische Filter hellt nach Erlöschen des Lichtbogens nicht auf oder bleibt abgedunkelt, obwohl kein Lichtbogen scheint. Empfindlichkeit durch geringfügiges Drehen in Richtung der Einstellung „Lo“ anpassen. Bei extremen Lichtverhältnissen muss eventuell die Umgebungshelligkeit angepasst werden. Wenn es bei Tests und Gebrauch zu Fehlfunktionen kommt, den Helm nicht mehr verwenden. Den Händler vor Ort kontaktieren.

STÜCKLISTE UND MONTAGE



Stückliste:

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	TEIL NR.
*	Böhler Welding Helm kompl.	32374
1	Kopfband	32406
*	Schweißband	32416
2	Äußere Vorsatzscheibe	32423
3	Innere Vorsatzscheibe	32433
4	Objektivhalter mit Schrauben	32442
5	Schleifvorsatzscheibe	32437
*	ADF Batterie 1 x CR2450	32517
*	Dioptre +1,0	32444
*	Dioptre +1,5	32445
*	Dioptre +2,0	32452
*	Dioptre +2,5	32456

ZERTIFIZIERUNG UND KONTROLLEN

Die Schweißfilter Böhler Welding werden von der folgenden akkreditierten Stelle geprüft: ECS GmbH – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik.

Testlabor akkreditiert durch DAkkS D-PL-19590-02-00

Ernannt durch die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)

ZLS-NB-0156

Der Helm trägt daher folgende Kennzeichnungen:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

EC-Kennzeichnung:

Diese bestätigt, dass das Produkt die

Anforderungen der Richtlinie 89/686/

EWG erfüllt

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ - À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION



AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, lire et comprendre l'ensemble des instructions



Les masques de soudeur à assombrissement automatique sont conçus pour protéger les yeux et le visage des étincelles, des projections et des rayonnements dangereux dans des conditions de soudage normales. Le filtre à assombrissement

Le masque de soudeur à assombrissement automatique est fourni monté. Cependant, avant utilisation, il convient de l'ajuster à la morphologie de l'utilisateur. Régler le délai, la sensibilité et le degré d'opacification en

automatique passe automatiquement de l'état transparent à l'état opacifié à l'amorçage de l'arc de soudage avant de revenir à l'état transparent une fois le soudage interrompu.

fonction de l'application.

Ranger le masque dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière et veiller à retirer la batterie en cas de stockage prolongé.



AVERTISSEMENT



- » Ce masque de soudeur à assombrissement automatique n'est pas adapté au soudage laser.
- » Ne jamais poser le masque ni le filtre à assombrissement automatique sur une surface chaude.
- » Ne jamais ouvrir ni modifier le filtre à assombrissement automatique.
- » Ce masque de soudeur à assombrissement automatique ne constitue pas une protection efficace contre les risques de chocs violents.
- » Ce masque ne protège pas contre les dispositifs explosifs ni les liquides corrosifs.
- » Ne pas modifier le filtre ni le masque sauf en cas d'instructions données dans le présent manuel.
- » Ne pas utiliser de pièces de recharge autres que celles indiquées dans le présent manuel. Toute modification ou utilisation non autorisée de pièces de recharge annule la garantie et expose l'utilisateur à des risques de blessures corporelles.
- » Si le masque ne s'assombrit pas à l'amorçage de l'arc, interrompre immédiatement le soudage et contacter le responsable ou le distributeur.
- » Ne pas plonger le filtre dans l'eau.
- » Ne pas utiliser de solvants pour nettoyer l'écran du filtre ou les composants du masque.
- » Utiliser à des températures comprises entre -5 °C et +55 °C (23 °F et 131 °F) exclusivement.
- » Température de stockage : -20 °C à +70 °C (-4 °F à 158 °F). En cas de non-utilisation pour

une période prolongée, stocker le masque dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière.

- » Éviter tout contact entre le filtre et des liquides ou de la saleté.
- » Nettoyer régulièrement la surface du filtre; ne pas utiliser de solutions nettoyantes concentrées. Veiller à ce que les capteurs et cellules solaires restent propres en permanence; les nettoyer à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux.
- » Remplacer l'écran de garde extérieur en cas de fissure/rayure/éclat.
- » Les matériaux pouvant être en contact avec la peau du soudeur sont susceptibles de provoquer des réactions allergiques dans certaines situations.
- » Utiliser le filtre à assombrissement automatique en conjonction avec l'écran de garde interne exclusivement.
- » Le port de lunettes de vue classiques sous des protections oculaires contre les projections de particules à haute vitesse risque de favoriser la transmission des impacts et présente donc un risque pour l'utilisateur.
- » Les lunettes à filtre minéral renforcé ne doivent être utilisées qu'avec un lunette de renforcement adapté.
- » Si l'oculaire et la monture n'affichent pas le même degré de protection, F ou B, le degré de protection de l'ensemble du dispositif de protection oculaire correspond au degré de protection le plus faible.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT! Avant d'utiliser le masque pour le soudage, veiller à bien lire et comprendre les instructions de sécurité.

Le manuel d'information des masques de soudeur Böhler Welding est conforme au paragraphe 1.4 de l'Annexe II des règlements CE.

Les masques Böhler Welding offrent une protection constante contre les rayons UV/IR. Ils protègent également le visage et les yeux des étincelles provoquées par le processus de

soudage.

Ne jamais regarder les arcs de soudure directement sans protections oculaires lorsque l'arc est amorcé. Le non-respect de cette consigne peut causer une inflammation douloureuse de la cornée et des lésions potentiellement irréversibles du cristallin susceptibles d'entraîner des cataractes.

DOMAINE D'APPLICATION

AVERTISSEMENT! Avant d'utiliser le masque pour le soudage, veiller à bien lire et comprendre les instructions de sécurité.

Les masques de soudeur et filtres de soudure Böhler Welding peuvent être utilisés pour la plupart des soudages à l'arc et TIG lorsque cela est indiqué. Les filtres de soudure offrent une protection contre les rayonnements UV et IR dangereux. Cette protection est adaptée au degré d'opacification indiqué sur chaque modèle de filtre à assombrissement automa-

tique (ADF). L'utilisateur est protégé tant que la visière relevable est abaissée de sorte à préserver ses yeux.

Le tableau ci-dessous fait office de référence pour sélectionner le degré d'opacification le plus adapté au filtre de soudure:

Procédé de soudage ou techniques liées	Intensité en ampères												
	0.5	2.5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450
Manuel Electrodes enrobées	1	8	9	10	11								
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)						10	11						
Aciers, aciers alliés Cuivre et alliages								12					
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)						10	11						
Aluminium, cuivre, nickel et autres alliages								12					
TIG / Tungsten-Inert Gas Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)						10	11						
Tous métaux soudables tels que: aciers et aluminium Cuivre, nickel et alliage								12					
MAG / Metal-active Gas (Ar/CO ₂ /O ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂)						10	11	12					
Aciers de construction, durcis et revenus Aciers Cr-Ni, Cr, et autres aciers alliés									13				
Gougeage air-arc Oxyrainurage									11				
Soudage plasma (découpe plasma) Tous les métaux soudables (voir TIG)										12			
Gaz plasmagène et gaz de protection: Argon (Ar/H ₂)(Ar/He)											13		
Soudage plasma (découpe plasma) Microplasma											14		
Gaz plasmagène et gaz de protection : Argon (Ar/H ₂)(Ar/He)	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500	
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450	

Selon les conditions de soudage, le degré de protection immédiatement supérieur ou inférieur peut également être utilisé. Les zones grisesées correspondent aux cas où le procédé de soudage correspondant ne peut pas être employé.

Les masques de soudeur Böhler Welding sont

notamment adaptés aux applications suivantes :


- » Impulsions CA/CC
- » Onduleurs WIG/TIG
- » Soudage à l'arc à l'électrode
- » Argon/Hélium
- » Soudage MIG/MAG

PRÉPARATION ET FONCTIONNEMENT

Les masques de soudeur Böhler Welding sont entièrement assemblés et prêts à l'emploi une fois certains réglages mineurs effectués. Tous les masques de soudeur sont équipés d'un serre-tête confortable qui peut être réglé de quatre manières :

Installer le serre-tête en retirant les trois molettes intégrées (une à la fois) et les remettre après avoir inséré chaque goujon dans les trous de plus grande taille situés sur les bords du masque. Faire tourner la molette de réglage à l'arrière du serre-tête de sorte à adapter l'ensemble à l'utilisateur.

Avant de commencer une tâche, veuillez contrôler le masque de soudeur et le filtre à assombrissement automatique avec soin à la recherche d'éventuelles marques visibles, de fissures et de surfaces présentant des rayures ou des éclats. Toute surface endommagée, même sur une plaque de protection, diminue la protection oculaire. Veuillez remplacer toute plaque de protection qui présenterait des



rayures, des dommages ou une accumulation de projections.

Ne pas faire tomber les masques de soudeur. Ne pas poser d'objets ou d'outils lourds sur ou à l'intérieur du masque, car ils sont susceptibles d'endommager ses composants. Lorsqu'il est utilisé de façon appropriée, le filtre de soudure ne nécessite aucune autre intervention pendant sa durée de vie.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Nettoyer les masques Böhler Welding uniquement avec du savon doux et de l'eau. Sécher avec un chiffon de coton propre.

Remarque : il est strictement interdit d'utiliser des solvants, car ils endommagent le masque et les filtres. Toute visière rayée ou endommagée doit systématiquement être remplacée.


L'utilisateur doit procéder à des contrôles quotidiens réguliers pour vérifier l'absence de dommages visibles. Les visières extérieures et intérieures

sont des consommables. Elles doivent être remplacées régulièrement à l'aide de pièces de rechange d'origine certifiées par Universal.

Il est conseillé d'utiliser ces produits pendant deux à trois ans. La durée d'utilisation dépend de divers facteurs tels que le type d'utilisation, le nettoyage, le stockage et l'entretien. Des inspections fréquentes et le remplacement des pièces endommagées sont recommandés.

REEMPLACEMENT DE L'ÉCRAN EXTÉRIEUR

1. S'assurer que le masque est toujours équipé d'un écran de garde extérieur, d'un écran de garde intérieur et de la visière de meulage approuvée par Böhler Welding.
2. Si ces écrans sont cassés, endommagés ou couverts de projections de soudage au point de nuire à la vision, ils doivent être remplacés.
3. Les écrans de garde internes et externes ainsi que la visière de meulage sont des consommables. Ils doivent être remplacés régulièrement à l'aide de pièces de rechange d'origine certifiées.



4. L'écran de protection extérieur est positionné depuis l'arrière du masque (voir la figure ci-dessus).
5. L'écran de garde interne est positionné depuis l'arrière du masque dans les emplacements prévus à cet effet, sur le filtre à assombrissement automatique. La protection marquée conforme à cette norme est effective uniquement lorsque tous les écrans et les composants de fixation sont installés suivant la liste figurant dans les instructions du fabricant.
6. La visière de meulage se positionne par l'avant du masque et se retire en poussant vers l'arrière du masque
7. Changement de couleur foncée de 9 à 13 ou 5 à 9 ou en mode meulage via la commande externe.



8. Ajuster la sensibilité et le délai en fonction des besoins à l'aide de la molette de réglage.
9. Lorsque le masque n'est pas utilisé, l'alimentation se coupe automatiquement au bout de 15 minutes. Il n'y a pas de bouton « ARRÊT » (« OFF »).

REEMPLACEMENT DE LA PILE ADF

1. La batterie est changée en enlevant le couvercle à l'intérieur de la commande de meulage.
2. Lorsque vous remplacez la batterie, il est essentiel que le montage soit effectué conformément à l'illustration.



MARQUAGE DU FILTRE À ASSOMBRISSÉMENT AUTOMATIQUE

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4: numéro d'échelon à l'état clair

9: numéro d'échelon à l'état foncé le plus clair

13: numéro d'échelon à l'état le plus foncé

VA: identification du fabricant

1: classe optique

1: classe de diffusion de la lumière

1: classe de variation du facteur de transmission dans le visible

2: classe de dépendance angulaire

379: numéro de la norme

Explication du marquage du masque EN175 B

EN175: numéro de la norme

B: impact à moyenne énergie

Marquages de l'écran de garde EN166 1 B

TROUBLE SHOOTING


1. Ne s'allume pas: les lentilles à noircissement automatique restent claires et ne s'assombrissent pas lors du soudage.
Arrêter le soudage immédiatement: consulter les recommandations relatives à la sensibilité et ajuster la sensibilité. Éliminer les éventuelles obstructions de l'écran de garde et des capteurs.
Remarque ! S'assurer que les capteurs sont propres et positionnés face à l'arc: si l'angle est égal ou supérieur à 45°, les capteurs ne peuvent pas détecter l'arc lumineux.
2. Ne s'allume pas: les lentilles à noircissement automatique restent sombres ap-

rès l'extinction de l'arc de soudure ou en l'absence d'arc.

Ajuster finement le réglage de la sensibilité en rectifiant légèrement la position du bouton de commande: le tourner vers le réglage « Faible » (« Lo »). En cas de conditions de luminosité extrêmes, il peut être nécessaire de réduire les niveaux de luminosité ambients.

Si un dysfonctionnement est constaté lors de la vérification ou de l'utilisation du produit, veuillez cesser toute utilisation et contacter votre représentant local.

NOMENCLATURE DES PIÈCES ET MONTAGE DES MASQUES



Liste des pièces:

ARTICLE	LA DESCRIPTION	PARTIE NON.
*	HORIZON Masque complet	32374
1	Serre-tête	32406
*	Bandeau	32416
2	Écran de garde extérieur	32423
3	Écran de garde interne	32433
4	Retenue d'objectif avec vis	32442
5	Visière de meulage	32437
*	Pile 1x CR2450 ADF	32517
*	Dioptre +1,0	32444
*	Dioptre +1,5	32445
*	Dioptre +2,0	32452
*	Dioptre +2,5	32456

CERTIFICATIONS ET CONTRÔLES

Les caractéristiques de protection oculaire des filtres de soudure Böhler Welding sont testées par l'organisme notifié suivant: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Laboratoire de test accrédité par DAkkS D-PL-19590-02-00

Notifié par la Central Authority of the Federal States for Safety Technologies (ZLS)

ZLS-NB-0156

Nous sommes donc autorisés à utiliser les marquages suivants:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

Logo de conformité européenne.
Il confirme que le produit est conforme aux exigences de la Directive
89/686/EWG

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA



OSTRZEŻENIE

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy przeczytać
ze zrozumieniem instrukcję obsługi



Kaski spawalnicze z funkcją automatycznego przyiemniania zostały opracowane w celu ochrony oczu i skóry przed iskrami, rozpryskami i niebezpiecznym promieniowaniem występującym w normalnych warunkach spawania. Filtr z

Kask spawalniczy z funkcją automatycznego przyiemniania jest dostarczany w postaci zmontowanej. Niemniej jednak przed rozpoczęciem użytkowania należy go odpowiednio dostosować do użytkownika. Ustawić czas opóźnienia, czułość

funkcją automatycznego przyiemniania zmienia stan z jasnego na ciemny po zatarzeniu łuku spawalniczego i wraca do stanu jasnego po zakończeniu spawania.

i stopień zaciemnienia według własnych potrzeb. Kask należy przechowywać w suchych, chłodnych zaciemnionych pomieszczeniach. W przypadku długiego okresu przechowywania należy wyjąć akumulator.



OSTRZEŻENIE



- » Kask spawalniczy z funkcją automatycznego przyiemniania nie jest przeznaczony do użytku przy spawaniu laserowym.
- » Nigdy nie umieszczać kasku i filtra z funkcją automatycznego przyiemniania na gorzej powierzchni.
- » Nigdy nie otwierać ani nie modyfikować filtra z funkcją automatycznego przyiemniania.
- » Kask spawalniczy z funkcją automatycznego przyiemniania nie chroni przed niebezpieczeństwem związanym z uderzeniem.
- » Kask nie chroni przed urządzeniami wybuchowymi i cieczami żrącymi.
- » Nie dokonywać żadnych modyfikacji filtra lub kasku niewymienionych w niniejszej instrukcji obsługi.
- » Nie używać części zamiennych innych niż określone w niniejszej instrukcji obsługi. Nieupoważniona modyfikacja lub nieoryginalne części zamiennie spowodują unieważnienie gwarancji i naraż operatora na odniesienie urazu.
- » Jeśli kask nie przyjemni się po zatarzeniu łuku, należy natychmiast zakończyć spawanie i skontaktować się z przełożonym lub dealerem.
- » Nie zanurzać filtra w wodzie.
- » Nie stosować rozpuszczalników na osłonie filtra ani podzespołach kasku.
- » Używać wyłącznie przy temperaturach: $-5^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ ($23^{\circ}\text{F} \sim 131^{\circ}\text{F}$).
- » Temperatura przechowywania: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim 158^{\circ}\text{F}$). W przypadku nieużywania kasku

przed dłuższym okresem należy przechowywać go w suchych, chłodnych i zaciemnionych pomieszczeniach.

- » Chronić filtr przed kontaktem z płynami lub zanieczyszczeniami.
- » Regularnie czyścić powierzchnię filtra; nie używać silnych roztworów czyszczących. Zawsze utrzymywać czujniki i ogniwa słoneczne w czystości, czyszcząc je niestrzepiącą się szmatką.
- » Regularnie wymieniać pęknięte/zarysowane/dziurawe przednie szybki ochronne.
- » Materiały stykające się ze skórą użytkownika mogą wywołać reakcje alergiczne u osób wrażliwych w niektórych okolicznościach.
- » Filtra ADF można używać wyłącznie wraz z wewnętrznymi szybkami ochronnymi.
- » Osłony oczu, odporne na przenikanie cząsteczek poruszających się z dużą prędkością, które są noszone na normalne okulary, mogą przenosić uderzenia, co może powodować zagrożenie dla użytkownika.
- » Wzmocniane okularowe soczewki mineralne mogą być używane wyłącznie w połączeniu z odpowiednimi soczewkami dodatkowymi.
- » Jeśli okulary i oprawki nie noszą wspólnie oznaczenia F lub B, osłonom oczu należy przypisać niższy poziom ochrony.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem użytkowania kasku przy spawaniu należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcje bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi kasków ochronnych dla spawaczy Böhler Welding jest zgodna z ustępem 1.4 załącznika II norm WE. Kaski Böhler Welding zapewniają stałą ochronę przed promieniowaniem UV/IR oraz zabezpieczają twarz i oczy przed iskrami w trakcie procesu spawania.

Na promieniowanie powstające podczas zjarzania łuku należy patrzeć wyłącznie z użyciem środków ochrony wzroku. Ich brak może spowodować bolesne zapalenie rogówki i nieodwracalne uszkodzenie soczewek oczu prowadzące do zaćmy.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ

OSTRZEŻENIE! Przed rozpoczęciem użytkowania kasku przy spawaniu należy przeczytać ze zrozumieniem instrukcje bezpieczeństwa.

Kaski i filtry spawalnicze Böhler Welding mogą być wykorzystywane w większości zastosowań związanych ze spawaniem łukowym oraz spawaniem TIG (w określonych przypadkach). Filtry spawalnicze zapewniają ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV i IR, zgodnie z wymogiem dotyczącym stopnia przyciemnienia, który zaznaczono na każdym z filtrów

pasywnych modelu automatycznego (ADF); wzrok chroniony jest tak długo, jak długo osłona pozostaje opuszczona na oczy.

W poniższej tabeli przedstawiono najbardziej odpowiednie dla filtrów spawalniczych stopnie przyciemnienia:

Prąd wewnętrzny w amperach

Metoda spawania lub powiązany proces	Prąd wewnętrzny w amperach									
	0,5	2,5	10	20	40	80	125	175	225	275
Ręczne elektrodowe Ręczne elektroddą rązeniową Elektroddą dotykową elektroddą z rdzeniem	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300
MIG / w osłonie gazu obojętnego argonu (Ar/He) Stale, stali stopowe, Miedź i jej stopy itp.	8	9	10	11	12	13	14			
MIG / w osłonie gazu obojętnego Argonu (Ar/He) Aluminium, miedź, nikiel i inne stopy				10	11	12	13	14		
TIG / elektroddą wolframową w osłonie gazu obojętnego Argonu (Ar/H ₂) (Ar/He) Wszystkie metale spawalne takie jak: stale, aluminium, nikiel i ich stopy	8	9	10	11	12	13	14			
MAG / w osłonie gazu aktywnego (Ar/Co ₂ O ₂) (Ar/ Co ₂ /He /H ₂) Stal konstrukcyjna, stal hartowana i odpuszczona, stal chromowo-niklowa, stal chromowa i inne stale stopowe			10	11	12	13	14			
Łukowe ze sprężonym powietrzem Łączenie za pomocą skrapiania) elektrody węglowe (O ₂) z tobienie tlenowe ze sprężonym powietrzem (O ₂)				10	11	12	13	14		
Cięcie płazmowe (cięcie termiczne) Wszystkie spawane metale, zob. TIG Gaz wewnętrzny i osłonowy: argon (Ar/H ₂) (Ar/He)			11	12	13	14				
Cięcie płazmowe (cięcie termiczne) Spawanie mikropłazmowe Gaz wewnętrzny i osłonowy: argon (Ar/H ₂) (Ar/He)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300
	0,5	2,5	10	20	40	80	125	175	225	275
										500
										450

W zależności od warunków związanych z danym zastosowaniem można użyć następującego najwyższego lub najniższego poziomu ochrony.

Ciemniejsze pola odpowiadają tym obszarom, w których nie można użyć odpowiedniego procesu spawania.

Zastosowania kasków spawalniczych Böhler


Welding obejmują m.in.:

- » Spawanie pulsem prądem stałym i zmiennym
- » Spawanie metodą WIG/TIG
- » Spawanie gazowe
- » Spawanie w mieszance Hel-Argon
- » Spawanie w osłonie gazowej MIG/MAG

PRZYGOTOWANIE I EKSPOŁATACJA

Kaski spawalnicze Böhler Welding są całkowicie zmontowane i gotowe do użycia po przeprowadzeniu drobnych regulacji. Wszystkie kaski spawalnicze są wyposażone w wygodną uprzęż, którą można regulować na cztery sposoby: Założyć uprząż, usuwając gwintowane pokrętła (pojedynczo), a następnie przymocować z powrotem po przełożeniu każdego z gwintowanych kołków przez większe otwory po bokach kasku. Obrócić pokrętło regulacyjne z tyłu zespołu uprzęży kasku, aby dopasować go do głowy użytkownika.

Przed rozpoczęciem pracy ostrożnie sprawdzić kask spawalniczy i filtr ADF pod kątem widocznych śladów, pęknięć, wyzłobień lub zarysowań na powierzchni; uszkodzone powierzchnie, nawet na płytach ochronnych, ograniczają pole widzenia i zmniejszają poziom ochrony. Jeśli płytki ochronne są zarysowane, uszkodzone lub pokryte rozpryskami, należy



je wymienić.

Należy chronić kaski spawalnicze przed upadkiem. Nie umieszczać ciężkich przedmiotów ani narzędzi na kasku lub w jego wnętrzu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie poszczególnych elementów. Przeprowadzanie konserwacji filtra nie jest konieczne przez cały okres jego eksploatacji, jeśli jest on używany prawidłowo.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

Czyścić kaski Böhler Welding wyłącznie delikatnym mydłem i wodą. Wycierać czystą bawełnianą szmatką.

Stosowanie rozpuszczalników jest zabronione – powoduje uszkodzenie maski i filtrów.

Należy zawsze wymieniać zarysowane lub uszkodzone wizery.


Użytkownik musi codziennie sprawdzać kask pod kątem widocznych uszkodzeń. Zewnętrzne i wewnętrzne wizery ulegają zużyciu i należy

je regularnie wymieniać, zastępując oryginalnymi częściami zamiennymi z certyfikatem Universal.

Zalecamy wymianę co 2-3 lata. Długość okresu eksploatacji zależy od wielu czynników, takich jak stosowanie, czyszczenie, przechowywanie i konserwacja. Częstotliwość kontroli i wymiany uszkodzonych części (zalecana)

WYMIANA ZEWNĘTRZNYCH SOCZEWEK OCHRONNYCH

1. Należy się upewnić, czy przyłbica jest zawsze wyposażona w oryginalne zewnętrzne i wewnętrzne szybki ochronne wraz z osłoną do szlifowania.
2. Szybki te należy wymienić, jeśli są pęknięte, uszkodzone lub pokryte rozpryskami spawalniczymi do tego stopnia, że ograniczone jest pole widzenia.
3. Zewnętrzne i wewnętrzne szybki ochronne oraz osłona do szlifowania ulegają zużyciu i należy je regularnie wymieniać zastępując oryginalnymi certyfikowanymi częściami zamennymi.



4. Zewnętrzne szybki ochronne montuje się od wewnętrznej tylnej strony przyłbicy (zgodnie z zamieszczoną ilustracją).
5. Wewnętrzne szybki wkłada się od tyłu do elementów mocujących na filtrze z funkcją automatycznego przyciemniania. Odpowiedni stopień ochrony, oznaczony zgodnie z normą, jest zapewniany tylko wtedy, gdy wszystkie szybki i elementy mocujące zostały zamontowane zgodnie z instrukcjami producenta.
6. Osłonę do szlifowania można usunąć wypychając ją od wewnętrznej strony przyłbicy w kierunku zewnętrznym.
7. Stopień zaciemnienia w zakresie 9-13 lub 5-9 lub tryb bez filtra (np. szlifowania) reguluje się przełącznikiem zewnętrznym.



8. Można regulować czułość i czas opóźnienia, w zależności od potrzeb, za pomocą pokrętła bezstopniowej regulacji.
9. Jeśli kask nie jest używany przez 15 minut, zasilanie zostanie automatycznie odłączone. Nie ma żadnego wyłącznika.

WYMIANA BATERII

1. W celu wymiany baterii należy przesunąć osłonę znajdująca się wewnętrz pod przełącznikiem.
2. Należy zwrócić uwagę na właściwe zamocowanie baterii, postępować zgodnie z ilustracją.



OZNACZENIA ADF

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 – oznaczenie stanu jasnego
9 – oznaczenie najjaśniejszego stanu przy-
ciemnienia
13 – oznaczenie najciemniejszego stanu
przyciemnienia
VA – identyfikatory producentów
1 – klasa optyczna
1 – klasa rozpraszania światła
1 – zmiana klasy przepuszczalności światła
2 – klasa w zależności od kąta
379 – numer normy

Objaśnienie oznaczeń kasku

EN175 B

EN175 – numer normy
B – klasa uderzenia o średniej energii

Oznaczenia szybki ochronnej


EN166 1 B

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

1. Brak przełączania – podczas spawania nie działa funkcja automatycznego przyciemnienia (brak przyciemnienia). Natychmiast przerwać spawanie: Sprawdzić zalecenia czułości i przeprowadzić regulacje. Dokładnie wyczyszczyć szybkę i czujniki. Uwaga! Należy upewnić się, że czujniki są czyste i skierowane przodem do łuku; dla kątów 45° i większych nie są dozwolone; światło zatarżenia łuku może nie docierać do czujników.
2. Brak przełączania – funkcja automatycznego przyciemnienia nie wyłącza

się (filtr pozostaje przyciemniony) po wygaszeniu łuku spawalniczego lub gdy łuk nie jest obecny.
Dostosować czułość, delikatnie przekręcając pokrętło w kierunku ustawienia „Lo”. Gdy otoczenie jest wyjątkowo jasno, może być konieczne zmniejszenie oświetlenia.
W przypadku jakiegokolwiek usterki podczas testowania lub używania należy zaprzestać używania kasku i skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

LISTA CZĘŚCI - PRZYŁBICA SPAWALNICZA BÖHLER WELDING



Wykaz części:

ELEMENT	OPIS	NR CZĘŚCI
*	Böhler Welding Kompletny kask	32374
1	Uprząż	32406
*	Taśma ochronna	32416
2	Przednia szybka ochronna	32423
3	Wewnętrzna szybka ochronna	32433
4	Uchwyty obiektywu ze śrubami	32442
5	Ostona do szlifowania	32437
*	Bateria ADF 1 x CR2450	32517
*	Dioptria +1,0	32444
*	Dioptria +1,5	32445
*	Dioptria +2,0	32452
*	Dioptria +2,5	32456

oznaczenia kontrolne i certyfikaty

Filtry spawalnicze Böhler Welding zostały przetestowane pod kątem ochrony oczu przez następujące organizacje: ECS GmbH – European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS D-PL-19590-02-00

Notyfikowane przez Central Authority of the Federal States for Safety Technologies (ZLS)

ZLS-NB-0156

W związku z tym mamy zezwolenie na używanie następujących oznaczeń:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

Europejski znak zgodności

Potwierdza to zgodność produktu z
wymogami dyrektywy 89/686/EWG

AVVERTENZE DI SICUREZZA – LEGGERE PRIMA DELL’USO



AVVERTENZA

Leggere & comprendere tutte le istruzioni prima dell'utilizzo



I caschi di saldatura auto-oscuranti sono progettati per proteggere gli occhi e il viso da scintille, schizzi e radiazioni nocive in normali condizioni di saldatura. Il filtro auto-oscu-

Il casco di saldatura auto-oscurante è fornito assemblato. Ma prima che possa essere usato, deve essere regolato in modo da adattarsi perfettamente all'utente. Impostare il ritardo, la sensibilità e il grado di oscuramento per

rante passa automaticamente dallo stato chiaro allo stato scuro quando l'arco di saldatura è innescato e ritorna allo stato chiaro quando si interrompe la saldatura.

la propria applicazione.

Il casco dovrebbe essere conservato in un'area asciutta, fresca e buia. Non dimenticare di rimuovere la batteria prima di uno stoccaaggio per molto tempo.



AVVERTENZA



- » Questo casco di saldatura auto-oscurante non è adatto per la saldatura laser.
- » Evitare di posizionare questo casco e il filtro auto-oscurante su una superficie calda.
- » Evitare di aprire oppure manomettere il filtro auto-oscurante.
- » Questo casco di saldatura auto-oscurante non proteggerà dai pericoli di forte impatto.
- » Questo casco non proteggerà dai dispositivi esplosivi oppure dai liquidi corrosivi.
- » Non modificare il filtro oppure il casco, a meno che non sia specificato nel presente manuale.
- » Non utilizzare pezzi di ricambio diversi da quelli specificati nel presente manuale. Le modifiche e i pezzi di ricambio non autorizzati faranno decadere la garanzia ed esporranno l'operatore al rischio di lesione personale.
- » Se questo casco non dovesse oscurarsi all'innesto di un arco, smettere immediatamente di saldare e contattare il proprio supervisore oppure rivenditore.
- » Non immergere il filtro nell'acqua.
- » Non utilizzare alcun solvente sullo schermo del filtro oppure sui componenti del casco.
- » Usare solo alle temperature: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Temperatura di stoccaggio: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). Il casco dovrebbe essere conservato in un'area asciutta, fresca e buia quando non è utilizzato per un lungo periodo

di tempo.

- » Proteggere il filtro dal contatto con liquidi e sporco.
- » Pulire la superficie del filtro regolarmente; non utilizzare soluzioni detergenti aggressive. Tenere sempre i sensori e le celle solari pulite usando un panno pulito che non lascia pelucchi.
- » Sostituire regolarmente la lente di copertura frontale fessurata / graffiata / bucherellata.
- » I materiali che possono venire a contatto con la pelle di chi li indossa possono causare reazioni allergiche in alcune circostanze.
- » Il filtro auto-oscurante deve essere utilizzato solo in combinazione con la lente di copertura interna.
- » I dispositivi che proteggono gli occhi dalle particelle ad alta velocità, indossati su occhiali oftalmici standard, possono trasmettere gli urti a chi li indossa, costituendo quindi una fonte di pericolo.
- » Gli oculari a filtro minerale temprato devono essere utilizzati solo in combinazione con un oculare di rinforzo adatto.
- » Se i simboli F o B non sono comuni all'oculare e al telaio, allora è il livello più basso che deve essere assegnato alla protezione oculare per assicurare una completa protezione degli occhi.

ISTRUZIONI PER L'USO

AVVERTENZA! Prima di utilizzare il casco per la saldatura, assicurarsi di aver letto e compreso le istruzioni di sicurezza.

Il manuale informativo per i caschi protettivi di saldatura Böhler Welding è conforme al par. 1.4 dell'Appendice II delle Norme CE. I caschi di saldatura Böhler Welding offrono una protezione permanente dai raggi UV/IR nonché la protezione facciale ed oculare dalle scintille causate dal processo di saldatura.

Non fissare direttamente i raggi di saldatura se gli occhi non sono protetti all'innesto dell'arco. Ciò può causare un'infiammazione dolorosa della cornea e danni irreparabili alla lente dell'occhio con conseguente cataratta.

GAMMA DI APPLICAZIONI

AVVERTENZA! Prima di utilizzare il casco per la saldatura, assicurarsi di aver letto e compreso le istruzioni di sicurezza.

I caschi di saldatura e i filtri di saldatura Böhler Welding possono essere utilizzati per la maggior parte delle applicazioni di saldatura ad arco e per TIG, laddove indicato. I filtri di saldatura offrono la protezione da radiazioni UV ed IR nocive secondo il requisito del grado di oscuramento contrassegnato su ciascun modello (filtro auto-oscurante) passivo oppure automatico; la protezione ocu-

lare permane finché il flip-up resta posizionato in basso in modo tale da coprire la visione.

Il grafico seguente è presentato come un riferimento per selezionare l'oscuramento più adatto per il filtro di saldatura:

Processo di saldatura o tecnica connessa	Corrente interna in ampere												
	0,5	2,5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450
Manuale elettrico	1	5	10	20	30	60	100	125	175	225	275	350	400
Elettrodi a filo animato	8	9	10	10	11								
Elettrodi a barra													
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)													
Acciaio, acciai legati, rame e leghe di rame ecc.							10	11	12	12	13	13	14
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)													
Alluminio, rame, nichel e altre leghe.							10	11	12	12	13	13	14
TIG /Tungsten-Inert Gas Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)													
Tutti metalli saldabili come: acciai, alluminio, rame, nichel e leghe di nichel.	8	9	10	10	11	11	12	12	13	13	13	14	
MAG / Metal-active Gas (Ar/CO ₂ /O ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂)													
Acciaio da costruzione, acciai bonificati e temprati, acciaio Cr-Ni, acciaio Cr e altri acciai legati.													
Elettrodi al carbonio per giunzione ad arco elettri- co e aria compressa (giunzione a fusione)(O ₂)													
Scandatura a fiamma e aria compressa (O ₂)													
Taglio al plasma (taglio per fusione)													
Per tutti i metalli saldabili, vedi TIG													
Gas centrale ed esterno: argon (Ar/H ₂) (Ar/He)													
Taglio al plasma (taglio per fusione)													
Saldatura al microplasma Gas centrale ed esterno: argon (Ar/H ₂) (Ar/He)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	
	1	5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	400	500
	0,5	2,5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450

A seconda delle condizioni applicative è possibile utilizzare il livello di protezione successivo più alto oppure più basso.

I campi più scuri corrispondono alle aree in cui il processo di saldatura corrispondente non può essere utilizzato.

I caschi di saldatura Böhler Welding sono adatti, ma non limitati alle seguenti applica-


zioni:

- » Impulsi CA/CC
- » Inverter TIG
- » Saldatura tramite bacchetta
- » Argon/elio
- » Elettrodi a gas protettivi MIG/MAG

PREPARAZIONE & FUNZIONAMENTO

I caschi di saldatura Böhler Welding sono completamente assemblati e pronti per l'uso dopo alcune regolazioni minori. Tutti i caschi di saldatura sono dotati di un comodo copricapo che può essere regolato per il comfort: Ruotare la manopola di regolazione presente sul retro dell'assieme del copricapo per adattarlo alla testa dell'utente. È possibile operare una regolazione sulla fascia superiore, in senso longitudinale oppure angolare.

Prima di cominciare un lavoro, ispezionare attentamente il casco di saldatura e il filtro auto-oscurante alla ricerca di eventuali segni visibili, fessure, superfici bucherellate oppure graffiate; le superfici danneggiate anche sulle piastre di protezione riducono la visione e compromettono la protezione. Se le piastre di protezione sono graffiate, danneggiate oppure piene di schizzi, procedere alla sostituzione.



I caschi di saldatura non dovrebbero essere lasciati cadere. Non posizionare oggetti oppure utensili pesanti sul casco oppure al suo interno in quanto potrebbero danneggiarne i componenti. Se utilizzato adeguatamente, il filtro di saldatura non richiede alcuna manutenzione ulteriore.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Pulire il casco solo con sapone neutro ed acqua. Asciugare con un panno di cotone pulito.

Osservare che l'utilizzo di solventi è severamente vietato in quanto arreca danni alla maschera e ai filtri.

Visiere graffiate oppure danneggiate devono essere sempre sostituite.


L'utente deve verificare regolarmente, su base quotidiana, a garanzia che nessun danno sia

evidente. Le visiere esterne ed interne sono materiali di consumo e devono essere sostituite regolarmente con pezzi di ricambio universali certificati, originali.

Consigliamo un periodo di utilizzo pari a 3-4 anni. La durata di utilizzo dipende da diversi fattori, come per es. impiego, pulizia, stoccaggio e manutenzione. Frequenza di ispezioni e sostituzione di parti danneggiate (consigliato)

SOSTITUZIONE DELLA LENTE ESTERNA

1. Assicurarsi che il casco sia sempre provvisto della lente di protezione esterna ed interna e della visiera di molatura approvate da Böhler.
2. Queste lenti di protezione devono essere sostituite se rotte, danneggiate oppure ricoperte di schizzi o scintille di saldatura in misura tale da compromettere la visione.
3. Le lenti di protezione esterne ed interne e la visiera di molatura sono materiali di consumo e devono essere sostituite regolarmente con pezzi di ricambio certificati, autentici.



4. La lente di protezione esterna è montata attraverso la parte posteriore del flip-up, vedi la figura sopra.
5. La lente interna è montata attraverso la parte posteriore negli alloggiamenti presenti sul filtro auto-oscurante. La protezione conforme al presente standard è fornita solo quando tutti i componenti di lenti e fermi sono installati secondo la lista delle istruzioni del costruttore.
6. La visiera di molatura è rimossa spingendo dalla parte posteriore verso l'esterno e poi montata dal davanti.



7. Cambiare ombreggiatura da 9 a 13 a 5 a 9 o in modalità Grind come desiderato tramite l'interruttore esterno.
8. Regolare il tempo di sensibilità come desiderato, utilizzando la manopola di regolazione variabile.
9. Quando il casco non è utilizzato per 15 minuti, l'alimentazione si disinserisce automaticamente. Non vi è alcun interruttore OFF.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA ADF

1. La batteria viene cambiata rimuovendo il coperchio all'interno dell'interruttore Grind.
2. È fondamentale che quando si sostituisce la batteria, venga montata correttamente come da illustrazione.



MARCATURA FILTRO AUTO-OSCURANTE

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 – Numero scala stato chiaro
9 – Numero scala stato scuro minimo
13 – Numero scala stato scuro massimo
VA – Identificazione costruttore
1 – Classe ottica
1 – Diffusione della classe di luce
1 – Variazione nella classe di trasmissione luminosa
2 – Classificazione dipendenza angolare
379 – Numero dello standard

Spiegazione marcatura casco

EN175 B

EN175 – è il numero di standard
B – è il rating di impatto energetico medio

Marcature lente di copertura


EN166 1 B

IDENTIFICAZIONE GUASTI

1. Mancata commutazione – Se la lente automatica resta chiara e non si oscura durante la saldatura. Interrompere immediatamente la saldatura: Rivedere le raccomandazioni sulla sensibilità e regolarla. Rimuovere qualsiasi ostruzione dalla copertura della lente e dai sensori. Nota Bene! Assicurarsi che i sensori siano puliti e rivolti verso l'arco; angoli pari o superiori a 45° non consentono alla luce dell'arco di raggiungere i sensori.
2. Mancata commutazione – Se la lente

automatica resta scura allo spegnimento dell'arco di saldatura oppure se resta scura quando non è presente alcun arco. Regolare finemente l'impostazione della sensibilità operando lievi aggiustamenti sul comando da ruotare verso l'impostazione 'Lo'. In condizioni di luce estrema può essere necessario ridurre i livelli di luce circostante. Durante il collaudo oppure l'utilizzo, in presenza di qualsiasi malfunzionamento, sospenderne l'impiego e contattare l'agente di vendita locale.

ELENCO PEZZI & MONTAGGIO CASCO BÖHLER WELDING



Elenco pezzi:

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PEZZO N.
*	Casco Böhler Welding completo	32374
1	Copricapo completo	32406
*	Fascia sudore anteriore e posteriore	32416
2	Lente copertura anteriore	32423
3	Lente copertura interna	32433
4	Fermo lente con viti	32442
5	Visiera di molatura	32437
*	Batteria filtro auto-oscurante 2 x CR2450	32517
*	Diottria +1,0	32444
*	Diottria +1,5	32445
*	Diottria +2,0	32452
*	Diottria +2,5	32456

CERTIFICAZIONE & ETICHETTE DI CONTROLLO

I caschi di saldatura e il filtri di saldatura Böhler Welding sono testati per la protezione oculare dal seguente organismo certificato: ECS GmbH - European Certification Service Protezione per gli occhi e dispositivi di protezione individuale
Protezione laser e metrologia ottica

Laboratorio di prova accreditato da DAkkS D-PL-19590-02-00

Notificato dall'Organismo
Federale Centrale Tedesco
per la Tecnica di Sicurezza (ZLS)
ZLS-NB-0156

Noi possiamo quindi utilizzare le seguenti marcature:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

Marchio di conformità europea.
Conferma che il prodotto soddisfa i
requisiti della Direttiva 89/686/CEE

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD - LEER ANTES DE USAR



ADVERTENCIA

Debe leer y comprender todas las instrucciones antes del uso



Los cascos de soldadura de oscurecimiento automático están diseñados para proteger los ojos y la cara de las chispas, las salpicaduras y la radiación nociva bajo condiciones de soldadura normales. El filtro de oscureci-

El casco de soldadura de oscurecimiento automático se entrega montado. Pero antes del uso se debe ajustar para adaptarse de forma adecuada al usuario. Establezca el tiempo de retraso, la sensibilidad y el nivel de

miento automático cambia automáticamente del estado claro al estado oscuro cuando se establece el arco de soldadura y vuelve al estado claro cuando se detiene la soldadura.

oscurecimiento para su aplicación.

El casco debe almacenarse en un lugar seco, fresco y oscuro y recuerde retirar la batería si lo va a almacenar por un largo periodo de tiempo.



ADVERTENCIA



- » Este casco de soldadura de oscurecimiento automático no es adecuado para la soldadura por láser.
- » Nunca coloque este casco y el filtro de oscurecimiento automático sobre una superficie caliente.
- » Nunca abra o altere el filtro de oscurecimiento automático.
- » Este casco de soldadura de oscurecimiento automático no protege contra riesgos de impacto severos.
- » Este casco no protege contra dispositivos explosivos o líquidos corrosivos.
- » No realice ninguna modificación ni al filtro ni al casco, salvo que se especifique en este manual.
- » No utilice piezas de repuesto diferentes a las especificadas en este manual. Las modificaciones y las piezas de repuesto no autorizadas anulan la garantía y exponen al usuario a riesgos de lesiones personales.
- » Si este casco no se oscureciera al establecer un arco, detenga la soldadura inmediatamente y contacte con su supervisor o su distribuidor.
- » No sumerja el filtro en agua.
- » No utilice ningún tipo de solvente en el filtro o componentes del casco.
- » Utilizar únicamente en el siguiente rango de temperaturas: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~

+70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). El casco debe almacenarse en un lugar seco, fresco y oscuro si no se va a utilizar por un largo periodo de tiempo.

- » Proteja el filtro para que no entre en contacto con líquidos y suciedad.
- » Limpie la superficie del filtro regularmente; no utilice agentes de limpieza fuertes. Mantenga los sensores y las células solares siempre limpias utilizando un paño limpio y sin pelusas.
- » Reemplace regularmente el cristal de protección frontal si está fisurado / rayado / picado.
- » Los materiales que pueden quedar en contacto con la piel del usuario pueden causar reacciones alérgicas bajo algunas circunstancias.
- » El filtro de oscurecimiento automático (ADF) solo debe utilizarse en combinación con el cristal de protección interior.
- » Los protectores oculares contra partículas de alta velocidad utilizados sobre gafas oculares estándar pueden transmitir impactos, por lo que representan un riesgo para el usuario.
- » Los oculares de filtro mineral endurecido solo deben utilizarse en combinación con un ocular de respaldo adecuado.
- » Si los símbolos F o B no son válidos tanto al ocular como al marco, entonces será el nivel más bajo el que deba asignarse a la protección ocular completa.

INSTRUCCIONES DE USO

¡ADVERTENCIA! Antes de utilizar el casco para la soldadura, asegúrese de haber leído y comprendido las instrucciones de seguridad.

El manual de información para los cascos protectores de soldadura Böhler Welding cumplen con las regulaciones CE, párrafo 1.4 del apéndice II.

Los cascos de soldadura Böhler Welding ofrecen protección permanente contra rayos UV/IR, también protección para la cara y los ojos contra chispas generadas durante el proceso de soldadura.

No mire directamente al rayo de soldadura al establecer el arco con los ojos desprotegidos. Esto puede causar la inflamación dolorosa de la cornea y daños irreparables en el cristalino, lo que puede conducir a cataratas.

CAMPO DE APLICACIÓN

¡ADVERTENCIA! Antes de utilizar el casco para la soldadura, asegúrese de haber leído y comprendido las instrucciones de seguridad.

Los cascos de soldadura y los filtros de soldadura Böhler Welding pueden utilizarse para la mayoría de las aplicaciones de soldadura por arco y para TIG si así se especifica. Los filtros de soldadura ofrecen protección contra la radiación nociva UV e IR según los requisitos del nivel de oscurecimiento especificado en cada modelo pasivo o automático (ADF); la protección ocular se mantiene mi-

entras la protección frontal se encuentre plegada hacia abajo cubriendo la visión.

La siguiente tabla se presenta como referencia para la selección del nivel de oscurecimiento más adecuado para el filtro de soldadura:

El proceso de soldadura	Corriente en Amperios																				
	0.5	2.5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450
E manual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Flux electrodos cubiertos	8		9	10		11															
Flux electrodos																					
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)												10	11								
Alero aleaciones de acero																					
Cobre y aleaciones, etc.																					
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)												10	11								
Aluminio, cobre, níquel,																					
y otras aleaciones																					
TIG / Tungsten-Inert Gas Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)																					
Todo los metales soldables como: acero, aluminio, cobro, níquel y sus aleaciones	8		9		10		11														
MAG / Metal-active Gas (Ar/CO ₂ O ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂)												10	11	12							
Construcción acero, bordes y planchas Cr-Ni acero																					
Cr-acero y otras aleaciones de acero.																					
Saneado mediante arco aire																					
(soldado por fusión) electrodos de carbón (O ₂)																					
Ranurado con aire comprimido (O ₂)																					
Corte por plasma (corte por fusión)																					
Todo los metales soldables ver TIG																					
Gas de aportación: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)																					
Corte por plasma (corte por fusión)																					
Soldadura micro-plasma																					
Gas de aportación: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14							
	1	1	1	1	1	1	1	1		1		1		1							
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825

En función de las condiciones de aplicación se puede utilizar el siguiente nivel de protección más alto o más bajo.

Los campos más oscuros corresponden a las áreas en las cuales no se puede utilizar el proceso de soldadura correspondiente.

Los cascos de soldadura Böhler Welding son adecuados, pero no se limitan a las


siguientes aplicaciones:

- » Impulsos AC/DC
- » Inversores WIG/TIG
- » Soldadura de varilla
- » Argón/helio
- » Electrodos de gas protector MIG/MAG

PREPARACIÓN Y OPERACIÓN

Los cascos de soldadura Böhler Welding se entregan completamente montados y están listos para el uso, tras realizar algunos ajustes mínimos. Todos los cascos de soldadura están equipados con un arnés confortable que se puede ajustar para mayor comodidad: Gire la perilla de ajuste en la parte trasera del casco para ajustarlo a la cabeza del usuario. Se puede ajustar mediante la correa superior, también longitudinal y angularmente.

Antes de comenzar el trabajo inspeccione cuidadosamente el casco de soldadura y el ADF para comprobar que no presente marcas, fisuras, superficies picadas o rayadas; las superficies dañadas, incluso en las placas de protección, reducen la protección de la visión. Si las placas de protección están rayadas, dañadas o tienen salpicaduras, deben reemplazarse.



Procure que el casco de soldadura no se caiga. No coloque objetos o herramientas pesadas sobre o dentro del casco, ya que podrían dañar sus componentes. Si se utiliza de forma adecuada, el filtro de soldadura no requiere ningún tipo de mantenimiento especial durante su vida útil.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Limpie el casco únicamente con una jabón suave y agua. Séquelo con un paño limpio de algodón. Recuerde que el uso de solventes está estrictamente prohibido, ya que provocaría daños en la máscara y los filtros.

Un visor rayado o dañado siempre debe reemplazarse.


El usuario debe realizar los controles diarios regulares para asegurarse de que no existen daños visibles. Los visores interior y exterior son com-

ponentes consumibles y deben reemplazarse regularmente con piezas de repuesto universales, genuinas y certificadas.

Recomendamos un periodo de uso de 3-4 años. La duración del uso depende de varios factores como el uso, la limpieza, el almacenamiento y el mantenimiento. Frecuencia de inspecciones y reemplazo de partes dañadas (recomendado).

SUSTITUCIÓN DEL CRISTAL EXTERIOR

1. Asegúrese de que el casco siempre esté equipado con cristales de protección interior y exterior y visor de rectificación aprobados por Böhler.
2. Estos cristales de protección deben reemplazarse si presentan roturas, daños o están cubiertos de salpicaduras de soldadura afectando la visión.
3. Los cristales de protección interior y exterior y el visor de rectificación son componentes consumibles y deben reemplazarse regularmente con piezas de repuesto genuinas y certificadas.



4. El cristal de protección exterior se coloca desde la parte posterior de la protección frontal, véase la imagen superior.
5. El cristal interior se coloca desde la parte posterior en los posicionadores sobre filtro de oscurecimiento automático. La protección indicada conforme a esta norma solo está dada si todos los cristales y componentes de retención están instalados según la lista de instrucciones del fabricante.
6. El visor de rectificación se retira empujando desde la parte posterior hacia afuera y se coloca desde la parte delantera.



7. Cambio del nivel de oscuridad de 9 a 13 a 5 a 9 o a modo Grind mediante un interruptor externo.
8. Ajuste el tiempo de sensibilidad según lo deseé utilizando la perilla de ajuste variable.
9. Si el casco no se utiliza durante 15 minutos, se apagará automáticamente. No dispone de un botón de apagado.

REEMPLAZANDO LA BATERÍA ADF

1. La batería se cambia extrayendo la cubierta del interior del interruptor grind.
2. Es esencial que cuando se reemplace la batería, se monte en la forma correcta, como está en la ilustración.



MARCADO ADF

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 - número de escala de estado claro
9 - número de escala de estado oscuro más claro
13 - número de escala de estado más oscuro
VA - Identificación del fabricante
1 - Clase óptica
1 - Difusión de la clase de luz
1 - Variación en la clase de transmitancia lumínosa
2 - Clasificación de dependencia angular
379 - número de la norma

Explicación del marcado del casco

EN175 B

EN175 – es el número de norma
B – Clasificación de impacto de energía medio

Marcado de los cristales de protección

EN166 1 B


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. No conmuta - Si el cristal automático se mantiene claro y no se oscurece al soldar. Deje de soldar inmediatamente: Vuelva a leer las recomendaciones de sensibilidad y ajuste la sensibilidad. Limpie el cristal de protección y los sensores si presentan alguna obstrucción. ¡Nota! Asegúrese de que los sensores están limpios y enfrentados al arco; ángulos de 45° o superiores pueden evitar que la luz del arco alcance los sensores.
2. No conmuta - Si el cristal automático se mantiene oscuro después de extinguirse el arco de soldadura o el cristal automático se mantiene oscuro cuando no hay un arco presente.

Realice un ajuste fino de la sensibilidad realizando pequeños ajustes del control girándolo hacia el ajuste «Lo». En condiciones de luz extremas, puede ser necesario reducir los niveles de luz del entorno.

Si durante las pruebas o el uso se presenta cualquier tipo de fallo, por favor suspenda el uso y contacte con su agente de venta local.

LISTA DE PIEZAS Y MONTAJE DEL CASCO BÖHLER WELDING



Lista de piezas:

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	N.º DE PIEZA
*	Casco Böhler completo	32374
1	Casco completo	32406
*	Banda de transpiración frontal y trasera	32416
2	Cristal de protección frontal	32423
3	Cristal de protección interior	32433
4	Sujetadores de cristal con tornillos	32442
5	Visor de rectificación	32437
*	Batería ADF 1x CR2450	32517
*	Dioptría +1,0	32444
*	Dioptría +1,5	32445
*	Dioptría +2,0	32452
*	Dioptría +2,5	32456

CERTIFICACIÓN Y ETIQUETAS DE CONTROL

La protección ocular de los cascos de soldadura y los filtros de soldadura Böhler Welding han sido comprobados por el siguiente organismo acreditado: ECS GmbH - Servicio de certificación europea para protección ocular y equipamiento de protección personal
Protección láser y técnicas de medición ópticas

Laboratorio de pruebas acreditado por DAkkS D-PL-19590-02-00

Notificado por la autoridad central
de los Estados Federales
de tecnologías de seguridad (ZLS)
ZLS-NB-0156

Por lo tanto, estamos autorizados a utilizar los siguientes marcados:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

Marcado de conformidad europea.
Esto confirma que el producto cumple
con los requisitos de la directiva
89/686/ CEE

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ – PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE



UPOZORNĚNÍ

Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny



Samostmívací svářecí kukly jsou určeny k ochraně očí a obličeje proti jiskram, rozstřiku a škodlivému záření za normálních podmínek svařování. Samostmívací filtr automaticky

Samostmívací svářecí kukla je dodávána se-stavená. Než může být použita, musí být upravena tak, aby uživateli správně seděla. Podle použití nastavte časovou prodlevu, citlivost a stupeň ztmavění.

ztmavne, jakmile vznikne elektrický oblouk, a opět zesvětlá, jakmile svařování přestane.

Kukla musí být skladována na suchém, chlad-ném a temném místě; před dlouhodobým skladováním nezapomeňte vyjmout baterii.



UPOZORNĚNÍ



- » Tato samostmívací svářecí kukla není vhod-ná pro svařování laserem.
- » Nikdy nepokládejte tuto kuklu a samostmí-vací filtr na horký povrch.
- » Samostmívací filtr nikdy neotevírejte ani ho nijak neupravujte.
- » Tato samostmívací svářecí kukla nechrání proti závažným rizikům nárazu.
- » Tato kukla nechrání proti výbušným zařízením a agresivním kapalinám.
- » Na kukle ani filtru neprovádějte žádné úpravy, není-li to přímo uvedeno v tomto návodu.
- » Nepoužívejte náhradní díly jiné než ty, které jsou uvedeny v tomto návodu. Nepovolené úpravy a náhradní díly mají za následek zrušení záruky a vystaví uživatele nebezpečí úrazu.
- » Jestliže filtr kukly po vzniku elektrického oblouku neztmavne, okamžitě přestaňte svařovat a kontaktujte svého nadřízeného nebo prodejce.
- » Neponořujte filtr do vody.
- » Na desku filtru a jiné části kukly nepoužívejte žádná rozpouštědla.
- » Používejte pouze při teplotách: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Skladovací teplota: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). Nebudete-li kuklu používat po delší dobu, uložte ji na suchém, chladném a tmavém místě.
- » Chraňte filtr před kontaktem s kapalinou a nečistotami.
- » Pravidelně čistěte povrch filtru; nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky. Senzory a solární články udržujte čisté za pomocí utěrek, které neuvolňují vlákna.
- » Pravidelně vyměňujte popraskaná, poškrábaná a jamkovitá přední krycí skla.
- » Materiály, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou uživatele, mohou v některých případech způsobit alergickou reakci.
- » Samostmívací filtr používejte pouze v kombinaci s vnitřními krycími skly.
- » Ochrany očí proti rychle letícím částečkám, nošené přes standardní oční brýle, mohou přenášet nárazy a ohrožovat tak uživatele.
- » Tvrzený minerální filtr je nutné používat jen ve spojení s vhodným podpůrným okulárem.
- » Pokud nejsou symboly F nebo B u okuláru a rámu totožné, úplné ochraně očí má být přiřazena nižší z těchto hodnot.

NÁVOD K POUŽITÍ

VAROVÁNÍ! Před použitím kukly ke svařování se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili jste bezpečnostní pokyny.

Informační návod pro svářecí kukly Böhler Welding je v souladu s článkem 1.4 Dodatku II nařízení ES.

Svářecí kukly nabízejí trvalou ochranu proti UV/IR záření, ale také ochranu obličeje a očí proti jiskramám způsobeným svařováním.

Nemáte-li chráněné oči, nedívejte se přímo na paprsky vzniklého svářecího oblouku. Může to způsobit bolestivý zánět rohovky a nevratné poškození očních čoček, které povede k zákalu.

ROZSAH POUŽITÍ

VAROVÁNÍ! Před použitím kukly ke svařování se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili jste bezpečnostní pokyny.

Svářecí kukly a filtry lze používat pro většinu případů svařování elektrickým obloukem a pro obloukové svařování v ochranné atmosféře (TIG) tam, kde je to uvedeno. Svářecí filtry poskytují ochranu proti škodlivému UV a IR záření podle požadavku na stínění vyznačeném na každém pasivním prvku automatického

modelu filtru (ADF); ochrana očí zůstává funkční tak dlouho, dokud je hledí spuštěno dolů.

Následující tabulka uvádí reference k výběru nejhodnějších typů stínění svářecího filtru:

Svařovací proces nebo související pracovní postupy		Svařovací proud v A											
0,5	0,5	1	2,5	5	10	20	40	80	100	125	175	225	275
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	350
2,5	2,5	2,5	5	10	15	30	60	80	100	125	175	225	300
5	5	5	10	15	30	60	100	125	150	200	250	300	400
10	8	9	10	11	11	11	11	11	11	12	12	12	13
15													14
30													
60													
100													
125													
175													
225													
300													
400													
500													
450													
500													
Plněná elektroda													
MIG / Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním argonovém plynu (Ar/He)													
Oceli, slitinové oceli, měď a její slitiny, atd.													
MIG / Obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním argonovém plynu (Ar/He)													
Hliník, měď, nikl a jiné slitiny.													
TIG / Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním argonovém plynu (Ar/H ₂) (Ar/H ₂) Všechny svařitelené kovy, jako: ocel, hliník, měď, nikl a jejich slitiny.													
MAG / Obloukové svařování tavící se elektrodou aktivním plynu (Ar/CO ₂ O ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂) Konstrukční ocel, kalené, popoušťené oceli, Cr/Ni ocel, Cr ocel a jiné slitinové oceli.													
Svařování elektrickým obloukem za použití stlačeného vzduchu (Tavné svařování) ulikové elektrody (O ₂) Drážkování plamenem za použití stlačeného vzduchu (O ₂)													
Plazmové řezání (Tavné řezání) Všechny svařitevné kovy viz WIG Středový a vnější plyn: argon (Ar/H ₂) (Ar/He)													
Plazmové řezání (Tavné řezání) Mikroplazmové svařování Středový a vnější plyn: argon (Ar/H ₂) (Ar/He)													
4	4	5	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	5	5	10	10	20	40	80	125	175	225	275	350
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	450
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	500
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	500
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	500
175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	500
225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	500
275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	500
350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	500
450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	500

V závislosti na podmínkách použití lze použít v pořadí další nejvyšší či nejnižší stupeň ochrany.

Tmavší políčka odpovídají těm oblastem, ve kterých nelze používat odpovídající svářecí proces.

Svářecí kukly jsou vhodné (nejen) k následujícímu použití:


- » Stejnosměrné/střídavé pulzy
- » Měniče WIG/TIG
- » Ruční obloukové svařování
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG elektrody s ochranným plynem

PŘÍPRAVA A PROVOZ

Svářecí kukly Böhler Welding jsou plně sestavené a po krátkém seřízení ihned připravené k použití. Všechny svářecí kukly jsou vybaveny pohodlným hlavovým postrojem, který lze snadno přizpůsobit uživateli:

Otočte seřizovacím knoflíkem v zadní části hlavového postroje a upravte ho tak, aby dobře seděl na hlavě. K dispozici je seřízení horního popruhu, podélné seřízení a úhlové seřízení.

Než začnete pracovat, rádně zkontrolujte svářecí kuklu a samostmívací filtr, zda na nich nejsou patrné skvrny, škrábance, praskliny nebo jamky; poškozený povrch (i třeba jen na ochranných deskách) snižuje viditelnost a zhoršuje ochranu. Jsou-li ochranné desky poškrábané, poškozené nebo se na nich nahromadily nečistoty, vyměňte je.



Svářecí kukly nesmí spadnout na zem. Na kuklu nebo do jejího vnitřku nevkládejte žádné těžké předměty nebo nástroje; může to poškodit její součásti. Je-li svářecí filtr používán správně, nepotřebuje během své životnosti žádnou další údržbu.

SERVIS A ÚDRŽBA

Kuklu čistěte pouze vodou a jemným mýdlem. Osušte čistou bavlněnou utěrkou.

Upozorňujeme, že použití rozpuštěidel je přísně zakázáno, protože může poškodit masku a filtry.

Poškrábaná nebo poškozená hledí musí být vždy vyměněna.


Uživatel musí provádět každodenní pravidelné kontroly, zda není zjevné nějaké poškození.

Vnější a vnitřní hledí jsou spotřební materiál a musí být pravidelně měněna za originální náhradní hledí Universal.

Doporučujeme dobu použití asi 3 až 4 roky. Doba použití závisí na různých faktorech, jako jsou používání, čištění, skladování a údržba. Frekvence kontroly výměna poškozených částí (doporučená)

VÝMĚNA VNĚJŠÍCH SKEL

1. Ujistěte se, že je kukla vždy vybavena vnějšími a vnitřními ochrannými skly a hledí pro broušení schválenými společností Böhler Welding.
2. Tato ochranná skla musí být vyměněna, jestliže jsou prasklá, poškozená nebo pokrytá svářecími nečistotami do takové míry, že to zhoršuje výhled.
3. Vnější a vnitřní ochranná skla a hledí pro broušení jsou spotřební materiál a musí být pravidelně měněna za originální, certifikované náhradní součástky.



4. Vnější ochranná skla jsou vkládána skrze zadní stranu hledí, viz obrázek výše.
5. Vnitřní ochranná skla se vkládají ze zadu do držáků na samostmívacím filtru. Ochrana označená v souladu s touto normou je poskytována pouze tehdy, když jsou všechna skla a retenční součásti namontované podle pokynů v seznamu pokynů od výrobce.
6. Hledí pro broušení se odejme zatlačením ze zadu směrem ven, a poté se naopak nasouvá zepředu.



7. Externím spínačem podle potřeby změňte stupeň stínění z 9 až 13 na 5 až 9 nebo na režim broušení.
8. Knofíkem podle potřeby upravte časové nastavení citlivosti.
9. Pokud se kukla nepoužívá déle než 15 minut, automaticky se vypne. Není na ní žádný vypínač.

VÝMĚNA BATERIE ADF

1. Baterii vyměňte odstraněním krytu na vnitřní straně spínače broušení.
2. Při výměně baterie je nutné ji nainstalovat správným směrem v souladu s obrázkem.



ZNAČENÍ SAMOSTMÍVACÍHO FILTRU

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 - číslo stupně světlého stavu

9 - číslo stupně nejsvětlejšího tmavého stavu

13 - číslo stupně nejtmavšího stavu

VA - identifikace výrobce

1 - optická třída

1 - třída difuze světla

1 - kolísání třídy světelné propustnosti

2 - klasifikace úhlu závislosti

379 - číslo normy

Vysvětlivky ke značení na kukle

EN175 B

EN175 – je číslo normy

B – je hodnocení pro střední energii nárazu

Značení na krycích sklech

EN166 1 B

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


1. Nespíná se – Jestliže automatický filtr zůstává světlý a při sváření netmavne. Okamžitě přestaňte se svařováním: Přečtěte si doporučení k citlivosti a upravte ji. Očistěte kryt a senzory od nečistot. Poznámka! Ujistěte se, že jsou senzory čisté a natočené směrem k elektrickému oblouku; úhly 45° nebo více nedovolí, aby paprsky oblouku zasáhly senzory.
2. Nespíná se – Jestliže automatický filtr zůstává ve tmavém stavu i po ukončení

svařování, nebo když není přítomný žádný oblouk.

Doladěte nastavení citlivosti tím, že uděláte malé úpravy ovládání otočením na nastavení „Lo“ (nízké). V extrémních světelnych podmírkách může být nezbytné snížit úroveň světla v okolí.

V případě jakékoli poruchy během testování nebo používání a přestaňte kuklu používat a kontaktujte místního prodejního zástupce.

SEZNAM DÍLŮ A MONTÁŽ KUKLY BÖHLER WEDLING



Seznam dílů:

DÍL	POPIS	ČÍSLO DÍLU
*	Kukla Böhler Welding, kompletní	32374
1	Hlavový postroj, kompletní	32406
*	Potítka přední a zadní	32416
2	Přední krycí skla	32423
3	Vnitřní krycí skla	32433
4	Držák skel se šrouby	32442
5	Hledí pro broušení	32437
*	Baterie filtru ADF 1 x CR2450	32517
*	Dioptrie +1,0	32444
*	Dioptrie +1,5	32445
*	Dioptrie +2,0	32452
*	Dioptrie +2,5	32456

CERTIFIKACE A KONTROLNÍ NÁLEPKY

Tyto svářecí kukly a filtry Böhler Welding jsou testovány jako ochrana očí následujícími označenými subjekty: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik

Testovací laboratoř akreditovaná DAkkS D-PL-19590-02-00

Oznámeno Centrálním

úřadem spolkových zemí
pro bezpečnostní technologie (ZLS)

ZLS-NB-0156

Jsme tedy oprávněni použít následující značky:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

Evropská značka shody.

Ta potvrzuje, že produkt splňuje
požadavky směrnice 89/686/EWG

TURVALLISUUSOHJEET – LUE ENNEN KÄYTTÖÄ



VAROITUS

Lue ja tulkitse oikein kaikki ohjeet ennen käyttöä



Automaattisesti tummentuvat hitsauskypärät ovat suunniteltu suojaamaan silmiä ja kasvoja kipinöiltä, roiskeilta ja vaaralliselta säteilyltä normaleissa hitsausolosuhteissa. Automaattisesti tummentuva suodatin

Automaattisesti tummentuva hitsauskypärä toimitetaan koottuna eli käyttövalmiina. Se on kuitenkin säädettyvä käyttäjälle kunnolla sopivaksi. Aseta viiveaike, herkyyys ja tummuusaste työsi mukaisesti.

muuttuu automaattisesti kirkkaasta tummaan tilaan, kun hitsivalokaari on sytytetty ja palautuu kirkkaaseen tilaan hitsaustyön päättymisen jälkeen.

Varastoi kypärä kuivassa, viileässä ja pimeässä sekä muista poistaa paristo ennen pitkäikaisempaa varastointia.



VAROITUS



- » Tämä automaattisesti tummentuva hitsauskypärä ei sovellu läserhitsaukseen.
- » Älä koskaan aseta tästä kypärää ja autotummentavaa suodatinta kuumalle alustalle.
- » Ei koskaan saa avata tai muunnella autotummentavaa suodatinta.
- » Tämä automaattisesti tummentuva hitsauskypärä ei suojaa vakavilta iskuvalmoilta.
- » Tämä kypärä ei suojaa räjähtävien laitteiden tai syövyttävien aineiden vammoilta.
- » Älä tee muutoksia suodattimeen tai kypärään, ellei sitä eritellä tässä käyttöohjeessa.
- » Käytä ainoastaan tässä käyttöohjeessa eriteltyjä varaosia. Valtuuttamatottomat muutokset ja varaosat eliminoidat valmisteajan takuuvastuuta ja altistaa käyttäjän henkilökohtaisen vamman riskille.
- » Lopeta hitsaus heti, jos tämä kypärä ei tumennenna lasia, kun hitsauskaari sytyy ja ota yhteyttä työntohtajaasi tai kypärän toimittajaasi.
- » Älä upota suodatinta veteen.
- » Älä käytä liuotteita suodatinlasin tai kypärän osien puhdistukseen.
- » Käytä kypärää ainoastaan seuraavissa lämpötiloissa: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

- » Varastointilämpötila: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). Kypärä on varastoitava kuivassa, viileässä ja pimeässä, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- » Suojaa suodatinta nesteiltä ja lialta.
- » Puhdista suodatinpinta tasaisin välein; älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita. Pidä anturit ja aurinkokennot puhtaina puhdasta ja nukatonta riepua käyttäen.
- » Vaihda särkyntä/naarmuinen/kuoppainen suojalasi tasaisin välein.
- » Käyttäjän ihokosketuksessa kypäräaineekset saattavat määrätyissä olosuhteissa aiheuttaa allergiareaktion.
- » Tummentavaa auto-suodatinta on käytettävä sisäpuolisen suojalasin kanssa.
- » Suurilla nopeuksilla lentäviltä hiukkasilta suojaavat suojalaisit, joita käytetään normaalien silmälasiensä yllä, voivat kuljettaa iskuja, jotka saattavat vahingoittaa käyttäjää.
- » Karkaistuja mineraalisuodatinokulaareja saa ainoastaan käyttää sopivien apuokulaarien kanssa.
- » Ellei tunnuksit F tai B ole samat sekä okulaarissa että kehyksessä, alhaisempi suojarataso on myönnnettävä koko silmäsuojalle.

KÄYTÖOHJEET

VAROITUS! Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt varmuusohjeet ennenkuin käytät kypärää hitsauksessa.

Böhler Welding hitsaussuojakypärien käyttöohjeet ovat yhdenmukaiset EY-määräyksien pykälän 1.4 liite II:n mukaisesti.

Böhler Welding hitsauskypärät antavat pysyvän suojan UV-/IR-säteilyä vastaan tummennusnumeroinnin vaatimuksien mukaisesti; silmät ovat suojatut niin kauan kuin taitettava

lasikehys on silmiä suojaavassa ala-asennossa. Älä katso suoraan hitsivalokaareen suojaamattomin silmin, kun valokaari syttyy. Se voi aiheuttaa tuskallisen tulehdusen sarveisikalvossa ja parantumattoman vamman silmälinssiin, mikä voi johtaa harmaakaihiin.

KÄYTÖalue

VAROITUS! Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt varmuusohjeet ennenkuin käytät kypärää hitsauksessa.

Böhler Welding hitsauskypäriä ja -suodattimia voi käyttää useimmissa valokaarihitsauksissa sekä TIG-hitsauksessa, kun sitä vaaditaan. Hitsaussuodattimet suojaavat vahingolliselta UV- ja IR-säteilyltä tummennusnumeroinnin vaatimusten mukaisesti. Tummennustaso on merkitty joka auto-suodattimen (ADF) taka-

puolelle; silmät ovat suojatut niin kauan kuin avattava lasi on silmiä peittävässä asennossa.

Alla olevassa taulukossa on hitsaussuodattimen tarkoitukseenmukaisimmat tummennussuositukset:

Hitsausprosesit	Hitsausvirta																	
	0.5	1	2.5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	325	375	425	475	500	
Puikkohitsaus																		
MIG, inerttihitsaus (Ar tai Ar/He)																		
Teräs, seostettu teräs, kupariaja sen seosketjen.	8		9	10	11						12							14
MIG, inerttihitsaus (Ar tai Ar/He)									10	11								
Alumiini, kupari, nikkeili ja muut seosket									10	11								14
TIG, inerttihitsaus (Ar, Ar/H ₂ tai Ar/He)																		
Kaikki hitsattavat materiaalit, kuten teräs, alumiini, kupari, nikkeili ja muut seosket	8		9	10	11						12							
MAG, aktiivihitsaus (Ar/CO ₂ tai Ar/CO ₂ /He/H ₂)									10	11	12							
Rakennusteräs, karkaistu teräs, krominkiteiteräs, kromiteräs ja muut seostettu teräs												13						
Hiiikaaritahtaus												10	11	12				
Plasmaleikkaus												11		12				
Kaikki hitsattavat materiaalit, ks. WIG Plasmanhitsaus: argon (Ar/H ₂) ja Ar/He)																		
Plasmaleikkaus																		
Mikroplasmanhitsaus	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
Keskijäulkihitsaus: argon (Ar/H ₂) ja Ar/He)	1	2	5	10	20	40	80	125	175	225	275	325	375	425	475	500	550	

Toiseksi korkeinta tai toiseksi alinta suoja-
soa voi käyttää käyttöolosuhteista riippuen.

Tummat osiot vastaavat alueita, joissa va-
staavia hitsausprosesseja ei sovi käyttää.

Böhler Welding hitsauskypärät sopivat,
mutta eivät rajoitu seuraaviin sovellutuksiin:

- » AC/DC-sykkeet
- » WIG/TIG-vaihtosuuntaajat
- » Puikkohitsaukseen
- » Argoni-/heliumikaasut
- » MIG/MAG-suojakaasuelektrodit
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG-suojakaasuelektrodit


VALMISTELU JA KÄYTTÖ

Böhler Welding hitsauskypärät ovat täysin
käyttövalmiit hienosäätöjen jälkeen. Jokai-
sessa hitsauskypärässä on mukava sisusta voi
henkilökohtaisesti säätää:

Kierrä säätönuppia sisusteentakaosassa hen-
kilökohtaisen mukavuuden mukaisesti. Ylintä
nauhaa voi säätää pitkittäin ja poikittain.

Tarkasta hitsauskypärä ja auto-suodatin huo-
lillisesti ennen käyttöä ja huomioi kaikki nä-
kyvät vauriot ja säröt, kuoppaiset tai naar-
muiset pinnat. Vaurioitunut pinta suoja-
lasissakin heikentää suojaaa sekä vähentää
näköalaan. Vaihda suojalasi, joka on naar-
muinen, vaurioitunut tai istuvasti roiskeinen.

Hitsauskypärää ei saa pudottaa. Älä aseta



raskaita esineitä tai työkaluja kypärän pääl-
le tai sisälle, koska ne saattavat vaurioittaa
kypärän rakenneosia. Hitsaussuodatin ei vaa-
di erityistä huoltoa elinaikanaan, jos sitä käy-
tetään asianmukaisesti.

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Puhdista kypärä ainoastaan miedolla sciippua-
la ja vedellä. Kuivaa kypärä puhtaalla puuvilla-
rievulla. Huomioi, että liuottimien käyttö on
täysin kielletty, koska ne vahingoittavat suoja-
seja sekä suodattimia. Naarmuiset ja viottuneet
visiirit on vaihdettava.


Käyttäjän tulee päivittäin varmistaa, ettei kypä-
rä ole näkyvästi viottunut. Ulko- ja sisävisiiri ovat
kulutustarvikkeita, jotka tasaisin välein on vaih-

dettava valtuutettuihin Universal-varaosiin.

Suosittelemme 3-4:n vuoden maks. käyttöaikaa.
Käyttöaika on monesta seikasta riippuva, kuten
käytöstä, puhtaanpidosta, varastoinnis-
ta ja huolosta. Tarkastuksien aikavälit ja varao-
sien vaihto (kuten on suositeltu)

ULOIMMAN LASIN VAIHTO

1. Varmista, että kypärässä aina on Böhler Welding:in hyväksymät ulko- ja sisäsuojalasit sekä hiomavisiiri.
2. Nämä suojalasit on vaihdettava, jos ne ovat särkyneet, vioittuneet tai hitsiräiskeellä peitetty niin, että läpinäkyvyys on heikentynyt.
3. Ulko- ja sisäsuojalasit sekä hiomavisiiri ovat kulutustarvikkeita, jotka on vaihdettava taisain välein valtuuttetuihin varaosiin.



4. Ulompi suojalasi vaihdetaan taittuvan kehyksen takapuolelta, katso alla olevaa kuvaaa.
5. Sisäsuojalasi vaihdetaan kehyksen takapuolelta auto-tummennussuodattimen johdattiin. Suojataso, joka on merkitty kyseisen standardin mukaisesti, on pätevä ainoastaan, kun kaikki lasit ja kiinnitysosat ovat valmistajan ohjeiden mukaisesti asennettu.
6. Hiomavisiiri vaihdetaan työntämällä se takapuolelta ulospäin ja panemalla uusi etupuolelta kehykseen.



7. Muuta pimennys 9:stä 13:een tai 5:stä 9:ään tai hiontamuotoon kuten haluat ulkopuoli-sen.
8. Säädä herkkyysaikaa säätönupin kautta.
9. Kun kypärä ei ole käytössä, virta katkeaa automaattisesti 15:sta minuutin jälkeen. Kypäräs-sä ei ole poiskytkentänappia.

ADF-PARISTON VAIHTO (automaattinen pimennysfiltrti)

1. Paristo tulee vaihtaa poistamalla kansi, joka on hiontakatkaisimen sisäpuolella.
2. Tärkeätä on, että parista vaihtaessa, se asennetaan oikeaan asentoon, kuten kuvassa.



ADF-MERKINTÄ

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 – kirkkaan tilan asteikkonumero
9 – kirkkaimman tumman tilan asteikkonumero
13 – tummimman tilan asteikkonumero
VA – Valmistajan tunnusmerkintä
1 – Optinen luokitus
1 – Valon hajaannusluokitus
1 – Valon läpäisyypoikkeaman luokitus
2 – Näkökulmariippuvaisuuden luokitus
379 - Standardinumerointi

Kypärän merkintäselvennys

EN175 B

EN175 – Standardin numero
B – Medium energian kulutusluokitus

Suojalasin merkintä

EN166 1 B


VIAN MÄÄRITYS

1. Ei vaihda tummennusta – Jos automaattinen suojalasi pysyy kirkkaana eikä tummene, kun hitsaus alkaa. Pyräytä hitsaus heti: Tarkista herkkyysositukset ja säädä herkkyys. Puhdista lasisuoja ja anturit mahdollisista hiukkasista. Huom! Varmista, että anturit ovat puhtaat ja valokaareen suunnatut; anturit eivät tunne valokaarta yli 45:n asteen kulmassa.
2. Ei vaihda tummennusta – Jos automaattinen suojalasi pysyy tummana,

kun hitsaus on päättynyt tai se pysyy tummana, kun valokaarta ei ole läsnä. Hienosäädä herkkyys säätämällä säätinuppia vähän kerrallaan “Lo”-merkinnän suuntaan. Erittäin valoisissa olosuhteissa saattaa ympäröivän valon rajoittaminen olla tarkoitukseenmukainen.

Älä käytä kypärää, jos se kokeilun tai käytön aikana ei toimi moitteettomasti ja ota yhteyttä paikalliseen myyntiastoon.

KYPÄRÄN VARAOSATAULUKKO JA ASENNUS



Varaosataulukko:

OSA	KUVAUS	OSA NRO
*	Täydellinen Böhler Welding-kypärä	32374
1	Täydellinen kypäräsisuste	32406
*	Hikinauhan etu- ja takaosa	32416
2	Kattava suojalasi	32423
3	Sisäpuolinensuojalasi	32433
4	Lasikehys ruuvineen	32442
5	Hiomavisiiri	32437
*	ADF-paristo 1 x CR2450	32517
*	Dioptria +1,0	32444
*	Dioptria +1,5	32445
*	Dioptria +2,0	32452
*	Dioptria +2,5	32456

VALTUUTUS JA TARKASTUSMERKINTÄ

Böhler Welding hitsauskypärät ja hitsaussuodattimet ovat tarkastetut silmien suojakyyvyystään seuraavissa valtuutetuissa tarkastuselimissä: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Testilaboratorio on DAkkS D-PL-19590-02-00-valtuutettu.

Central Authority of the Federal States
for Safety Technologies (ZLS)-certifointi
ZLS-NB-0156

Nämä ollen saamme käyttää seuraavaa merkintää:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

EY-n yhdenmukaisuusratifointi.
Tämä vahvistaa, että tuote vastaa
Direktiivi 89/686/EWG:n vaatimuksia

SIKKERHEDSANVISNINGER - LÆS FØR IBRUGTAGNING



ADVARSEL

Læs & forstå alle instruktioner før ibrugtagning



Svejsehjelme med automatisk nedblænding er konstrueret til at beskytte øjnene og ansigtet mod gnister, sprøjt og farlig stråling under normale svejsebetegnelser. ADF-filtret skifter

Den automatiske svejsehjelm er samlet ved levering. Men før den kan tages i brug skal den indstilles, så den passer brugerens. Forsinkelsestiden, følsomheden og tæthedssgraden skal indstilles, så de passer til den respektive arbejdsopgave.

selvstændigt fra lys til mørk når lysbuen danner og tilbage til lys når svejsningen stoppes.

Hjelmen bør opbevares et tørt, køligt og mørkt sted. Husk at fjerne batteriet, hvis hjelmen lægges væk i længere tid.



ADVARSEL



- » Denne automatiske hjelm er ikke egnet til lasersvejsning.
- » Placer aldrig denne hjelm og ADF-filtret på varme overflader.
- » ADF-filtret må aldrig åbnes eller manipuleres.
- » Denne automatiske hjelm er ikke egnet til at beskytte mod hårde slag og stød.
- » Denne hjelm beskytter ikke mod eksplosioner eller ætsende væsker.
- » Der må ikke foretages modifikationer på hverken filter eller hjelm, undtagen de i denne manual nævnte.
- » Der må ikke anvendes reserve- hhv. udsiftningsdele, undtagen de i denne manual angivne. Uautoriserede modifikationer eller udsiftningsdele medfører at garantien bortfalder og vil udsætte brugerens for risiko for ulykker med personlig skade.
- » Hvis denne hjelm ikke blænder ned når en lysbue danner, stop omgående at svejse og kontakt din forarbejder eller forhandleren.
- » Filtret må ikke lægges i vand.
- » Anvend aldrig opløsningsmidler for at rense hverken filter eller hjelmens komponenter.
- » Hjelmen må kun anvendes i temperaturområder mellem: -5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Opbevaringstemperatur: -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F). Hvis hjelmen ikke skal anvendes i længere perioder, bør den opbevares et tørt, køligt og mørkt sted.
- » Beskyt filtret mod kontakt med væsker og snavs.
- » Rengør filteroverfladen jævnligt - anvend dog ingen aggressive rengøringsmidler. Hold altid sensorerne og solcellerne rene med en ren frugfri klud.
- » En knækket / ridset / tærret beskyttelseslinse bør udskiftes jævnligt.
- » De med brugerens hud i kontakt kommente materialer kan under visse omstændigheder medføre allergiske reaktioner.
- » ADF-filtret må kun anvendes i forbindelse med den indvendige beskyttelseslinse.
- » Øjenværn mod højhastighedsprætikler, som bæres over standard oftalmiske briller, kan medføre stød, hvilket indebærer en risiko for brugerens.
- » Hærdede mineralfiltre må kun bruges sammen med passende bagsideglas.
- » Hvis symbolerne F eller B ikke er fælles for både linser og stel, skal den laveste beskyttelsesgrad vælges for det samlede øjenværn.

BETJENINGSVEJLEDNING

ADVARSEL! Før hjelmen anvendes til svejseformål skal det sikres, at sikkerhedsinstruktionerne er blevet læst og forstået.

Dokumentationen for Böhler Welding svejsehjelme er i overensstemmelse med pkt. 1.4 i bilag II af EU-forordningerne.

Böhler Welding svejsehjelme yder permanent beskyttelse mod UV/IR-stråling og beskyttes af ansigtet mod sprøjt fra svejseprocessen.

Kig aldrig ubeskyttet direkte ind i lysbuen. Dette kan medføre smertefuld betændelse af hornhinden og uoprettelige skader på øjets linse med katarakter som følge.

ANVENDELSESMÅRØDE

ADVARSEL! Før hjelmen anvendes til svejseformål skal det sikres, at sikkerhedsinstruktionerne er blevet læst og forstået.

Böhler Welding svejsehjelme og svejsefiltre kan anvendes til de fleste lysbuesvejseopgaver og TIG-sveisning, hvis angivet. Svejsefiltrene giver beskyttelse mod skadelig UV- og IR-stråling i henhold til kravet om den tæthedssgrad som er angivet på hver ADF-model; beskyttelse af øjnene er oprettholdt så længe ADF-enheden er slået ned foran øjnene.

Efterfølgende tabel tjener som en reference for valg af de mest gængse indstillinger af tæthedssgraden for svejsefiltret:

Svejse proces eller relaterede teknikker		Svejsestrøm i ampere																	
0.5	1	2.5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	325	375	425	475	500	500	500	500
MMA manual		8		9	10	11			12		13		13		14				
MIG / Stål, legeret stål, Kobber & kobber legeringer etc.							10	11		12		13		14					
MIG / Aluminium kobber, nikkel, og andre legeringer.							10	11		12		13		14					
TIG / Obloukové svářování netavicí se elektrodou v inertním, argonovém plnou (Ar/H ₂) (Ar/He) V echny svářitelné kovy, jako: oceli, hliník, měď, nikl a jejich slitiny.		8		9	10	11		12		13		14							
MAG / Obloukové svářování tavicí se elektrodou aktivním plnou (Ar/CO ₂ O ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂)					10	11	12		13		14								
Konstrukční ocel, kalené, popoušťené oceli, Cr/Ni ocel, Cr, ocel a jiné slitinové oceli.																			
Svařování elektrickým obloukem za použití stlačeného vzduchu, (Tavné svářovaní) uhlíkové elektrody (O ₂)									10	11	12	13	14						
Drdžkování plamenem za použití stlačeného vzduchu (O ₂)																			
Plazmové řežení (Tavné řezání)									11		12		13		14				
V echny svářitelné kovy viz WIG																			
Středový a vnější plyn: argon (Ar/H ₂) (Ar/He)																			
Plazmové řežení (Tavné řezání)		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14						
Mikroplazmové svářování		1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500						
Středový a vnější plyn: argon (Ar/H ₂) (Ar/He)		0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	325	375	425	475	500	500	500	500

Dansk

Afhængigt af de aktuelle arbejdsbetingelser kan den næst højere hhv. lavere indstilling vælges.

De mørkere områder repræsenterer de områder, hvor den tilsvarende svejseproces ikke kan anvendes.


Böhler Welding svejsehjelme er egnet, men ikke begrænset til følgende anvendelser:

- » AC/DC-impulssvejsning
- » WIG/TIG-svejseinverter
- » Elektrodesvejsning
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG-beskyttelsesgassvejsning

FORBEREDELSE & BETJENING

Böhler Welding svejsehjelme leveres færdige til brug efter nogle få justeringer. Alle svejsehjelme er udstyret med et indstilleligt hovedtøj:

Drej knappen bag på hovedtøjet for at indstille det passende til brugerens hoved. Hovedremmen kan indstilles i både længde og vinkel.



Før påbegyndelse af svejseopgaver kontroller omhyggeligt svejsehjelmen og ADF-filtret for synlige mærker, spræk, tærringer eller ridsede overflader; beskadigede overflader, også på beskyttelsesplader, reducerer øjenbeskyttelsen. Hvis beskyttelsesplader er ridset, beskadiget er fyldt med sprøjte bør de udskiftes.

En svejsehjelm må ikke falde på gulvet. Læg aldrig tunge emner eller værktøj på eller ind i hjelmen; disse kan beskadige hjelmens komponenter. Hvis filtret behandles omhyggeligt, behøver det ingen yderligere vedligeholdelse under dets levetid.

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rens hjelmen kun med mild sæbe og vand. Tør den med en ren bomuldklud. Husk, at anvendelse af opløsningsmidler er strengt forbudt, da disse vil ødelægge masken og filtret. Ridsete eller beskadigede beskyttelsesglas skal altid udskiftes.


Brugeren skal foretage regelmæssige daglige kontroller for at sikre, at hjelmen ikke har nogen beskadigelser. Det ydre og indre beskyttelsesglas

er forbrugsmaterialer og skal regelmæssigt udskiftes med originale certificerede universal reservedele.

Vi anbefaler en anvendelsestid på 3-4 år. Anvendelsestiden er afhængig af forskellige faktorer, som anvendelsesart, renholdelse, opbevaring og vedligeholdelse. Intervaller for inspektion og udskiftning af beskadigede dele (anbefalinger).

UDSKIFTNING AF DET YDRE BESKYTTELSESGLAS

1. Det bør sikres, at hjelmen altid er udstyret med originale indre og ydre beskyttelsesglas og slibevisir fra Böhler Welding.
2. Disse beskyttelsesglas skal udskiftes hvis de er knækket, beskadiget eller fyldt så meget med svejsesprøjt, at synet ikke længere er tilstrækkeligt.
3. Det ydre og indre beskyttelsesglas og slibevisiret er forbrugsmaterialer og skal regelmæssigt udskiftes med originale certificerede re-



4. Det ydre beskyttelsesglas indsættes bagfra flip-up-visiret, se illustration foroven.
5. Det indre beskyttelsesglas indsættes bagfra og i holderne på ADF-filtret. Den iht. standarden oplyste beskyttelsesgrad opnås kun, hvis alle beskyttelsesglas og beskyttelseskombineringerne er installeret jf. producenternes instruktioner.
6. Slibevisiret fjernes ved at trykke bagfra og udefter og indsættes forfra.



7. Skift tæthedegraden fra 9 til 13 til 5 til 9 eller til slibning (Grind) efter behov via den eksterne knap.
8. Indstil følsomheden efter behov vha. indstillingsknappen.
9. Hvis hjelmen ikke anvendes i mere end 15 minutter vil strømforsyningen automatisk slukke. Der findes ingen slukkeknap (Off).

UDSKIFTNING AF ADF-BATTERI

1. Batteriet udskiftes ved at fjerne dækslet over det indre af slibeknappen.
2. Det er vigtigt, når batteriet udskiftes, at det sættes korrekt i som vist på illustrationen.



ADF-MÆRKNING

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 - lystæthed

9 - laveste mørketæthed

13 - højeste mørketæthed

VA - producentens identifikation

1 - Optisk klasse

1 - Lysspredningsklasse

1 - Homogenitetsklasse

2 - Virkelegenskabsklasse

379 - Nummer for den relevante standard

Forklaring på hjelmmærkning

EN175 B

EN175 – er nummeret på standarden

B – symbol for modstand overfor højhastighedspartikler

Mærkning på beskyttelsesglas


EN166 1 B

FEJLFINDING

1. Skifter ikke tæthedgrad – hvis ADF-filtret forbliver lys og ikke skifter til mørk ved svejsning. Stop øjeblikkeligt svejsearbejdet: Kontroller følsomhedsindstillingen og korrigér følsomheden om nødvendigt. Rens beskyttelsesglasset og sensorerne for snavs o.l. OBS! Kontroller, at sensorerne er rene og rettet mod lysbuen; med en vinkel på 45° eller mere vil lysbuen ikke nå sensorerne.
2. Skifter ikke tæthedgrad – hvis ADF-

filtret forbliver lys og ikke skifter til mørk ved svejsning eller hvis det forbliver mørkt efter at svejsningen er stoppet. Finindstil følsomheden ved at foretage små justeringer ved at dreje knappen mod „Low“ (lavere). Under ekstreme lysforhold kan det blive nødvendigt at reducere lyssets intensitet i omgivelsen. Hvis der skulle opstå fejl under test eller anvendelse af produktet, stop anvendelsen og tag kontakt til den lokale forhandler.

KOMPONENTLISTE & SAMLING AF BÖHLER WELDING HJELM



Komponentliste:

KOMPONENT	BESKRIVELSE	KOMPONENTNUMMER
*	Böhler Welding-hjelm komplet	32374
1	Hovedtøj komplet	32406
*	Svedbånd for og bag	32416
2	Forreste beskyttelsesglas	32423
3	Inderste beskyttelsesglas	32433
4	Glasholder med skruer	32442
5	Slibevisir	32437
*	ADF-batteri 1x CR2450	32518
*	Dioptri +1,0	32444
*	Dioptri +1,5	32445
*	Dioptri +2,0	32452
*	Dioptri +2,5	32456

CERTIFICERING & KONTROLMÆRKNINGER

Svejsehjelme og svejsefiltre fra Böhler Welding er testet mht. øjenbeskyttelse af følgende be-myndigede organer: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönl-iche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik

Testlaboratorium akkrediteret af DAkkS D-PL-19590-02-00

Bemyndiget af Central

Authority of the Federal States
for Safety Technologies (ZLS)

ZLS-NB-0156

Vi er derfor godkendt til at anvende følgende mærkninger:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

EC-mærkning

(European Conformity mark).

Dette bekræfter, at produktet er i
overensstemmelse med kravene jf. di-
rektivet 89/686/EØF

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK - OLVASSA EL HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT



Használatba vétel előtt olvassa el és értelmezze meg az összes utasítást!

VIGYÁZAT



Az automatikusan sötétedő szűrős hegesztőmaszkot úgy terveztük, hogy védje a szemet és az arcot a szokásos hegesztési körülmények között előforduló szíkraktól, fröccsenések től és káros sugárzásoktól. A

Az automatikusan sötétedő szűrős hegesztőmaszkot összeszerelt állapotban szállítjuk. Használatba vétel előtt be kell állítani, hogy a viseléskor megfelelően illeszkedjen. Állítsa be a készletetési időt, az érzékenységet

sötétedő szűrő automatikusan világos (átlátszó) állapotról sötétre vált, ha létrejön a hegesztőív, majd újra világos lesz, amint a hegesztés befejeződött.

és az árnyalat számát az adott alkalmazáshoz! A maszkot tárolja száraz, hűvös és sötét helyen, és hosszabb idejű tárolás előtt ne felejtse el kivenni belőle az elemeket hosszabb idejű tárolás előtt.



VIGYÁZAT



- » Az automatikusan sötétedő szűrős hegesztőmaszk nem használható lézeres hegesztéshez.
- » Soha ne helyezze a maszkot és az automatikusan sötétedő szűrőt forró felületre!
- » Soha ne nyissa fel és ne módositsa az automatikusan sötétedő szűrőt!
- » Ez az automatikusan sötétedő szűrős hegesztőmaszk nem nyújt védelmet erős ütések ellen.
- » Ez a maszk nem véd robbanószerkezetektől vagy korrozív folyadékoktól.
- » Ne módositsa se a szűrőt, se a maszkot, kivéve ha ilyen módosítás szerepel ebben a kézikönyvbén.
- » Ne használjon a kézikönyvben megadottakon kívül más cserealkatrészeket. Nem engedélyezett módosítások és cserealkatrészek érvénytelenítik a garanciát, valamint személyi sérülés kockázatának teszik ki a maszk használóját.
- » Amennyiben a maszk nem sötétedik be a hegesztő ív begyűjtésánál, akkor azonnal hagyja abba a hegesztést és forduljon feletteséhez vagy a kiskereskedőhöz.
- » Ne merítse a szűrőt vízbe!
- » Ne használjon oldószereket a szűrő ernyőjén vagy a maszk részein.
- » Csak az alábbi hőmérséklet tartományban használja a maszkot: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).

- » Tárolási hőmérséklet: -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F). A maszkot száraz, hűvös és sötét helyen kell tárolni, ha azt hosszú időn át nem fogja használni.
- » Védje a szűrőt a vízzel és szennyeződéssel való érintkezéstől.
- » Rendszeresen tisztítsa meg a szűrő felületét. Ne használjon erős tisztítószereket! Az érzékelőket és a napelem cellákat mindenkor tartsa tiszta, nem foszló ronggyal.
- » Rendszeresen cserélje a repedezett/karcos/felületi hibás elülső fedőlencséket.
- » Azok az anyagok, amelyek a maszk viselőjének bőrével érintkezésbe kerülhetnek, bizonyos körülmények között allergiás reakciókat válthatnak ki.
- » Az ADF-maszkot csak a belső fedőlencsékkel együtt szabad használni.
- » A nagy sebességű szemcsék ellen a szokványos gyógyászati szemüvegeken viselt szemvédők továbbíthatják az ütéseket, így veszélyesek lehetnek a viselőjükre.
- » Ütésálló ásványi szűrős szemlencsék csak megfelelő hátsó szemlencsékkel együtt használhatók.
- » Ha az F vagy a B szimbólum nem egyezik meg a szemlencsén és a kereten, akkor a teljes szemvédő megoldás tekintetében az alacsonyabb szintet kell figyelembe venni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VIGYÁZAT! Mielőtt hegesztésnél használná a maszket, előbb feltétlenül olvassa el és értelmezze a biztonsági utasításokat!

A Böhler Welding hegesztőmaszk tájékoztató kézikönyve megfelel az EC rendelet II. függeléke 1.4 bekezdésének.

A hegesztőmaszk állandó védelmet nyújt az UV/IR-sugarak ellen, valamint védi az arcot és a szemet a hegesztés során keletkező szíkraktól.

Ne nézzen közvetlenül, a szem védelme nélkül a hegesztésnél keletkező elektromos ívbe. Ez a szaruhártya fájdalmas gyulladását, és a szemlencse gyógyíthatatlan, szürke hályog kialakulásához vezető károsodását okozhatja.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

VIGYÁZAT! Mielőtt hegesztésnél használná a maszket, előbb feltétlenül olvassa el és értelmezze a biztonsági utasításokat!

A Böhler Welding hegesztőmaszkok és hegesztő szűrők felhasználhatók a legtöbb ívhegesztéses munkához és TIG hegesztéshez is, ha ez meg van jelölve. A hegesztő szűrők védelmet biztosítanak a káros UV és IR-sugárzás ellen az egyes automatikus (ADF) modellekben megjelölt sötétedési fokozat kö-

vetelmények szerint: a szem mindaddig védett marad, amíg a felhajtható pajzs le van ereszte és lefedi a látómezőt.

Az alábbi táblázat hivatkozásként szolgál a hegesztési szűrő legmegfelelőbb sötétedési fokozatának kiválasztásához:

Hegesztési eljársá Vagy kapcsodóló technológiák		Hegesztési áram											
Kézi /hegesztés Portoföltétes elektróddak Bevon elektróddak		0,5 1 2,5 5 10 15 20 30 40 60 80 100 125 150 200 225 250 300 350 400 450 500	8	9	10	11	12	13	14				
MIG / Fogyóelektróddás Semilegesvédőgázos ivhegesztés (Ar/He) Acélok ötvözött acélok										10 11 12 13 14			
MIG / Fogyóelektróddás Semilegesvédőgázos ivhe- gesztés (Ar/He) Aluminium, réz, nikkel És más ötvözétek.										10 11 12 13 14			
AWI / Argonvédőgázás Wolfraamelektróddás ivhe- gesztés (Ar/H ₂) (Ar/He) Az össze hegeszthető fém		8	9	10	11	12	13	14					
MAG / Fogyóelektróddás Aktív védőgázas (Ar/ CO ₂ O ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂) Szerkezeti acél, edzett és hőkezelt acélok, Cr-Ni-acél, Cr-acél, és más ötvözött acélok.													
Szénelektróddás ivfargás szénelektróddák (O ₂)										10 11 12 13 14			
Plazma vágás Az összes hegeszthető fém, lásd AWI Központi és külön gázellátás: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)													
Plazma vágás Micro-plazma hegesztés Központi és külön gázellátás: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)		4 1 5 2,5 10 20 40 80 125 175 225 275 325 375 425 475 500	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	11 12 13 14	15 30 60 100 150 200 250 300 350 400 450 500								

Az alkalmazási feltételektől függően a következő magasabb vagy a következő alacsonyabb védelmi szint használható. A sötétebb mezők azoknak a területeknek felelnek meg, amelyeken a megfelelő hegesztési folyamat nem használható. A Böhler Welding hegesztőmaszkok többek között a következő hegesztési eljárásokhoz

használhatók:


- » AC/DC impulzushegesztés
- » WIG/TIG inverteres hegesztés
- » Hegesztőpálcás hegesztés
- » Argon/hélium
- » MIG/MAG védőgázos ívhegesztés

ELŐKÉSZÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS

A Böhler Welding maszkokat teljesen összeszerelt állapotban szállítjuk és kisebb beállítás után felhasználásra készek. minden hegesztőmaszk kényelmes fejhevederrel van ellátva, amely beállítható, hogy a maszkot kényelmesen lehessen viselni:

A fejhevedert a hátsó részén található beállító gomb elforgatásával lehet a felhasználó fejéhez igazítani. A felső pánt hossza és állásszöge szabályozható.

A munka megkezdése előtt kérjük, gondosan ellenőrizze a hegesztőmaszkot és az automatikusan sötétedő szűrőt, hogy nincsenek-e rajtuk látható nyomok, repedések, felpattogások vagy karcos felületek: a sérült felületek még a védőlemezeken is csökkentik a látásromlás elüli védelmet. Ha a védőlemezek karcosak, sérültek vagy túl sok odafröccsent csepp gyűlt fel rajtuk, akkor cserélje ki őket.



Ne ejtse le a hegesztőmaszkot! Ne helyezzen nehéz tárgyakat vagy szerszámkat a maszk belséjébe, ezek ugyanis kárt tehetnek a maszk részeiben. Ha megfelelően használja, akkor a hegesztőszűrő nem igényel karbantartást az élettartama alatt.

SZERVIZELÉS ÉS KARBANTARTÁS

A maszkot csak lágy szappannal és vízzel tisztítsa. Törölje szárazra tiszta pamutszövettel. Ne feledje, hogy oldószerök használata szigorúan tilos, mivel ezek károsítják a maszkot és a szűrőket. Az összekarcolódott vagy sérült szemvédő pajzsot mindig ki kell cserélni.


A felhasználónak minden nap rendszeresen ellenőriznie kell, hogy nincs-e látható sérülés. A külső és belső szemvédő pajzs fogyóanyag-

nak számít és azokat rendszeresen cserélni kell eredeti tanúsított Universal tartalék alkatrészekkel.

Használati időnek 3-4 évet javasolunk. A használati idő hossza különböző tényezőktől, például a használat módjától, a tisztítástól, a tárolástól és a karbantartástól függ. Az ellenőrzések gyakorisága és a sérült alkatrészek cseréje (ajánlott).

A KÜLSŐ LENCSE CSERÉJE

1. Gondoskodjon arról, hogy a maszk minden Böhler Welding jóváhagyással rendelkező külső és belső védőlencsével, illetve köszörülési szemvédő pajzzsal legyen felszerelve.
2. Ezeket a védőlencséket ki kell cserélni, ha eltörtek, megsérültek vagy a hegesztésből származó szétfröccsenő és a lencsékre tapadó cseppek gátolják a látást.
3. A külső és belső védőlencse, valamint a köszörülési szemvédő pajzs fogyóanyagnak számít és azokat rendszeresen cserélni kell eredeti tanúsított tartalék alkatrészekkel.



4. A külső védőlencséket hátulról kell behelyezni a felhajtható részbe, lásd a fenti ábrát.
5. A belső védőlencsét hátulról kell behelyezni az automatikusan sötétedő szűrőn levő rögzítőkbe. Az ebben az előírásban szereplő védelem mértéke csak akkor biztosított, ha az összes lencse és rögzítő alkatrész a gyártó utasításában felsoroltak szerint lett beszerelve.
6. A köszörülési szemvédő pajzsot belülről kifelé nyomva lehet eltávolítani, illetve előlről lehet felhelyezni.



7. A sötétedés állítása külső kapcsolóval igény szerint 9 és 13, valamint 5 és 9 között, illetve köszörüléshez.
8. A „Sensitivity Time” (érzékelési idő) értéket a forgatható beállító gombbal állítsa be igény szerint.
9. Ha a maszkot 15 percig nem használja, akkor az automatikusan kikapcsol. A maszon nincs kikapcsoló gomb.

A GOMBELEM CSERÉJE

1. Az elem cseréjét a köszörülési üzemmód kapcsolójának belső oldalán található fedél eltávolításával lehet elvégezni.
2. Fontos, hogy elemcserékor az ábrának megfelelően helyezze be az elemet.



ADF JELÖLÉSE

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 - világos állapotot jelző fokozatszám
9 - a legvilágosabb állapotot jelző fokozatszám
13 - a legsötétebb állapot jelző fokozatszám
VA - A gyártó ozonosítója
1 - Optikai osztály
1 - Fényszórási osztály
1 - Fényáteresztési osztály változása
2 - Irányszög érzékenység besorolása
379 - Szabvány száma

A maszk jelölésének magyarázata

EN175 B

EN175 - A szabvány száma

B - Közepes energiatakarékkossági besorolás

Fedőlencse jelölései


EN166 1 B

HIBAELHÁRÍTÁS

1. Nem kapcsol be - Ha az automatikusan sötétedő lencse világos marad és nem sötétedik el hegesztésnél. Azonnal hagyja abba a hegesztést: Ellenőrizze az ajánlott érzékeniségi beállítást és módosítsa az érzékeniséget. Tisztítsa meg a fedőlencséket és az érzékelőket az esetleges szennyeződéstől. Ne feledje! Győződjön meg arról, hogy az érzékelők tiszták és a hegesztő ív felé néznek; ha 45 fokos vagy nagyobb szögben állnak, akkor az ív fénye nem éri el az érzékelőket.
2. Nem kapcsol be - Ha az automatikusan

sötétedő lencse besötétedve marad az ív kioltása után is vagy ha a lencse akkor is besötétedik, ha nincs ív jelen. A kezelőgombot finoman, fokozatosan a „Lo” beállítás felé forgatva végezze el az érzékenység finombeállítását. Szélsőséges megvilágítási viszonyok között előfordulhat, hogy csökkenteni kell a környezeti világítás szintjét. Kipróbálás és használat közben, ha a maszk meghibásodik, kérjük, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon a helyi értékesítési képviselőhöz.

ALKATRÉSZ- ÉS SZERELVÉNYLISTA, BÖHLER WELDING MASZK



Alkatrészlista:

TÉTEL	LEÍRÁS	ALKATRÉSZSZÁM
*	Teljes Böhler Welding maszk	32374
1	Teljes fejpánt	32406
*	Homlokpánt, elülső és hátsó rész	32416
2	Elülső fedőlencse	32423
3	Belső fedőlencse	32433
4	Lencsetartó csavarokkal	32442
5	Köszörülési szemvédő pajzs	32437
*	Gombelem, 1xCR2450	32517
*	+1,0 dioptria	32444
*	+1,5 dioptria	32445
*	+2,0 dioptria	32452
*	+2,5 dioptria	32456

TANÚSÍTÁS ÉS ELLENŐRZÉSI CÍMKÉK

A Böhler Welding hegesztőmaszk és hegesztőszűrők által a szemnek biztosított védelmet a következő kijelölt szervezet vizsgálta: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik

A vizsgáló laboratóriumot akkreditálta: DAkkS D-PL-19590-02-00

A laboratóriumot kijelölte

a Szövetségi Államok

Biztonságtechnikai Központi Hatósága (ZLS)

ZLS-NB-0156

Ezért jogosultak vagyunk a következő jelölések használatára:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

Európai megfelelőségi jelzés.
Ez igazolja, hogy a termék megfelel a
89/686/EGK irányelv előírásainak.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN - LEZEN VOOR GEBRUIK



WAARSCHUWING



Lees alle instructies vóór gebruik en zorg dat u deze begrepen hebt

Automatisch verduisterende lashelmen zijn ontwikkeld om de ogen en het gezicht te beschermen tegen vonken, spatten en schadelijke straling bij normale lasomstandigheden. De automatisch verduisterende filter wijzigt

De automatisch verduisterende lashelm wordt volledig geassembleerd geleverd. Voordat hij kan worden gebruikt, moet hij worden afgesteld zodat hij goed past voor de gebruiker. Stel de vertragingstijd, de gevoeligheid en het kleur-

van lichte toestand naar donkere toestand wanneer de lasboog wordt ontstoken en keert terug naar lichte toestand wanneer het lassen stopt.

nummer in voor uw toepassing.

De helm moet worden opgeslagen in een droge, koele en donkere ruimte. Denk eraan de batterij te verwijderen voor langdurige opslag.



WAARSCHUWING



- » Deze automatisch verduisterende lashelm is niet geschikt voor laserlassen.
- » Plaats deze helm en de automatisch verduisterende filter nooit op een heet oppervlak.
- » Maak de automatisch verduisterende filter nooit open en breng er geen wijzigingen aan aan.
- » Deze automatisch verduisterende lashelm biedt geen bescherming tegen ernstige impact.
- » Deze helm biedt geen bescherming tegen explosies of corrosieve vloeistoffen.
- » Breng geen wijzigingen aan, noch aan de filter, noch aan de helm, tenzij dit wordt aangegeven in de handleiding.
- » Gebruik geen andere reserveonderdelen dan deze opgegeven in de handleiding. Ongeoorloofde wijzigingen en niet toegelaten reserveonderdelen zullen de garantie teniet doen en de gebruiker blootstellen aan risico's op persoonlijk letsel.
- » Wanneer deze helm niet verduistert zodra een lasboog wordt ontstoken, stop dan onmiddellijk met lassen en neem contact op met uw verantwoordelijke of uw dealer.
- » Dompel de filter niet onder in water.
- » Gebruik geen oplosmiddelen op het filterscherf of op onderdelen van de helm.
- » Gebruik de helm alleen bij temperaturen tussen: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Opslagtemperatuur: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~

158 °F). De helm moet op een droge, koele en donkere plaats worden opgeslagen wanneer deze voor langere tijd niet wordt gebruikt.

- » Bescherm de filter tegen contact met vloeistoffen en vuil.
- » Reinig het filteroppervlak regelmatig; vermijd het gebruik van sterke reinigingsmiddelen. Houd de sensoren en zonnecellen altijd schoon. Gebruik hiervoor een propere, pluisvrije doek.
- » Vervang het gebrokkige/bekraste of door spatten beschadigde beschermglas van de voorruit regelmatig.
- » De materialen die in contact komen met de huid kunnen in sommige omstandigheden allergische reacties veroorzaken.
- » De automatisch verduisterende filter mag alleen worden gebruikt in combinatie met het beschermglas van de binnenkap.
- » Oogbeschermers tegen snel bewegende partikels die worden gedragen op standaard brillen kunnen schokken doorgeven, waardoor er gevaar bestaat voor de drager.
- » Geharde mineralefilterglazen mogen alleen worden gebruikt in combinatie met een geschikt achterliggend glas.
- » Indien de symbolen F of B niet aanwezig zijn op zowel het glas als op het frame, is het het lagere niveau dat wordt toegekend aan het oogbeschermingsgeheel.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Zorg dat u de veiligheidsinstructies hebt gelezen en dat u deze begrijpt voordat u de helm gebruikt om te gaan lassen.

De informatiehandleiding voor de beschermende Böhler Welding-lashelmen beantwoorden aan par. 1.4 van appendix II van de EG-regelgeving.

Böhler Welding-lashelmen bieden permanente bescherming tegen UV/IR-stralen, evenals gelaats- en oogbescherming tegen vonken veroorzaakt door het lasproces.

Kijk met onbeschermd ogen niet rechtstreeks naar de lasstralen wanneer de lasboog ontsteekt. Dit kan een pijnlijke ontsteking van het hoornvlies veroorzaken, evenals onherstelbare schade aan de ooglens, met cataract als mogelijk gevolg.

TOEPASSINGSBEREIK

WAARSCHUWING! Zorg dat u de veiligheidsinstructies hebt gelezen en dat u deze begrijpt voordat u de helm gebruikt om te gaan lassen.

Böhler Welding-lashelmen en -lasfilters kunnen worden gebruikt voor de meeste lastoepassingen, evenals voor TIG-lassen waar aangegeven. De lasfilters bieden bescherming tegen schadelijke UV- en IR-straling volgens de vereisten voor het kleurnummer gemarkeerd op elk passief of automatisch (ADF - auto darke-

ning filter) model; de oogbescherming is geboden zolang het opklapscherm omlaag is geklappt en het zicht beschermt.

Onderstaande tabel dient als referentie voor de selectie van het meest geschikte kleurnummer voor de lasfilter:

		Stroom in ampères																								
Het interne procédé van het lassen of verwante techniken		0,5	2,5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500			
Handmatig lassen		1	2	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500			
Vuldraad		8			9		10			11			12			13			13		14					
Beklede elektroden													10	11		12			13		14					
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)													10	11		12			13		14					
Staal, gelegeerd staal, Koper & en zijn legeringen etc.																										
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)													10	11		12			13		14					
Aluminium, koper, nikkel en andere legeringen.																										
TIG / Tungsten-Inert Gas Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)													8	9	10	11	11	12	13							
Alle lasbare materialen zoals: staal, aluminium koper, nikkel en zijn legeringen.																										
MAG / Metal-active Gas (Ar/CO ₂ O ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂)																										
Constructie staal, gehard & getempered staal Cr-Ni staal, Cr-staal & ander gelegeerde staaldoorten.													10	11	12	13	13	14								
Gutsen																										
Gutsen met koolstofelektroden (O ₂)																										
Vlamgutsen met samengeperste lucht (O ₂)																										
Plasmajilden																										
Alle lasbare materialen zie TIG Plasmagas en beschermgas: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)																										
Plasma lassen																										
Micro-plasma lassen																										
Plasmagas en beschermgas: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)													4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
													1	2	5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450	500

Afhankelijk van de toepassingsomstandigheden kan het volgende hogere of lagere beschermingsniveau worden gebruikt.

De donkerdere velden vertegenwoordigen de gebieden waarin het betreffende lasproces niet kan worden gebruikt.

Böhler Welding-lashelmen zijn geschikt voor, maar niet beperkt tot, volgende toepassingen:


- » AC/DC-pulslassen
- » Inverter TIG-lassen
- » Lassen met beklede elektrode
- » Argon/helium
- » MIG/MAG-lassen

VOORBEREIDING & GEBRUIK

Böhler Welding-lashelmen zijn volledig geassembleerd en klaar voor gebruik na slechts enkele kleine aanpassingen. Alle lashelmen zijn uitgerust met een comfortabel binnenwerk dat voor meer comfort kan worden aangepast aan de hoofdomvang van de gebruiker.

Verdraai de instelknop achteraan op het binnenwerk om de grootte aan te passen aan het hoofd van de gebruiker. Er is aanpassing mogelijk van de bovenriem, evenals een overlangse aanpassing en een hoekaanpassing.

Voor u het werk aanvat, inspecteert u de lashelm en de automatisch verduisterende filter zorgvuldig op zichtbare tekenen van barsten, krassen of beschadigingen door spatten; beschadigde oppervlakken, zelfs van de beschermlanden, kunnen al afbreuk doen aan de zichtbescherming. Als er beschermlanden bekrast of beschadigd zijn, of een ophoping



van spatten vertonen, vervang deze dan.

Laat een lashelm nooit vallen. Plaats geen zware voorwerpen of gereedschap op of in de helm; dit kan de onderdelen ervan beschadigen. Indien er correct mee wordt omgegaan, vereist de lasfilter geen verder onderhoud voor de hele levensduur.

ONDERHOUD EN INSTANDHOUDING

Reinig de helm alleen met milde zeep en water. Droog af met een propere doek.

Hou er rekening mee dat het gebruik van oplosmiddelen strikt verboden is omdat deze het masker en de filters beschadigen.

Bekraste of beschadigde kijkglazen moeten altijd worden vervangen.


De gebruiker moet dagelijks meerdere keren controleren of er geen schade is. De buitenste en binnenste kijkglazen zijn verbruiksgoe-

deren en moeten regelmatig worden vervangen door originele, gecertificeerde universele reserveonderdelen.

Wij adviseren een gebruiksteriode van 3-4 jaar. De gebruiksduur is afhankelijk van verschillende factoren zoals gebruikssintensiteit, reiniging, opslag en onderhoud. Regelmaat van inspecties en vervanging van beschadigde onderdelen (aanbevolen).

VERVANGEN VAN HET BUITENSTE KIJKGLAS

1. Zorg ervoor dat de helm altijd is voorzien van een door Böhler Welding goedgekeurd buitenste en binnenste beschermglas en slijpscherm.
2. Deze beschermglazen moeten worden vervangen indien gebroken, beschadigd of zodanig bedekt met lasspatten dat een goed zicht wordt belemmerd.
3. De buitenste en binnenste beschermglazen en het slijpscherm zijn verbruiksgoederen en moeten regelmatig worden vervangen door originele, gecertificeerde reserveonderdelen.



4. Het buitenste beschermglas wordt vanaf de achterkant van het opklapdeel geplaatst, zie bovenstaande afbeelding.
5. Het binnenste glas wordt vanaf de achterkant geplaatst, in de houder op de automatisch verduisterende filter. De gemarkeerde bescherming overeenkomstig deze standaard is alleen gewaarborgd wanneer alle kijkglazen en bevestigingscomponenten geïnstalleerd zijn volgens de instructielijst van de fabrikant.
6. Het slijpscherm wordt verwijderd door van achteren naar buiten toe te drukken en het wordt geplaatst vanaf de voorkant.



7. Verander het kleurnummer van 9 naar 13 naar 5 naar 9, of naar de slijpstand, zoals gewenst.
8. Stel de gevoeligheid in met de instelknop, zoals gewenst.
9. Wanneer de helm gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Er is geen OFF-knop.

VERVANGEN VAN DE ADF-BATTERIJ

1. De batterij kan worden vervangen door de kap aan de binnenkant van de slijp-schakelaar weg te halen.
2. Het is absoluut noodzakelijk dat de batterij bij het vervangen op de juiste manier volgens de afbeelding wordt geplaatst.



MARKERING AUTOMATISCH VERDUISTERENDE FILTER

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 - Schaalnummer voor heldere stand
9 - Schaalnummer voor helderste donkere stand
13 - Schaalnummer voor donkerste stand
VA - Identificatie van de fabrikant
1 - Optische Klasse
1 - Lichtdiffusieklaas
1 - Variatie van de lichtdoorlatendheidsklasse
2 - Classificatie van de kijkhoekafhankelijkheid
379 - Nummer van de norm

Verklaring helmmarkering

EN175 B

EN175 – is het nummer van de norm
B – is de specificatie voor bestendigheid tegen een impact met gemiddelde energie

Markeringen beschermglas


EN166 1 B

PROBLEMEN OPLOSSEN

1. Schakelt niet – wanneer de automatische filter licht blijft en niet verduistert bij het lassen. Stop onmiddellijk met lassen: lees de gevoeligheidsaanbevelingen opnieuw door en pas de gevoeligheid aan. Reinig het beschermglas en de sensoren. Opmerking: Zorg ervoor dat de sensoren proper zijn en naar de lasboog toe gericht zijn; hoeken van 45° of meer kunnen ervoor zorgen dat het licht van de lasboog de sensoren niet bereikt.
2. Schakelt niet – wanneer de automati-

sche filter donker blijft nadat de lasboog gedooft is, of de automatische filter donker blijft wanneer er geen lasboog aanwezig is. Regel de gevoelighedsinstelling minutieus af door kleine aanpassingen van de regelknop in de richting van de „Lo“-positie. In extreme lichtomstandigheden kan het nodig zijn om de intensiteit van het omgevingslicht te verlagen. Bij storingen bij het testen of gebruiken van de helm dient u het gebruik te stoppen en contact op te nemen met uw lokale dealer.

LIJST MET ONDERDELEN & ASSEMBLAGE BÖHLER WELDING-LASHELM



Lijst met onderdelen:

ITEM	BESCHRIJVING	ONDERDEELNR
*	Böhler Welding-lashelm, compleet	32374
1	Binnenwerk, compleet	32406
*	Zweetband voor en achter	32416
2	Beschermsglas van de voorkap	32423
3	Beschermsglas van de binnenkap	32433
4	Kijkglashouder met schroeven	32442
5	Slijpscherm	32437
*	ADF-batterij 1x CR2450	32517
*	Dioptrie +1,0	32444
*	Dioptrie +1,5	32445
*	Dioptrie +2,0	32452
*	Dioptrie +2,5	32456

CERTIFICERING & KEURINGSLABELS

De lashelmen en lasfilters van Böhler Welding zijn als oogbescherming getest door de volgende instanties: ECS GmbH - European Certification Service - Oogbescherming en persoonlijke beschermingsmiddelen
Laserbescherming en optische meettechniek

Testlab erkend door DAkkS D-PL-19590-02-00

Aangemeld door de

Duitse Zentralstelle der Länder
für Sicherheitstechnik (ZLS)

ZLS-NB-0156

Hierdoor is het ons toegestaan volgende markeringen te gebruiken:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

Europees conformiteitslabel.

Dit bevestigt dat het product beantwoordt aan de vereisten van de richtlijn 89/686/EG.

SIKKERHETSADVARSLER - MÅ LESES FØR BRUK



ADVARSEL

Les og forstå alle instruksjoner før produktet brukes



Automatisk nedblendende sveisehjelmer er beregnet på å beskytte øynene og ansiktet mot gnister, sprut og skadelig stråling ved normale sveiseforhold. Det automatisk ned-

Den automatisk nedblendende sveisehjelmen leveres montert. Før den kan brukes, må den imidlertid justeres for å passe godt til brukeren. Still inn maskens forsinkelse, følsomhet og tethetsgrad etter ditt bruksområde.

blendende lysfilteret vil automatisk endres fra lys til mørk tilstand når sveisebuen tennes, og vil gå tilbake til lys tilstand igjen når sveisingen stopper.

Hjelmen bør oppbevares på et tørt, kjølig og mørkt sted. Ved langvarig oppbevaring må batteriet fjernes.



ADVARSEL



- » Denne automatisk nedblendende sveisehjelmen egner seg ikke til lasersveising.
- » Denne hjelmen med det automatisk nedblendende lysfilteret må aldri plasseres på en varm flate.
- » Du må ikke åpne eller endre på det automatisk nedblendende filteret.
- » Denne automatisk nedblendende sveisehjelmen vil ikke beskytte mot harde støt.
- » Hjelmen vil ikke beskytte mot eksplosiver eller etsende væsker.
- » Ikke endre verken filteret eller hjelmen med mindre det spesifiseres i håndboken.
- » Ikke bruk andre reservedeler enn de som spesifiseres i denne håndboken. Uautoriserte endringer og reservedeler vil annullere garantien og utsette brukeren for risiko for personskade.
- » Dersom hjelmens lysfilter ikke blander ned (blir mørkere) etter at sveisebuen tennes, må du øyeblikkelig stoppe sveisingen og kontakte din overordnede eller din forhandler.
- » Ikke senk filteret i vann.
- » Ikke bruk løsemidler på lysfilteret eller hjelmens komponenter.
- » Brukes kun ved følgende temperaturer: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Oppbevaringstemperatur: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). Hjelmen skal oppbevares på et tørt, kjølig og mørkt sted når den ikke brukes over lengre tid.
- » Beskytt lysfilteret mot kontakt med væsker og smuss.
- » Rengjør lysfilterets overflate jevnlig, men ikke bruk sterke rengjøringsmidler. Hold alltid sensorene og solcellene rene ved å tørke dem med en lofri klut.
- » Skift ut det fremre dekkglasset når det sprekker eller ripes.
- » Materialene som kan komme i kontakt med brukerens hud kan i enkelte tilfeller føre til allergiske reaksjoner.
- » Det automatisk nedblendende lysfilteret skal kun brukes sammen med det indre dekkglasset.
- » Øyebeskyttere mot partikler med stor hastighet som brukes over standard briller, kan overføre støt og utgjøre en fare for brukeren.
- » Herdet mineralglass skal kun brukes sammen med et passende glass bak.
- » Hvis symbolene F eller B ikke er de samme på både glasset og rammen, skal den totale øyebeskyttelsen anses å ha det laveste nivået.

BRUKSANVISNING

ADVARSEL! Før du bruker hjelmen til sveising, må du lese og forstå sikkerhetsinstruksjonene.

Böhler Welding sveisehjelmer samsvarer med punkt 1.4 i vedlegg II til EU-forordningen. Böhler Welding sveisehjelmer gir permanent beskyttelse mot ultrafiolette og infrarøde stråler, i tillegg til beskyttelse av øyne og ansikt mot gnister fra sveiseprosessen.

Ikke se direkte inn i sveisestrålene med ubeskyttede øyne når sveisebuen er tent. Dette kan gi smertefull betennelse på hornhinnene og kan gi ubotelig øyeskade som fører til katarakt.

BRUKSOMRÅDE

ADVARSEL! Før du bruker hjelmen til sveising, må du lese og forstå sikkerhetsinstruksjonene.

Böhler Welding sveisehjelmer og lysfiltre kan brukes til de fleste typer buesveising og også til TIG-sveising når dette er oppgitt. Sveisefiltre gir beskyttelse mot skadelige ultrafiolette og infrarøde stråler i samsvar med skjermingsnummeret på hver kant av de selvformørkende filtrene. Øynene beskyttes så lenge den

vippebare delen av hjelmen er lukket og dekker øylene.

Følgende diagram er en referanse for valg av den mest passende tettethetsgraden for sveisefilteret:

Sveiseprosess eller beslektede teknikker	Intern strøm i amper																					
	0.5	1	2.5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	225	250	275	300	350	400	450
Emanueli																						
Elektrode med kjerne																						
Elektrode med flussmiddel																						
MIG / Metall-inert-gass Argon (Ar/He)																						
Stål, stållegeringer, Kobber og legeringer osv.	8																					
MIG / Metall-inert-gass Argon (Ar/He)																						
Aluminium, kobber, nikkel og andre legeringer.																						
TIG / Tungsten-inert-gass Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)																						
Alle sveisbare metaller som: stål, aluminium, kobber, nikkel og legeringer av disse.	8																					
MAG / Metall-aktiv-gass (Ar/CO ₂ /O ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂)																						
Bygningståål, herdet stål Kromnickelstål, kromstål og andre stållegeringer																						
Elektrisk lysbue komprimert luft (Smeltesveis) karbonelektroder (O ₂)																						
Flammefuging komprimert luft (O ₂)																						
Plasmaskærings (smelteskærings)																						
All sveisbare metaler, se TIG Sentral og ytre gass: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)																						
Plasmaskærings (smelteskærings)																						
Mikro-plasmavæising Sentral og ytre gass: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	20	30	60	100	150	200	250	300	400	500	450	500

Avhengig av bruksforholdene kan beskyttelsesnivået rett under eller rett over benyttes.

De mørkere feltene henviser til områder der den tilsvarende sveiseprosessen ikke kan brukes.

Böhler Welding sveisehjelmer egner seg for,

men er ikke begrenset til, følgene bruksområder:


- » AC/DC TIG-sveiseapparater
- » WIG/TIG-invertere
- » Elektrodesveising
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG gassbuesveising med inert dekkgass

KLARGJØRING OG BRUK

Böhler Welding sveisehjelmer er ferdigmonterte og klare til bruk etter mindre justeringer. Alle sveisehjelmer er utstyrt med komfortable hodebøyler som kan justeres for komfortabel tilpasning.

Roter justeringsbryteren på baksiden av hodestroppen for å tilpasse hjelmen til brukerens hode. Det er en justering på den øverste bøylen, en lengdejustering og en vinkeljustering.

Før du begynner arbeidet må du inspisere sveisehjelmen og det automatisk nedblendende filteret for synlige merker, sprekker, riper eller groper på flatene. Skade på flatene, selv på dekkglass, reduserer sikten og reduserer beskyttelsen. Hvis dekkglassene ripes, skades eller bygger opp sprut, må de skiftes ut.



Sveisehjelmer bør ikke mistes ned. Ikke plasser tunge objekter eller verktøy på eller i hjelmen, da dette kan skade komponentene. Ved korrekt bruk krever ikke lysfilteret noen vedlikehold i løpet av sin levetid.

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Hjelmen skal kun vaskes med mild såpe og vann. Tørk med en ren bomullsklut.

Merk deg at bruk av løsemidler er strengt forbudt, da de vil skade masken og filtrene.


Glass med riper eller skader må alltid skiftes.

Brukeren må sjekke hjelmen hver dag for synlige skader. Ytre og indre dekkglass er forbruksvarer som må skiftes jevnlig med originale og sertifiserte reservedeler.

Vi anbefaler en bruksperiode på 3–4 år. Bruksperioden avhenger av ulike faktorer som bruk, rengjøring, oppbevaring og vedlikehold. Hypsigghet av inspeksjoner og skifte av skadede deler (som anbefales).

SKIFTE AV DET YTRE GLASSET

1. Sørg for at hjelmen alltid utstyres med Böhler Welding-godkjente ytre og indre dekkglass og slipevisir.
2. Disse dekkglassene må skiftes hvis de sprekker, skades eller dekkes av sveisesprut i slik grad at det hindrer sikten.
3. Ytre og indre dekkglass og slipevisiret er forbruksvarer som må skiftes jevnlig med originale og sertifiserte reservedeler.



4. Det ytre dekkglasset settes inn fra baksiden på vippedelen, som vist i illustrasjonen ovenfor.
5. Det indre glasset settes inn fra baksiden i holderne på det automatisk nedblendende lysfilteret. Beskyttelsen som merkene indikerer oppnås når glass og holdere installeres i samsvar med produsentens instruksjoner.
6. Slipevisiret fjernes ved å skyve bakfra og utover, og det settes inn fra fronten.



7. Endre mørkhetsgrad fra 9-13 og 5-9, eller til slipe modus på en utvendig bryter.
8. Juster følsomheten ved å bruke justeringsbryteren.
9. Når hjelmen ikke brukes i løpet av 15 minutter, slås strømmen automatisk av. Det er ingen AV-bryter.

BYTTE AV ADF BATTERIET

1. Batteriet kan byttes ved å fjerne dekselet på innsiden av slipbryteren.
2. Det er viktig når du bytter batteriet, er det monert på riktig måte som i vist på instruksjonen.



LYSFILTERMERKING

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 - Tetthetsgrad, lys tilstand
9 - Laveste tetthetsgrad, mørk tilstand
13 - Høyeste tetthetsgrad, mørk tilstand
VA - produsentens identifikasjon
1 - Optisk klasse
1 - Klasse for lysdiffusjon
1 - Klasse for lystransmisjonsfaktor
2 - Klasse for defleksjonsvinkel
379 - Standardens nummer

Forklaring på hjelmens merking

EN175 B

EN175 – Standardnummeret
B – Klassifisering for støt med middels energi

Merking på dekkglass

EN166 1 B


FEILSØKING

1. Hvis det automatisk nedblendende filteret forblir lyst og ikke blander ned ved sveising. Stopp sveisingen øyeblikkelig. Se anbefalingene for følsomhet og juster følsomheten. Rengjør dekkglass og sensorer. Merk! Påse at sensorene er rene og peker mot lysbuen. Vinkler på 45 grader eller mer kan gjøre at lyset fra sveisebuen ikke når frem til sensorene.
2. Hvis det automatisk nedblendende filteret forblir mørkt etter at sveisebuen er slukket, eller hvis det automatisk

nedblendende er mørkt når det ikke er noen sveisebue.
Fininnstill følsomheten ved å gjøre små justeringer med bryteren ved å dreie den mot innstillingen «Lo» (Lav). I ekstreme lysforhold kan det være nødvendig å redusere de omliggende lysforholdene.

Hvis du oppdager en funksjonsfeil ved testing eller bruk, må du innstille bruken og kontakte din lokale salgsrepresentant.

DELELISTE OG MONTERING - BÖHLER WELDING SVEISEHJELM



Deleliste:

ARTIKKEL	BESKRIVELSE	DELENR.
*	Böhler Welding sveisehjelm, komplett	32374
1	Hodebøyler, komplett	32406
*	Svettebånd foran og bak	32416
2	Ytre dekkglass	32423
3	Indre dekkglass	32433
4	Dekkglassholder med skruer	32442
5	Slipevisir	32437
*	ADF-batteri 1x CR2450	32517
*	Diopter +1,0	32444
*	Diopter +1,5	32445
*	Diopter +2,0	32452
*	Diopter +2,5	32456

SERTIFISERING OG KONTROLLMERKING

Beskyttelsesgraden til Böhler Welding sveisehjelmer og lysfiltre har blitt testet av følgende tekniske kontrollorgan: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik

Testlaboratorium akkreditert av DAkkS D-PL-19590-02-00

Autorisert av ZLS

(Tysklands sentrale myndighet
For sikkerhetsteknologi)

ZLS-NB-0156

Vi har derfor tillatelse til å bruke følgende merking:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

EC-merke (europeisk samsvar).
Dette bekrefter at produktet oppfyller
kravene til direktiv 89/686/ EWG.

AVISOS DE SEGURANÇA - LEIA ANTES DE UTILIZAR



AVISO

Leia atentamente todas as instruções antes de utilizar



As máscaras de solda com escurecimento automático são desenvolvidas para proteger os olhos e o rosto de faíscas, respingos e radiações nocivas sob condições normais de soldagem.

A máscara de solda com escurecimento automático é fornecida montada. Porém, antes da utilização, ela deve ser ajustada de acordo com sua preferência. Configure o tempo de delay, a sensibilidade e o número do filtro

A lente escurece automaticamente quando o arco de solda é aberto e retorna ao estado normal no término da soldagem.

para sua aplicação. A máscara deve ser armazenada em local seco, fresco e escuro, nunca se esquecendo de remover a bateria se a mesma for armazenada por longo período.



AVISO



- » Esta máscara de solda de escurecimento automático não é recomendada para soldagem a laser
- » Nunca coloque a máscara de solda em superfície quente
- » Nunca abra ou adultere o filtro de auto-escurecimento
- » Esta máscara de solda não serve de proteção contra impactos severos
- » Esta máscara não serve de proteção contra dispositivos explosivos ou líquidos corrosivos
- » Não modifique o filtro ou a máscara, exceto se especificado neste manual
- » Não utilize peças de reposição que não estejam especificadas neste manual. As modificações e peças de reposição não autorizadas anulam a garantia e expõem o operador ao risco de ferimentos pessoais
- » Se esta máscara não escurecer após a abertura do arco elétrico, interrompa a soldagem e imediatamente entre em contato com seu supervisor ou fornecedor
- » Não mergulhe a máscara na água
- » Não utilize quaisquer solventes no filtro ou nos componentes da máscara
- » Utilizar apenas em temperatura ambiente: -5°C ~ +55°C
- » Temperatura de armazenamento: -20°C ~ +70°C. A máscara deve ser armazenada em local seco, fresco e escuro quando não for

- utilizada durante longos períodos
- » Proteja o filtro do contato com líquidos e sujeira
- » Limpe a superfície do filtro regularmente, não utilize soluções de limpeza agressivas. Mantenha sempre os sensores e as células solares limpas, utilizando um tecido limpo e sem fiapos
- » Substitua regularmente a lente da tampa frontal se estiver rachada/arranhada/corroída
- » Os materiais que podem entrar em contato com a pele do operador podem causar reações alérgicas em algumas circunstâncias
- » O filtro de auto-escurecimento só deve ser utilizado em conjunto ocom a lente de cobertura externa
- » Os óculos de segurança contra partículas de alta velocidade, utilizados sobre óculos de grau, podem transmitir impactos e oferecer riscos para o operador
- » Se os símbolos F ou B não forem comuns tanto à lente como à armação, deve ser considerado o nível de proteção menor

INSTRUÇÕES DE USO

AVISO! Antes de utilizar a máscara de solda, certifique-se de que leu atentamente as instruções de segurança

O manual de instruções para as máscaras de solda Böhler Welding está em conformidade com o parágrafo 1.4 do Anexo II dos regulamentos da CE.

As máscaras de solda Böhler Welding oferecem proteção permanente contra os raios UV/IV, além da proteção facial e ocular contra as faíscas causadas pelo processo de soldagem.

Não olhe diretamente para o arco elétrico com a vista desprotegida. Isto pode causar inflamações dolorosas à córnea e danos irreversíveis ao cristalino, podendo resultar em catarata.

CAMPO DE APLICAÇÃO

AVISO! Antes de utilizar a máscara de solda, certifique-se de que leu atentamente as instruções de segurança.

As máscaras de solda Böhler Welding podem ser utilizadas na maioria das aplicações de soldagem à arco e TIG, quando recomendado. Os filtros de solda oferecem proteção contra as radiações UV e IV prejudiciais de acordo com os requisitos de cada grau de escurecimento; a proteção dos olhos perman-

ece enquanto a viseira estiver abaixada.

O quadro a seguir é disponibilizado como referência para a seleção do grau de escurecimento mais adequado:

Processos de Soldagem Ou Técnicas Relacionadas	Corrente em Ampéres																	
	0,5	2,5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	325	375	425	475	500		
Aramas tubulares Eletrodos revestidos	8		9	10	11			12			13			14				
MIG (Ar/He) Aços, aços baixa/média liga Cobre e suas ligações						10	11		12			13		14				
MIG (Ar/He) Ligações de alumínio, ligações de cobre, ligações de níquel e outros tipos de ligações						10	11	12		13		14						
TIG (Ar/H ₂) (Ar/He) Todos os metais soldáveis, como: aços, alumínio, cobre, níquel e suas ligações	8		9	10	11			12		13		14						
MAG (Ar/CO ₂ O ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂) Aços de construção, aços temperados Aços inoxidáveis e outros aços ligados					10	11	12		13		14							
Eletrodos de corte (grafite) Oxicorte						10	11	12		13		14						
Corte plasma						11		12		13		14						
Corte plasma Soldagem à plasma	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13		14			150	200	250
	0,5	2,5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	325	375	425	475	500	500	500

Dependendo das condições de aplicação, pode ser utilizado o nível de proteção imediatamente mais alto ou imediatamente mais baixo.

Os campos mais escuros correspondem às áreas em que o processo de soldagem correspondente não pode ser utilizado. As máscaras de solda Böhler Welding são

adequadas para as seguintes aplicações:


- » Impulsos CA/CC
- » Inversores
- » Soldagem com eletrodo revestido
- » Ar/He
- » MIG/MAG

PREPARAÇÃO E OPERAÇÃO

As máscaras de solda Böhler Welding estão prontas para utilização após a realização de pequenos ajustes. Todas as máscaras são equipadas com um protetor de cabelo confortável que pode ser ajustado para maior conforto.

Gire o botão de ajuste na parte traseira para ajustar o protetor à sua cabeça. Estão disponíveis um ajuste na alça superior, um ajuste longitudinal e um ajuste angular.

Antes de iniciar o trabalho, inspecione cuidadosamente a máscara de solda e o filtro de escurecimento para detectar marcas visíveis, trincas, superfícies corroídas ou arranhadas; as superfícies danificadas, mesmo nas placas de proteção, reduzem a proteção dos olhos. Se as placas de proteção estiverem riscadas, danificadas ou apresentarem acúmulo de respingos, substitua-as.



Não deixe a máscara de solda cair. Não coloque objetos pesados ou ferramentas dentro da máscara, uma vez que podem danificar seus componentes. Se utilizado corretamente, o filtro de escurecimento não requer manutenção durante toda sua vida útil.

ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO

Limpe a máscara de solda somente com água e sabão neutro. Seque utilizando um pano de algodão limpo. O uso de solventes é estritamente proibido, já que estes provocam danos na máscara e nos filtros. As viseiras arranhadas ou danificadas devem ser substituídas.


O operador deve realizar verificações periódicas para garantir que não existem danos evidentes. As viseiras exteriores e interiores

devem ser substituídas regularmente por peças de reposição certificadas.

Recomendamos um período de utilização de 3-4 anos. O período depende de vários fatores como, por exemplo, a correta utilização, a limpeza, o armazenamento, a manutenção, a frequência das inspeções e da substituição de peças danificadas.

SUBSTITUIÇÃO DA LENTE EXTERNA

1. Certifique-se de que o capacete está sempre equipado com lentes de proteção exteriores e interiores aprovadas pela Böhler Welding e viseira de desbaste.
2. Estas lentes de proteção devem ser substituídas se estiverem partidas, danificadas ou cobertas com respingos, se a visão for prejudicada.
3. As lentes de proteção exteriores e interiores e a viseira de desbaste são consumíveis e devem ser substituídas regularmente por peças sobressalentes genuínas certificadas.



4. A lente de proteção exterior é instalada pela parte posterior da viseira, ver a ilustração acima.
5. A lente interna é instalada por trás, no filtro de auto-escurecimento. A proteção assinalada de acordo com esta norma só é oferecida quando todas as lentes e componentes de retenção são instalados de acordo com a lista de instruções dos fabricantes.
6. A viseira de desbaste é removida empurrando de trás para fora e, em seguida, instalada a partir da frente



7. Para ajustar o filtro da lente de 9 a 13 e de 5 a 9 ou colocar no modo de esmerilhamento, utilize o interruptor externo.
8. Ajuste o Tempo de Sensibilidade pretendido utilizando o botão de ajuste variável.
9. Quando a máscara de solda não for utilizada durante mais de 15 minutos, a alimentação desliga automaticamente. Não está disponível um interruptor para desligar.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

1. Para trocar a bateria, remova a tampa do visor no interior do capacete.
2. É essencial que, na substituição, a bateria seja colocada de forma correta, conforme a ilustração.



MARCAÇÕES NO FILTRO DE AUTO-ESCURECIMENTO

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 - número da escala de estado de luz
9 - número da escala de estado de escuro mais fraco
13 - número da escala de estado de escuro mais forte
VA - Identificação do fabricante
1 - Classe ótica
1 - Difusão da classe de luz
1 - Variação na classe de transmissão luminosa
2 - Classificação ângulo de dependência
379 - Número da norma

Explicação da marcação do capacete EN175 B

EN175 – É o número da norma
B - É uma classificação de impacto de energia média


Marcações das lentes de cobertura EN166 1 B

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Não liga - Se a lente permanecer clara e não escurecer na abertura do arco. Pare de soldar imediatamente. Reveja as recomendações de sensibilidade e ajuste-a. Remova quaisquer obstruções na tampa da lente e nos sensores. Nota! Certifique-se de que os sensores estão limpos e voltados para o arco; ângulos de 45° ou mais não permitem que a luz do arco atinja os sensores.
2. Não liga - Se a lente permanecer escura após o término da soldagem ou a

lente ficar escura enquanto ainda não existe arco.vAjuste a configuração de sensibilidade fazendo pequenos ajustes no controle, girando-o para a configuração ,Lo' (Baixa). Em condições de luz extrema, pode ser necessário reduzir o nível de luz local. Durante o teste ou a utilização, em caso de mau funcionamento, suspenda a utilização e entre em contato com o agente de vendas local.

LISTA DE PEÇAS



Lista de peças:

ITEM	DESCRIÇÃO	N.º DE PEÇA
*	Máscara de solda Böhler Welding	32374
1	Protetor de cabeça completo	32406
*	Faixa para transpiração dianteira e traseira	32416
2	Lente da tampa frontal	32423
3	Lente interior da tampa	32433
4	Retentor de lente com parafusos	32442
5	Viseira de desbaste	32437
*	ADF Bateria 1x CR2450	32517
*	Dioptria +1,0	32444
*	Dioptria +1,5	32445
*	Dioptria +2,0	32452
*	Dioptria +2,5	32456

ETIQUETAS DE CERTIFICAÇÃO E CONTROLE

A capacidade de proteção dos olhos das máscaras e filtros Böhler Welding é testada pelo seguinte órgão certificado: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Laboratório de teste certificado pela DAkkS D-PL-19590-02-00

Notificado pela Central

Authority of the Federal States
for Safety Technologies (ZLS)

ZLS-NB-0156

Portanto, estamos autorizados a utilizar as seguintes marcas:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

Marca Europeia de Conformidade.
Isto confirma que o produto cumpre
os requisitos da Diretiva 89/686/EWG

AVERTIZARE DE SECURITATE –A SE CITI ÎNAINTE DE UTILIZARE



AVERTIZARE

Citiți și întelegeți toate instrucțiunile înainte de utilizare



Mastile de sudura care se închid în mod automat la culoare sunt proiectate să protejeze ochii și fața împotriva scânteilor, stropilor și a radiațiilor dăunătoare, în condiții normale de

Masca de sudura care se închide automat la culoare este livrată îșamblată. Dar, înainte de a putea fi utilizată, trebuieajustată pentru a î se potrivi în mod adecvat utilizatorului.
Setați durata de întârziere, sensibilitatea și

sudat. Filtrul care se închide automat la culoare de la starea deschisă la starea închisă când se realizează arcul de sudură și revine la culoarea deschisă atunci când arcul electric se oprește.

numărul nuanței pentru aplicația dvs.

Masca ar trebui să fie depozitată într-o zonă uscată, răcoroasă și întunecată și nu uitați să scoateți bateria înainte de depozitarea pe durate mai lungi de timp.



AVERTIZARE



- » Această masca de sudura care se închide automat la culoare nu este adecvată să fie utilizată pentru sudura cu laser.
- » Nu puneți niciodată această masca și filtrul care se închide la culoare pe o suprafață fierbinte.
- » Nu deschideți niciodată sau nu deranjați filtrul care se închide la culoare.
- » Această masca de sudura care se închide automat la culoare nu va proteja împotriva pericolelor cauzate de un impact sever.
- » Această masca nu asigură protecție împotriva dispozitivelor explozibile sau a lichidelor corozive.
- » Nu faceți niciun fel de modificări la filtru sau la masca, cu excepția cazului în care se specifică în acest manual.
- » Nu utilizați alte piese de înlocuire, în afara celor specificate în acest manual. Modificările neautorizate și piesele de înlocuire vor anula garanția și îl vor expune pe operator la riscul de vătămare corporală.
- » În cazul în care această masca nu se închide la culoare la inițierea unui arc electric, opriți-vă imediat din sudat și luați legătura cu supervisorul sau cu distribuitorul dvs.
- » Nu imersați filtrul în apă.
- » Nu utilizați solventi pe ecranul filtrului sau pe componentele mastii.
- » A se utiliza doar la temperaturi de: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Temperatura de depozitare: -20 °C ~ +70 °C

(- 4 °F ~ 158 °F). Masca ar trebui să fie depozitată într-o zonă răcoroasă, uscată și întunecoasă, atunci când nu este utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp.

- » Protejați filtrul împotriva contactului cu lichidele și murdăria.
- » Curățați cu regularitate suprafața filtrului; nu utilizați soluții puternice de curățare. Mențineți în permanență starea de curățenie a senzorilor și celulelor solare, cu ajutorul unei cărpe curate, fără scame.
- » Înlocuiți cu regularitate lentilele capacului frontal care sunt sparte/zgâriate/cu neregularitate.
- » Materialele care pot intra în contact cu pielea utilizatorului pot produce reacții alergice în anumite circumstanțe.
- » ADF este utilizat doar împreună cu lentilele capacului interior.
- » Dispozitivele de protecție a ochilor împotriva particulelor cu viteză ridicată purtate peste ochelarii oftalmici standard pot transmite impactul, creând în acest fel un pericol pentru utilizator.
- » Dispozitivele oculare întărite cu filtru mineral sunt utilizate doar împreună cu un dispozitiv ocular adecvat de susținere.
- » În cazul în care simbolurile F sau B nu sunt comune pentru dispozitivele oculare și cadre, atunci nivelul mai inferior este cel care va fi desemnat pentru protecția completă a ochilor.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

AVERTIZARE! Înainte de a utiliza masca de sudură, asigurați-vă că ati citit și înțeles instrucțiunile de siguranță.

Manualul cu informații pentru mastile pentru sudori respectă paragraful 1.4 din Anexa II la Regulamentele CE.

Mastile de sudură oferă o protecție permanentă împotriva razelor UV/RI, de asemenea, protecția feței și ochilor împotriva scânteilor cauzate de procesul de sudură.

Când se formează arcul electric, nu vă uitați direct la razele provenite de la sudură, cu ochii neprotejați. Acest lucru poate cauza inflamarea dureroasă a cornee și deteriorarea ireparabilă a lentilelor ochilor, ceea ce conduce la cataractă.

GAMA DE APICARE

AVERTIZARE! Înainte de a utiliza masca de sudură, asigurați-vă că ati citit și înțeles instrucțiunile de siguranță.

Mastile de sudură Böhler Welding și filtrele de sudură pot fi utilizate pentru majoritatea aplicațiilor de sudură cu arc și pentru TIG, în cazurile în care acest lucru este precizat. Filtrele de sudură oferă protecție împotriva radiațiilor dăunătoare UV- și RI, în conformitate cu cerința referitoare la numărul de nuanță marcat pe fiecare pasiv al modelului automat

(ADF); protecția ochilor rămâne atâtă timp cât dispozitivul de protecție sus este în poziția jos, acoperind vederea.

Graficul următor este prezentat ca referință pentru selectia nuantei celei mai adecvate pentru filtrul de sudură:

Procedul de sudare sau tehnici legate de acesta		Curentul de sudare in Amperi											
0.5	2.5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450	500
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Electric manual	Sudare cu electrozi cu miez utilic/bazic	8	9	10	11	12	13	14					
Sudare cu electrozi inveliti	Oteluri aliante sine aliante				10	11	12	13	14				
Sudare cu electrozi inveliti	Cupru si aliajele sale.												
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)													
Oteluri aliante sine aliante													
Cupru si aliajele sale.													
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)													
Aluminiu, cupru, nichel													
Alte aliaje ale acestora													
TIG / Tungsten-Inert Gas Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)													
Toate materialele sudabile ca si: oteluri/m, aluminiu, cupru, nichel si aliajele acestora.	8	9	10	11	12	13	14						
MAG / Metal-active Gas (Ar/Co ₂ O ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂)													
Oteluri pentru constructii, oteluri calite si revenite.													
Oteluri Cr-Ni, oteluri aliante cu Cr si alte oteluri aliante													
Imbinare prin arc electric cu aer comprimat													
Electrozi de carbune (Imbinare prin topire) (O ₂)													
Craituire cu flacara sie aer comprimat (O ₂)													
Debitare cu plasma (debitare prin topire)													
Toate materialele sudabile, vezi TIG													
Gaz principal si de protectie: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)													
Debitare cu plasma (debitare prin topire)													
Sudare cu micro-plasma													
Gaz principal si de protectie: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)													
0.5	2.5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	400	500
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

În funcție de condițiile de aplicare, se poate utiliza următorul nivel cel mai ridicat sau cel mai redus de protecție.

Câmpurile mai întunecate corespund acelor zone în care nu se poate utiliza procesul corespunzător de sudură.

Mastile Böhler Welding sunt adecvate, dar nu sunt limitate la următoarele aplicări:


- » Pulsurile de curent AC/DC
- » Invertorile WIG/TIG
- » Sudura cu bățul
- » Argon/Heliu
- » Electrozi cu gaz de protecție MIG/MAG

PREGĂTIREA ȘI UTILIZAREA

Mastile de sudură Böhler Welding sunt asamblate în totalitate și sunt gata de utilizat după niște ajustări minore. Toate mastile de sudură sunt dotate cu un dispozitiv de acoperire a capului care poate fi ajustat pentru a vă fi confortabil:

Rotiți mânerul de ajustare din partea din spate a ansamblului dispozitivului de acoperire a capului, pentru a se potrivi cu diversele dimensiunile capului utilizatorului. Cureaua superioară poate fi reglată, ajustare pe longitudinală și ajustare unghiulară.

Înainte de începerea lucrului, vă rugăm să inspectați cu atenție casca de sudură și ADF pentru orice semne vizibile, fisuri, neregularități sau supafeze zgâriate; supafețele deteriorate chiar și de pe plăcuțele de protecție reduc protecția împotriva deficiențelor de vedere. În cazul în care plăcuțele de protecție sunt zgâriate, deteriorate sau pline de stropi, vă



rugăm să înlocuiți.

Mastile de sudură nu ar trebui să fie scăpate. Nu puneți obiecte grele sau unelte pe sau în interiorul căștii, deoarece acesta ar putea deteriora componente. În cazul în care este utilizat în mod adecvat, filtrul de sudură nu mai necesită nicio întreținere pe durata de utilizare a sa.

REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE

Curătați masca doar cu săpun delicat și apă. Uscați cu ajutorul unei cârpe curate din bumbac. Vă rugăm să observați că este strict interzisă utilizarea solvenților, deoarece aceștia vor deteriora masca și filtrele. Apărătoarele zgâriate sau deteriorate trebuie să fie întotdeauna înlocuite.


Utilizatorul trebuie să efectueze verificări zilnice regulate pentru a se asigura că nicio deteriorare nu este evidentă. Apărătoarele

exterioare și interioare sunt consumabile și trebuie să fie înlocuite în mod regulat cu piese de rezervă originale certificate Universal.

Recomandăm o perioadă de utilizare de 3-4 ani. Durata de utilizare depinde de diversi factori, precum utilizarea, curățarea, stocarea și întreținerea. Frecvența inspecțiilor și înlocuirea pieselor deteriorate (cea ce este recomandat)

ÎNLOCUIREA LENTILELOR EXTERIOARE

1. Asigurați-vă că respectiva cască este dotată în permanență cu lentile de protecție interioară și exterioară aprobate de Böhler Welding și cu vizor pentru măcinare.
2. Aceste lentile de protecție trebuie să fie înlocuite dacă sunt sparte, deteriorate sau acoperite cu stropi de la sudură, în măsura în care prezintă deficiențe de vedere.
3. Lentilele de protecție interioară și exterioară și vizorul de măcinat reprezintă consumabile și trebuie să fie înlocuite în mod regulat cu piese de rezervă originale și certificate.



4. Lentilele de protecție exterioară se montează prin partea posterioară a vizorului care se ridică, a se vedea ilustrația de mai sus.
5. Lentilele interioare sunt încărcate prin partea posterioară în dispozitivele de locație de pe filtrul care se închide automat la culoare. Protecția marcată în conformitate cu acest standard este furnizată doar când toate lentilele și componentele de retенție sunt instalate în conformitate cu lista instrucțiunilor de fabricare.
6. Vizorul pentru măcinare este îndepărtat prin împingerea părții posterioare spre exterior și, apoi, încărcarea din partea frontală



7. Schimbați gradul de intunecare de la 9 la 13 sau de la 5 la 9 sau pe modul polizare în funcție de necesitate prin intermediul comutatorului extern.
8. Reglați durata de sensibilitate, prin utilizarea mânerului cu reglare variabilă.
9. Când casca nu este utilizată timp de 15 minute, alimentarea se va opri în mod automat. Nu există niciun buton de OPRIRE (OFF).

INLOCUIRE BATERIE ADF

1. Bateria se inlocuieste prin indepartarea capacului din interiorul comutatorului de polizare.
2. Este esential ca la inlocuire bateria sa fie montata corect, conform ilustratiei.



MARCAJUL ADF

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 – număr scală stare culoare deschisă
9 – număr scală stare culoare întunecată
13 – Număr scală stare culoarea cea mai închisă
VA – Identificarea producătorului
1 – Clasa optică
1 – Clasa de difuzie a luminii
1 – Variația în clasa de transmitere luminoasă
2 – Unghiul clasificării de dependință
379 – Numărul standardului

Explicația marcării căștii

EN175 B

EN175 – este numărul standardului
B – Este clasa impactului mediu de energie

Marcajele lentilelor capacului

EN166 1 B

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR


1. A nu se comuta – În cazul în care lentilele rămân deschise și nu se vor întunece când se sudează. Oprită-vă imediat din sudat: Revizuiți recomandările referitoare la sensibilitate și reglați sensibilitatea. Curățați capacele lentilelor și senzorii, să nu existe obstrucții. Observație! Asigurați-vă că senzorii sunt curați și sunt îndreptați către arc; unghiiurile de 45° sau mai mult nu permit ca lumina arcului să ajungă la senzori.
2. A nu se comuta – În cazul în care lentilele rămân întunecate după stingerea

arcului de sudură sau lentilele automate rămân întunecate când nu este prezent niciun arc.

Reglați fin setarea referitoare la sensibilitate, prin marcarea reglajelor mici la comandă, prin rotirea acesteia către setarea "Redus" ('Lo'). În condiții de lumină extremă, este posibil să fie necesară reducerea nivelurilor de lumină ambientală.

Pe durata testării sau utilizării, în caz de defecțiuni, vă rugăm să vă opriți din utilizare și să luați legătura cu agentul dvs. de vânzare de pe plan local.

LISTA CU PIESE ȘI MASCA BÖHLER WELDING ANSAMBLU



Listă cu piese:

ARTICOL	DESCRIERE	NR. PIESĂ
*	Masca Böhler Welding completă	32374
1	Echipamentul de acoperit capul complet	32406
*	Husă de protecție în față și în spate	32416
2	Lentile capac frontal	32423
3	Lentile capac interior	32433
4	Dispozitiv de fixare lentile cu șuruburi	32442
5	Vizorul pentru măcinare	32437
*	Baterie ADF 1xCR2450	32517
*	Dioptrii +1,0	32444
*	Dioptrii +1,5	32445
*	Dioptrii +2,0	32452
*	Dioptrii +2,5	32456

CERTIFICAREA ȘI ETICHETELE DE CONTROL

Mastile de sudura și filtrele de sudură Böhler Welding sunt testate pentru protecția ochilor, de către următorul organism notificat: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik

Laborator de testare acreditat de DAkkS D-PL-19590-02-00

Notificat de Central

Authority of the Federal States
for Safety Technologies

(ZLS – Autoritatea Statelor Federale pentru Tehnologiile referitoare la Siguranță)

ZLS-NB-0156

Prin urmare, permitem utilizarea următoarelor mărci:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

Marca de conformitate europeană.

Prin aceasta, se confirmă că produsul

îndeplinește cerințele Directivei

89/686/ EWG

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ



Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием

Сварочные маски с автоматическим затемнением предназначены для защиты глаз и лица от искр, брызг и вредного излучения при нормальных условиях сварки. Фильтр с автоматическим

Сварочная маска с автоматическим затемнением поставляется в собранном виде. Однако перед использованием ее необходимо отрегулировать для того, чтобы она соответствовала требованиям пользователя. Установите время задержки,

затемнением переключается из светлого режима в темный автоматически, при возбуждении дуги, и снова переходит в светлый режим по завершении сварки.

показатель чувствительности и показатель уровня затемнения самостоятельно. Маску необходимо хранить в сухом, прохладном и темном месте. Не забывайте извлекать батарею перед длительным хранением.



ВНИМАНИЕ



- » Сварочная маска с автоматическим затемнением не подходит для лазерной сварки.
- » Не кладите маску и фильтр с автоматическим затемнением на горячую поверхность.
- » Не вскрывайте фильтр с автоматическим затемнением и не нарушайте его целостность.
- » Сварочная маска с автоматическим затемнением не обеспечивает защиту от угроз, связанных с сильным ударным воздействием.
- » Сварочная маска не обеспечивает защиту от взрывных устройств или едких жидкостей.
- » Не вносите изменения в конструкцию фильтра или маски, не описанные в данном руководстве.
- » Используйте только те сменные детали, которые указаны в настоящем руководстве. В случае не регламентированных изменений конструкции и использования неразрешенных сменных деталей гарантия станет недействительной, а оператор подвергнется опасности травмирования.
- » Если маска не переключается в режим затемнения при зажигании дуги, необходимо немедленно остановить сварочные работы и обратиться к своему руководителю или торговому представителю.
- » Не погружайте фильтр в воду.
- » Не допускайте контакта фильтра или маски с растворителями
- » Температура эксплуатации: от -5 до +55° C (от 23 до 131° F).
- » Температура хранения: от -20 до +70° C (-4 до +158° F). Если маска не используется в течение длительного времени, ее необходимо хранить в сухом, прохладном и темном месте.
- » Не допускайте попадания жидкости и грязи на фильтр.
- » Регулярно чистите поверхность фильтра. Не используйте сильнодействующие чистящие растворы. Постоянно поддерживайте чистоту датчиков и фотоэлементов с помощью чистой безворсовой ткани.
- » Выполните регулярную замену переднего защитного стекла при обнаружении трещин, царапин или углублений на его поверхности.
- » При определенных обстоятельствах материалы, соприкасающиеся с кожей оператора, могут вызывать аллергическую реакцию.
- » Фильтр с автоматическим затемнением (ADF) необходимо использовать только вместе с внутренним защитным стеклом.
- » Надевать средства защиты глаз поверх офтальмологических очков не рекомендуется.
- » Окуляры с фильтром из упрочненного минерального материала необходимо использовать только вместе с подходящим основным окуляром.
- » Если обозначения F или B не нанесены как на окуляр, так и на рамку, то уровень полной защиты глаз следует определить как более низкий.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием

Руководство с информацией о защитных сварочных масках Böhler Welding соответствует положениям параграфа 1.4 дополнения II Регламента Европейской комиссии. Сварочные маски Böhler Welding обеспечивают постоянную защиту от ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а также защищают лицо и глаза от искр, возникающих в процессе сварки.

Не смотрите прямо на лучи света во время сварки без использования защитных средств для глаз. Это может привести к болезненному воспалению роговой оболочки глаза и необратимому повреждению хрусталика глаза, вызывающему катаракту.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием

Сварочные маски и фильтры Böhler Welding могут использоваться для большинства способов дуговой сварки, в т.ч. для сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG) в определенных случаях. Сварочные фильтры обеспечивают защиту от вредного УФ-излучения и ИК-излучения в соответствии с требуемым показателем уровня затемнения, обозначенным на каждом компоненте пассивной защиты автоматической модели

(фильтр с автоматическим затемнением ADF). Защита глаз сохраняется, пока подъемная передняя часть находится в нижнем положении и закрывает видимую область.


Приведенная ниже таблица содержит справочную информацию для выбора наиболее подходящего уровня затемнения для сварочного фильтра:

Способ сварки	Ток в амперах																		
	0,5	1	2,5	5	10	20	40	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400
Порошковая проволоки Покрытый электрод	8	9	10	11						12						13		14	
MIG / Ауговая сварка плавящимся электродом в среде инертного газа (аргон) (Ar/He) Сталь, легированная сталь, медь и ее сплавы и т. д.					10	11				12						13		14	
MIG / Ауговая сварка плавящимся электродом в среде инертного газа (аргон) (Ar/He) Алюминий, магний, никель и другие сплавы.					10	11				12						13		14	
TIG / Ауговая сварка вольфрамовым электродом в среде защитного газа (Ar/H ₂) (Ar/He) Все свариваемые металлы, в том числе стали, алюминий, медь, никель и их сплавы.	8	9	10				11			12						13			
MAG / Ауговая сварка в среде активного газа (Ar/Co ₂ O ₂) (Ar/Co ₂ /He/H ₂) Конструкционная сталь, упрочненные и закаленные стали, хромоникелевые стали, хромистые стали и прочие легированные стали.				10	11	12				13						14			
Электроауговая строжка со сжатым воздухом угольными электродами (O ₂) газоплазменная строжка со сжатым воздухом (O ₂)							10	11	12							13	12	11	14
Плазменная резка (резка выплавлением) Все свариваемые металлы, см. TIG Зашитный газ: Аргон (Ar/H ₂) (Ar/He)							11			12						13		14	
Плазменная резка (резка выплавлением) Микроплазменная сварка Зашитный газ: Аргон (Ar/H ₂) (Ar/He)	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13					14			
	1	2,5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	325	375	425	475	500	500	500	500

В зависимости от условий применения может использоваться более высокий или более низкий уровень защиты. Темные области показывают диапазон режимов на которых выполнять соответствующий процесс сварки не рекомендуется. Сварочная маска Böhler Welding подходит для указанной области применения, но не ограничивается ей.

ПОДГОТОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сварочные маски Böhler Welding полностью собраны и готовы к использованию после небольших регулировок. Все сварочные маски оснащены удобным наголовником, который можно отрегулировать: поверните регулировочный винт сзади наголовника для подгонки под размеры головы оператора. Имеются приспособления для продольной и угловой регулировок, а также регулировочное приспособление на верхнем ремешке. Перед началом работы внимательно осмотрите сварочную маску и фильтр с автоматическим затемнением для выявления заметных отметин, трещин, углублений или царапин на поверхностях. Повреждения на поверхностях защитных пластин приводят к снижению защиты. Защитные пластины необходимо заменить, если на них образовались царапины, повреждения или наслоения брызг.



Сварочные маски нельзя бросать. Не размещайте тяжелые предметы или инструменты на маске либо внутри нее, поскольку они могут повредить ее компоненты. При надлежащем использовании сварочного фильтра дополнительное техническое обслуживание не требуется на протяжении всего срока службы.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Для очистки маски используйте только слабый мыльный раствор и воду. Вытирайте насухо чистой хлопковой тканью. Обратите внимание, что использование растворителей категорически запрещено, поскольку они вызовут повреждения маски и фильтров. Щитки необходимо заменять, если на них есть царапины либо повреждения. Пользователь должен выполнять ежедневные регулярные проверки, чтобы гарантировать отсутствие заметных повреждений. Внешние и внутренние щитки представляют собой расходные

детали, которые необходимо регулярно заменять оригиналными, сертифицированными и универсальными запасными деталями.

Рекомендуемый срок использования составляет 3-4 года. Продолжительность использования зависит от различных факторов, таких как характер использования, очистка, хранение и техническое обслуживание, частота осмотров и замена поврежденных деталей (рекомендуется).

ЗАМЕНА ВНЕШНЕГО ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА

1. Мaska должна быть всегда оснащена внешними и внутренними защитными стеклами и щитком для шлифовальных работ, утвержденными компанией Böhler Welding.
2. Если эти защитные стекла разбиты, повреждены или покрыты слоем сварочных брызг до такой степени, что нарушается зрительное восприятие, их необходимо заменить.
3. Внешние, внутренние защитные стекла и щиток для шлифовальных работ представляют собой расходные детали, которые необходимо регулярно заменять оригиналыми и сертифицированными запасными деталями.



4. Внешнее защитное стекло вставляется сзади подъемной части (см. изображение выше).
5. Внутреннее защитное стекло вставляется сзади в фиксаторы на фильтре с автоматическим затемнением. Уровень защиты, обозначенный в соответствии со стандартом, обеспечивается только в том случае, если все защитные стекла и крепления установлены согласно требованиям из инструкции производителя.
6. Чтобы снять щиток для шлифовальных работ, нажмите на него изнутри. Вставляется он спереди.



7. В случае необходимости измените затемнение стекла с 9 до 13, до 5, до 9 или до режима шлифования с помощью внешнего регулятора.
8. По желанию настройте параметр Sensitivity Time (Регулировка чувствительности по времени) с помощью подвижной регулировочной головки.
9. Если маска не используется в течение 15 минут, питание отключается автоматически. Выключателя нет.

ЗАМЕНА АДФ БАТАРЕИ

- Для смены батареи следует снять крышку со стороны переключателя режима.
- Установка батареи осуществляется в соответствии с рисунком.



МАРКИРОВКА ФИЛЬТРА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ (ADF)

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4: значение на шкале для светлого режима
9: значение на шкале для наиболее светлого из темных режимов
13: значение на шкале для наиболее темного режима
VA: идентификация производителя
1: класс оптики
1: класс рассеяния света
1: класс изменения коэффициента пропускания света

2: классификация угла зависимости

379: номер стандарта

Пояснения к маркировке маски

EN175 В

EN175 –номер стандарта

В – класс защиты от высокоскоростных частиц со средней энергией

Маркировочные знаки на защитном стекле


EN166 1 В

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Не выполняется переключение: если защитное стекло с автоматическим срабатыванием остается светлым и не затемняется во время сварки. Незамедлительно остановите сварочные работы: ознакомьтесь с рекомендациями относительно чувствительности и отрегулируйте ее уровень. Очистите защитное стекло и датчики от всех загрязнений. Обратите внимание! Убедитесь в том, что датчики очищены и повернуты передней частью к дуге. Если угол составляет 45° или более, свет дуги не достигнет датчиков.
- Не выполняется переключение: если защитное стекло с автоматическим

срабатыванием остается темным после гашения сварочной дуги либо остается темным, когда нет дуги. Выполните точную настройку чувствительности. Для этого осуществите незначительную регулировку спомощью элемента управления, повернув его сторону положения Lo (Низкая). В условиях слишком яркого окружающего освещения может понадобиться снижение его яркости. Если во время тестирования или использования возникла какая-либо неисправность, приостановите использование и обратитесь к местному торговому представителю.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И МАСКА BÖHLER WELDING В СБОРЕ



Перечень деталей:

ИЗДЕЛИЕ	ОПИСАНИЕ	№ ДЕТАЛИ
*	Маска Böhler Welding в собранном виде	32374
1	Наголовник в собранном виде	32406
*	Налобная лента (передняя и задняя части)	32416
2	Переднее защитное стекло	32423
3	Внутреннее защитное стекло	32433
4	Фиксатор стекла с винтами	32442
5	Щиток для шлифовальных работ	32437
*	ADF батарея 1x CR2450	32517
*	Диоптрии:+1,0	32444
*	Диоптрии: +1,5	32445
*	Диоптрии: +2,0	32452
*	Диоптрии: +2,5	32456

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ

Сварочные маски и фильтры Böhler Welding испытаны на эффективность защиты глаз таким уполномоченным органом: ECS GmbH — European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Испытательная лаборатория с аккредитацией DAkkS D-PL-19590-02-00

Уполномочено Центральным

органом земель по технике

безопасности (ZLS)

ZLS-NB-0156

В связи с этим нам разрешено использовать такие знаки:



**EN379, EN175 В,
EN166 В**

Знак соответствия требованиям ЕС.

Это подтверждение того, что

продукт соответствует

требованиям Директивы 89/686/

EEC

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA – PREČÍTAJTE SI ICH PRED POUŽITÍM



VAROVANIE

Pred použitím si prečítajte všetky pokyny a pochopte ich obsah



Samostmievacie zváračské prilby sú určené na ochranu očí a tváre pred iskrami, striekajúcim roztaženým materiálom a škodlivým žiareniom pri normálnych podmienkach zvára-

nia. Samostmievací filter sa pri aktivácii elektrického oblúka automaticky zmení zo svetlého stavu na tmavý a po skončení zvárania sa vráti do svetlého stavu.

Samostmievacia zváračská prilba sa dodáva zmontovaná. Pred použitím sa však musí nastaviť tak, aby správne pasovala na rozmeru používateľa. Nastavte čas oneskorenia, citlosť a číslo odtieňa pre vašu aplikáciu.

Prilbu skladujte na suchom, chladnom a tmavom mieste a pred dlhodobým uskladnením nezabudnite vybrať batériu.



VAROVANIE



- » Táto samostmievacia zváračská prilba nie je vhodná na zváranie laserom.
- » Prilbu ani samostmievací filter nikdy nedávajte na horúce povrhy.
- » Nikdy neotvárajte samostmievací filter ani s ním nemanipulujte.
- » Táto samostmievacia zváračská prilba neposkytuje ochranu pred silnými nárazmi.
- » Táto prilba neposkytuje ochranu pred výbušnými zariadeniami ani korozívnymi kvapalinami.
- » Nerobe žiadne úpravy na filtri ani na prilbe, ak to nie je uvedené v tomto návode.
- » Nepoužívajte iné náhradné diely ako tie uvedené v tomto návode. Nepovolené úpravy a používanie iných náhradných dielov bude mať za následok zrušenie záruky a pre používateľa môže vzniknúť riziko poranenia.
- » Ak pri aktivácii elektrického oblúka prilba nestmavne, okamžite prestaňte zvárať a obráťte sa na svojho nadriadeného alebo predajcu.
- » Filter neponárajte do vody.
- » Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá na plochu filtra ani na komponenty prilby.
- » Používajte iba pri nasledujúcich teplotách: -5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Teplota pri skladovaní: -20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F). Ak sa prilba dlho nepoužíva,

musí sa skladovať na chladnom, suchom a tmavom mieste.

- » Chráňte filter pred kontaktom s kvapalinami a nečistotami.
- » Pravidelne čistite povrch filtra. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky. Vždy udržiavajte snímače a solárne články čisté použitím handričky, ktorá nezanecháva vlákna.
- » Pravidelne vymieňajte popraskaný/ poškriabaný/obity predný krycí zorník.
- » Materiály, ktoré môžu prísť do kontaktu s pokožkou používateľa, môžu v niektorých prípadoch spôsobiť alergickú reakciu.
- » ADF sa smie používať iba v kombinácii s vnútorným krycím zorníkom.
- » Ochrana očí proti časticiam letiacich vysokou rýchlosťou, ktorá sa nosí na štandardných dioptrických okuliарoch, môže prenášať účinky dopadu a ohrozit tak používateľa.
- » Filtračné ochranné okuliare z tvrdeneho skla by sa mali používať len spolu s vhodným záložným okulárom.
- » Ak nie sú symboly F alebo B rovnaké pre okulár aj rámov, uplatňuje sa nižšia úroveň, ktorá sa vzťahuje na úplnú ochranu zraku.

NÁVOD NA POUŽITIE

VAROVANIE! Pred použitím zváračskej prilby si prečítajte bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste porozumeli ich obsahu.

Používateľská príručka pre ochranné zváračské prilby Böhler Welding spĺňa požiadavky uvedené v odseku 1.4 prílohy II nariadenia ES. Zváračské prilby ponúkajú trvalú ochranu pred ultrafialovým/infračerveným žiareniom a chránia tvár a oči pred iskrami vznikajúcimi počas procesu zvárania.

Nepozerajte sa priamo do oblasti zvárania s nechránenými očami, keď sa aktivuje elektrický oblúk. Môže to spôsobiť bolestivý zápal rohovky a trvalé poškodenie očnej šošovky, ktoré môže viest k sivému zákalu.

ROZSAH POUŽITIA

VAROVANIE! Pred použitím zváračskej prilby si prečítajte bezpečnostné pokyny a uistite sa, že ste porozumeli ich obsahu.

Zváračské prilby a zváračské filtre Böhler Welding sa môžu vo väčšine prípadov používať pri oblúkovom zváraní a TIG, ak je tento spôsob uvedený. Zváracie filtre poskytujú ochranu pred škodlivým ultrafialovým a infračerveným žiareniom podľa požiadaviek pre čísla odtieňov vyznačených na každom

pasívnom automatickom modeli (ADF). Ochraňa zraku je zabezpečená, pokým je štít sklopený v dolnej polohe zakrývajúcej výhľad.

V nasledujúcej tabuľke sú ako referencia uvedené výbery najvhodnejšieho odtieňa zváracieho filtra:

Proces zvárania alebo podobná technika	Vnútorný prúd v ampéroch													
	0,5	1	2,5	5	10	20	40	80	125	200	225	275	350	400
E-príručka														
Elektrody s tavidlom v jadre														
Tavené tyčové elektrody														
MIG/kovový inertný plyn, argón (Ar/He)														
Ocel, legovaná oceľ, Med, lej zlatiny atď.														
MIG/kovový inertný plyn, argón (Ar/He)														
Hliník, med, nikel a iné zlatiny.														
TIG/volfrámový inertný plyn, argón (Ar/He) (Ar/He) Všetky zvárané kovy, ako napríklad: oceľ, hliník, med, nikel a ich zlatiny.	8		9		10		11		12		13		14	
MAG/Kovo aktívny plyn (Ar/Co ₂ /He/H ₂) Konštrukčná oceľ, tvrdená a temperovaná oceľ, Cr-Ni oceľ, Cr oceľ a iné legované ocele.		8		9		10		11		12		13		14
Spájanie elektrickým oblúkom a stačením vzduchom (Spájanie tvorením uhľíkové elektrody (O ₂) Držákovanie plamenom a stačením vzduchom (O ₂)														
Plazmové rezanie (rezanie fúzouj)														
Všetky zvárané kovy, pozri WIG Stredový a vonkajší plyn: Argón (Ar/He) (Ar/He)														
Plazmové rezanie (rezanie fúzouj)														
Mikro-plazmové zváranie Stredový a vonkajší plyn: Argón (Ar/He) (Ar/He)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	1	2,5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	400	500
	0,5													

V závislosti od podmienok použitia sa môže použiť ďalšia najvyššia alebo najnižšia úroveň ochrany.

Tmavšie polia zodpovedajú oblastiam, v ktorých sa zodpovedajúci proces zvárania nemôže používať.

Zváračské prilby sú vhodné (okrem iného) na nasledujúce použitie:

- » Impulzy AC/DC
- » Meniče WIG/TIG
- » Zváranie pomocou elektród
- » Argón/Hélium
- » Elektródy s ochrannou atmosférou MIG/MAG


PRÍPRAVA A PREVÁDZKA

Zváračské prilby sú po menších nastaveniach plne zostavené a pripravené na použitie. Všetky zváračské prilby sú vybavené pohodlným postrojom na hlavu, ktorý sa dá nastaviť na pohodlné nosenie:

Otačajte nastavovacím gombíkom na zadnej strane postroja na prispôsobenie nastavenia na veľkosť hlavy používateľa. K dispozícii je nastavenie na hornom páse, pozdĺžne nastavenie a uhlové nastavenie.

Pred začatím prác dôkladne skontrolujte zváračskú prilbu a ADF, či nie sú badateľné viditeľné známky poškodenia, trhliny, prieplavy alebo poškriabané povrchy. Dokonca aj poškodený povrch na ochranných platniach znižuje viditeľnosť. Ak sú ochranné platne poškriabané, poškodené alebo pokryté nečistotami, vymenite ich.

Zváračské prilby sa nesmú vystavovať nára-



zom. Na prilbu alebo dovnútra prilby nekladte ľahké predmety ani náradie, pretože sa môžu poškodiť jej komponenty. Ak sa zváračský filter správne používa, nevyžaduje sa žiadna ďalšia údržba počas celej životnosti zariadenia.

SERVIS A ÚDRŽBA

Prilbu čistite len použitím jemného roztoku mydla a vody. Dosucha utrite čistou bavlnenou utierkou.

Upozorňujeme, že použitie rozpúšťadiel je prísne zakázané, pretože môžu poškodiť masky a filtre. Poškriabané alebo poškodené zorníky sa musia vždy vymeniť.


Používateľ musí vykonávať pravidelné denné kontroly s cieľom uistiť sa, že nie je badateľné

žiadne poškodenie. Vonkajšie a vnútorné zorníky sú spotrebny materiál a musia sa pravidelne vymieňať za originálne certifikované univerzálné náhradné diely.

Odporučaný čas používania je 3 - 4 roky. Dĺžka používania závisí od rôznych faktorov, ako je spôsob používania, čistenie, skladovanie a údržba. Frekvencia kontroly výmeny poškodených dielov (odporúčané).

VÝMENA VONKAJŠIEHO ZORNÍKA

1. Uistite sa, že prilba je vždy vybavená Böhler Welding schváleným vonkajším a vnútorným ochranným zorníkom a zorníkom na ochranu pri brúsení.
2. Tieto ochranné zorníky sa musia vymeniť, ak sú rozbité, poškodené alebo pokryté odpadovými materiálmi vznikajúcimi počas zvárania v takej miere, že je narušená viditeľnosť.
3. Vonkajšie a vnútorné ochranné zorníky a zorník na ochranu pri brúsení sú spotrebny materiál a musia sa pravidelne vymieňať za originálne certifikované náhradné diely.



4. Vonkajší ochranný zorník sa vkladá cez zadnú stranu sklápacieho dielu, pozrite si obrázok vyššie.
5. Vnútorný zorník sa vkladá cez zadnú stranu do lokátorov na samostmievacom filtri. Ochrana vyznačená v súlade s touto normou je zabezpečená iba vtedy, keď sú všetky zorníky a upevňovacie komponenty nainštalované podľa pokynov výrobcu.
6. Zorník na ochranu pri brúsení sa odstráni zatlačením zozadu smerom von a potom sa vloží spredu



7. Zmene rozsah zatemnenia na 9-13 na 5-9 alebo na brusiaci rezim prostrednictvom externeho spinaca.
8. Podľa potreby nastavte čas citlivosti pomocou variabilného nastavovacieho regulátora.
9. Ak sa prilba 15 minút nepoužíva, napájanie sa automaticky vypne. Nie je k dispozícii žiadny vypínač napájania.

VÝMENA ADF BATERIE

1. Pre vymenu baterie odstranite kryt na vnútornej strane spinaca.
2. Je dolezite ,aby bateria pri vymene bola namontovana spravne podla obrázku.



OZNAČENIE ADF

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 – číslo stupnice svetlosti
9 – číslo stupnice najsvetlejšieho tmavého stavu
13 – číslo stupnice najtmavšieho stavu
VA – identifikácia výrobcu
1 – optická trieda
1 – trieda difúzie svetla
1 – trieda kolásania priestupnosti svetla
2 – klasifikácia uhlovej závislosti
379 – číslo normy

Vysvetlenie označenia prílby

EN175 B

EN175 – číslo normy
B – klasifikácia odolnosti pri náraze so strednou energiou

Označenia krycieho zorníka

EN166 1 B

RIEŠENIE PROBLÉMOV


1. Neprepína – ak automatický zorník zostáva svetlý a nestmaví sa pri zváraní. Okamžite prestaňte zvárať: Pozrite si odporúčania pre citlivosť a nastavte citlivosť. Vyčistite krycí priezor a snímače od všetkých nečistôt. Upozornenie! Uistite sa, že snímače sú čisté a nasmerované na oblúk. Uhly 45° alebo väčšie môžu spôsobiť, že sa svetlo oblúka nedostane k snímačom.
2. Neprepína – ak automatický zorník zostane po zhasnutí oblúkového svetla tmavý alebo automatický zorník zostá-

va tmavý, keď nie je prítomné žiadne oblúkové svetlo.

Jemne upravte nastavenie citlivosti tak, že vykonáte drobné nastavenia ovládača otáčaním smerom k nastaveniu „Lo“. V extrémne svetlých podmienkach možno bude potrebné znížiť úroveň okolitého osvetlenia.

V prípade zistenia akejkoľvek poruchy počas testovania alebo používania prestaňte výrobok používať a obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu.

ZOZNAM DIELOV A ZOSTAVENIE PRILBY BÖHLER WELDING



Zoznam dielov:

POLOŽKA	OPIS	Č. DIELU
*	Kompletná prilba Böhler Welding	32374
1	Kompletná prilba	32406
*	Predný a zadný pás na zachytávanie potu	32416
2	Predný krycí priezor	32423
3	Vnútorný krycí priezor	32433
4	Držiak priezoru so skrutkami	32442
5	Priezor na ochranu pri brúsení	32437
*	ADF Bateria 1x CR2450	32517
*	Dioptrie +1,0	32444
*	Dioptrie +1,5	32445
*	Dioptrie +2,0	32452
*	Dioptrie +2,5	32456

CERTIFIKAČNÉ A KONTROLNÉ ŠTÍTKY

Zváračské prílby a zváračské filtre Böhler Welding boli testované na ochranu očí nasledujúcim certifikačným úradom: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

Skúšobné laboratórium akreditované DAkkS D-PL-19590-02-00

Certifikované Centrálnym

úradom spolkových krajín

pre bezpečnostné technológie (ZLS)

ZLS-NB-0156

Z tohto dôvodu sme oprávnení používať nasledujúce označenia:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

Európske označenie zhody.

Toto označenie udáva, že výrobok

splňa požiadavky smernice 89/686/

EWG

SÄKERHETSVARNINGAR - LÄS INNAN ANVÄNDNING



WARNING

Läs och förstå alla instruktioner innan användning



Auto-Darkening nedbländade svetshjälmar är utformade för att skydda ögat och ansikte mot gnistor, sprut och skadlig strålning under normala svetsförhållanden. Auto-Dar-

Auto-Darkening nedbländade svetshjälmar levereras monterade. Men innan hjälmen används, måste den justeras för att exakt passa användaren. Ställ in för födröjningstid, känslighet och skuggnummer för användning.

kening nedbländade mörkningsfilter ändras automatiskt från ljus tillstånd till mörkt tillstånd när svetsbågen slår mot, och den återgår till ljus tillstånd när svetsningen upphör.

Hjälmen ska förvaras i ett torrt, kallt och mörkt område och kom ihåg att ta bort batteriet före lagring i lång tid.



WARNING



- » Denna Auto-Darkening nedbländade svethjälm är inte lämplig för lasersvetsning.
- » Placera aldrig denna hjälm och Auto-Darkening nedbländade filter på en het yta.
- » Öppna aldrig eller manipulera med Auto-Darkening nedbländade filter.
- » Denna Auto-Darkening nedbländade svethjälm skyddar inte mot allvarliga stötar
- » Denna hjälm skyddar inte mot explosiva anordningar eller frätande vätskor.
- » Gör inga ändringar på filtret eller hjälmen, om detta inte specificeras i denna bruksanvisning.
- » Använd inte andra reservdelar än de som anges i denna bruksanvisning. Obehöriga ändringar och reservdelar kommer att upphäva garantin och utsätta operatören för risk för personskada.
- » Om denna hjälm inte blir mörkare när du slår in svetsbåge, sluta svetsa omedelbart och kontakta din handledare eller din öterförsäljare.
- » Sänk inte ned filtret i vatten.
- » Använd inga lösningsmedel på filterskärmen eller hjälmkomponenterna.
- » Använd endast vid temperaturerna: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Lagringstemperatur: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). Hjälmen ska förvaras i ett torrt, kallt och mörkt område, när den inte används under lång tid.
- » Skydda filtret mot vätska och smuts.
- » Rengör filterytan regelbundet; använd inte starka rengöringslösningar. Håll alltid sensorerna och solcellerna rena med en ren, luddfri duk.
- » Byt regelbundet ut den spruckna / repade / håliga frontlock.
- » Material som kan komma i kontakt med bärarens hud kan orsaka allergiska reaktioner under vissa omständigheter.
- » Det automatiska nedbländade filtret ska endast användas i samband med det inre linsskyddet.
- » Ögonskydd mot höghastighetspartiklar som bärts över vanliga glasögon kan överföra effekter och därmed skapa risk för bäraren.
- » Förstärkta mineralfibrer får endast användas tillsammans med ett lämpligt uppbackningsokular.
- » Om symbolerna F eller B inte är vanliga för både okularet och ramen, är det den lägre nivån som ska tilldelas hela ögonskyddet.

BRUKSANVISNING

VARNING! Innan du använder hjälmen för svetsning, se till att du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

Bruksanvisningen för Böhler Welding svetsskyddshjälmar överensstämmer med punkt 1.4 i bilaga II till EG-förordningarna. Böhler Welding svetshjälmar erbjuder permanent skydd mot UV / IR-strålning, även ansikts- och ögonskydd mot gnistor orsakade av svetsprocessen.

Titta inte direkt på svetsstrålarna med oskyddade ögon när bågen träffar. Detta kan orsaka smärtsam inflammation i hornhinnan och obotlig skada på ögonlinsen som leder till grå starr.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

VARNING! Innan du använder hjälmen för svetsning, se till att du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.

Böhler Welding svetshjälmar och svetsfilter kan användas för de flesta bågsvetsningsapplikationer och för TIG där det anges. Svetsfiltern skyddar mot skadliga ultraviolett och infraröd strålning enligt kravet för avskärmningsnummer som är märkt på varje sida av de nedbländade filtren; Ögonen skyddas så

länge som den vippbara delen av hjälmen täcker över ögonen.

Följande diagram är en referens för valet av den lämpligaste nyansen av svetsfilter:

Svetsprocess / teknik	Svetsström amp																		
	0.5	1	2.5	5	10	20	40	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400
MMA manual Fluxelekroder																			
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)																			
Stål, legerat stål Koppar och dess legeringar	8		9		10		11												
MIG / Metal-Inert-Gas Argon (Ar/He)																			
Aluminium, koppar, nickel och andra legeringar.																			
TIG / Tungsten-Inert Gas Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)																			
Alla svetsbara material: Stål, aluminium, koppar, nickel och dess legeringar.	8		9		10		11												
MAG / Metal-activtive Gas (Ar/CO ₂ O ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂)																			
Konstruktionsstål, härdat etc. Cr-Ni-stål, Cr-stål & andra legerade stål.																			
Luftbågsmjäljn Skärning med kolstavar (O ₂)																			
Berechning av rogar och borttagande av material (O ₂)																			
Plasmaskärlning Alla svetsbara metaller, se TIG																			
Skyddsgaser: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)																			
Plasmaskärlning Micro-plasmavetsning	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
Skyddsgaser: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)																			
	0.5	1	2.5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625

Beroende på användningsförhållanden kan nästa högsta eller nästa lägsta skyddsnivå användas. De mörkare fälten motsvarar de områden där motsvarande svetsprocess inte kan användas.

Böhler Welding svetshjälmar är lämpliga men inte begränsade till följande tillämpningar:

- » AC/DC TIG svetsaggregat
- » WIG/TIG-inverterare
- » Elektrosvetsning
- » Argon/Helium
- » MIG/MAG gasbågesvetsning med inert täckglas


FÖRBEREDELSE & DRIFT

Böhler Welding svetshjälmar är fullt monterade och redo att användas efter mindre justeringar. Alla svetshjälmar är utrustade med en bekväm huvudkorg som kan justeras för komfort.

Vrid justeringsskruven på baksidan av huvudkorgen för att passa in användarens huvud. Det finns justering på översta korgen, längsgående justering och vinkeljustering

Innan du börjar jobba, inspektera noggrant svetshjälmen och den automatiskt nedbländande svetshjälmen för eventuella synliga märken, sprickor, håliga eller repade ytor. Skadade ytor även på skyddsglaset reducerar syn och skydd. Om skyddsglasen är repade, skadade eller nedstänkta, byt ut dem.

Svetshjälmar bör inte släppas eller tappas



ned. Placera inte tunga föremål eller verktyg på eller inuti hjälmen eftersom de kan skada komponenterna. Vid korrekt användning kräver svetsfiltret inget ytterligare underhåll under sin livstid.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Rengör bara hjälmen med mild tvål och vatten. Torka med en ren bomullsduk.

Observera att användning av lösningsmedel är strängt förbjuden, eftersom de kommer att skada masken och filtren.

Skrapade eller skadade glas måste alltid bytas ut.


Användaren måste göra dagliga regelbundna kontroller för att säkerställa att det inte

finns någon skada. Ytter och inre skyddsglas är förbrukningsvaror och måste bytas ut regelbundet med äkta certifierade universella reservdelar.

Vi rekommenderar en användningsperiod på 3-4 år. Användningstiden beror på olika faktorer som användning, rengöring, lagring och underhåll. Inspektionsfrekvens och ersättning av skadade delar (som rekommenderas)

BYTE AV DET YTTRÉ GLASET

1. Kontrollera att hjälmen alltid är utrustad med Böhler Welding-godkänd ytter- och inre skyddsglas och slipningsvisir.
2. Dessa skyddsglas måste bytas ut om de är brutna, skadade eller belagda med svetslappor i den utsträckning synfältet försämras.
3. Ytter och inre skyddsglas samt slipningsvisir är förbrukningsvaror och måste bytas ut re-



gelbundet med äkta certifierade original reservdelar.

4. Det yttre skyddsglaset sätts in genom baksidan på vippdelen, se ovanstående illustration.
5. Det inre glaset sätts in genom baksidan i hållarna på det automatiska nedbländade ljusfiltret. Skydd som är märkt enligt denna standard ges endast när alla glas- och hållarkomponenter är installerade enligt tillverkarens instruktionslista.
6. Slipningsvisiret avlägsnas genom att trycka från baksidan utåt och sedan sättas in fra-



7. Ändra mörk nyans från 9 till 13, 5 till 9 eller till Grind-läge som önskas via extern brytare.
8. Justera känsligheten efter önskemål med hjälp av inställningsknappen.
9. När hjälmen inte används i 15 minuter stängs strömmen automatiskt av. Det finns ingen AV knapp.

BYTA UT ADF BATTERI

1. Du byter ut batteriet genom att ta bort skyddet på insidan av Grind-skyddet.
2. Det är viktigt när du byter batteri, att det är monterat på rätt sätt enligt bilden.



ADF MARKING

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 - Täthetsgrad, ljust läge
9 - Lägsta täthetsgrad, mörkt läge
13 - Högsta täthetsgrad, märkt läge
VA - tillverkarens identifikation
1 - Optisk klass
1 - Klass för ljusdiffussion
1 - Klass för ljusgenomsläppighet
2 - Klass för deflektionsvinkel
379 - Standardens nummer

Hjälm märkningsförklaring

EN175 B

EN175 – Standardnummer
B – Klassificering för stöt med energi

Märkningar på skyddsglas

EN166 1 B


FELSÖKNING

1. Ingen koppling – om det automatiskt nedbländade filtret förblir ljust och inte bländar ned vid svetsning. Stoppa svetsningen omedelbart: Granska känslighetsrekommendationerna och justera känsligheten. Rengör glasskyddet och sensorer från eventuella hinder. Notera! Se till att sensorerna är rena och vända mot svetsbågen; vinklar på 45 ° eller mer tillåter inte svetsbågens ljus att nå sensorerna.
2. Ingen koppling - om det automatiskt

nedbländade filtret förblir mörkt efter att svetsbågen är släckt, eller om det automatiskt nedbländade filtret förblir mörkt när ingen svetsbåge är närvarande.

Finjustera känslighetsinställningen genom att göra små justeringar med brytaren genom att vrinda den mot inställningen „Lo“ 8(låg) Vid extrema ljusförhållanden kan det vara nödvändigt att minska omgivande ljusnivåer.

DELLISTA & MONTERING BÖHLER WELDING SVETSHJÄLM



Dellista:

DEL	BESKRIVNING	DEL NR.
*	Böhler Welding svetshjälm, komplett	32374
1	Huvudkorg komplett	32406
*	Svettband fram och bak	32416
2	Skyddsglas fram	32423
3	Skyddsglas insida	32433
4	Skyddsglashållare med skruvar	32442
5	Slipningsvisir	32437
*	ADF batteri 1x CR2450	32517
*	Dioptri +1,0	32444
*	Dioptri +1,5	32445
*	Dioptri +2,0	32452
*	Dioptri +2,5	32456

CERTIFIKAT OCH KONTROLLMÄRKNING

Böhler Welding svetshjälmar och svetsfilter är testade för ögonskydd av följande tekniska kontrollfirma: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik

Test laboratorium godkänt av DAkkS D-PL-19590-02-00

Anmält av den centrala

Myndigheten i USA

för säkerhetsteknologi (ZLS)

ZLS-NB-0156

Därfor tillåts vi att använda följande märkningar:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

Europeisk konformitetsmärkning (EC-märkning).

Detta bekräftar att produkten uppfyller kraven i direktivet 89/686/ EWG

GÜVENLİK UYARILARI - KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN



UYARI

Kullanmadan Önce Tüm Talimatları Okuyun ve Anlayın.



Otomatik kararan kaynak maskeleri, normal kaynak koşulları altında gözü ve yüzü kıvılcım, cüruf ve zararlı radyasyondan korumak için tasarlanmıştır. Otomatik kararan filtre (ADF),

Otomatik kararan kaynak maskesi montajlanmış olarak teslim edilir. Ancak kullanmadan önce, kullanıcıya düzgün bir şekilde uyarlanması sağlanmak üzere ayarlanmalıdır. Uygulamanız için gecikme süresi, duyarlılık ve ton numarasını

kaynak arkı oluştuguanda aydınlatma durumdan karanlık duruma otomatik olarak değişir ve kaynak işlemi durduğunda aydınlatma duruma geri döner.

ayarlayın.

Maske kuru, serin ve karanlık bir bölgede saklanmalıdır ve uzun süreli saklamadan önce bataryayı çıkarmayı unutmayın.



UYARI



- » Bu otomatik kararan kaynak maskesi, lazer kaynak işlemi için uygun değildir.
- » Bu maskeyi ve otomatik kararan filtreyi asla sıcak bir yüzeyin üzerine koymayın.
- » Otomatik kararan filtreyi asla açmayın veya kurcalamayın.
- » Bu otomatik kararan kaynak maskesi, şiddetli darbe tehlikelerine karşı korumayacaktır.
- » Bu maske, patlayıcılara veya aşındırıcı sivilere karşı korumayacaktır.
- » Bu kullanım kılavuzunda belirtildiği sürece滤re veya maskedede herhangi bir değişiklik yapmayın.
- » Bu kullanım kılavuzunda belirtilenlerin dışında yedek parçalar kullanmayın. İzinsiz değişiklikler ve yedek parçalar garantiyi geçersiz kılacak ve operatörü kişisel yaralanma riski ile karşı karşıya bırakacaktır.
- » Ark oluşturduğunda bu maskenin kararmaması halinde, kaynak işlemini hemen durdurun ve omiriniz veya bayınızle iletişime geçin.
- » Filtreyi suya daldırmayın.
- » Filtre eleğinin veya maske bileşenlerinin üzerinde herhangi bir solvent kullanmayın.
- » Sadece aşağıdaki sıcaklıklarda kullanın: -5°C ~ +55°C (23°F ~ 131°F).
- » Saklama sıcaklığı: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ 158°F). Maske uzun bir süre kullanılmadığında kuru, serin ve karanlık bir

bölgede saklanmalıdır.

- » Filtrenin sıvı ve kirle temas etmesini önleyin.
- » Filtre yüzeyini düzenli olarak temizleyin; kuvvetli temizleme solüsyonları kullanmayın. Hav bırakmayan temiz bir bez kullanarak sensörleri ve güneş pillerini her zaman temiz tutun.
- » Çatlaklı / çizilmiş / karıncalanmış ön kapak lenslerini düzenli olarak değiştirin.
- » Giyen kişinin teniyle temas edebilen malzemeler, bazı durumlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
- » ADF sadece iç kapak lensleriyle birlikte kullanılmalıdır.
- » Yüksek hızlı parçacıklara karşı standart gözlüklerin üzerine giyilen göz koruyucuları darbeleri iletебilir, bu nedenle giyen kişi için bir tehlike yaratır.
- » Sertleştirilmiş mineral filtreden oküler, sadece uygun bir destekleyici okülerle birlikte kullanılmalıdır.
- » F veya B sembollerini hem oküler hem de çerçeveyi için ortak değilse, bütün göz korumasına daha düşük olan seviye atanacaktır.

KULLANIM TALİMATLARI

UYARI! Kaynak için maskeyi kullanmadan önce, güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

Böhler Welding kaynakçı koruyucu maskeler için bilgi kılavuzu, EC Düzenlemelerine ait Ek II'nin Paragraf 1.4'ü ile uyumludur. kaynak maskeleri, UV/IR ışınlarına karşı kalıcı koruma ve aynı zamanda kaynak işleminin neden olduğu kırılcımlara karşı yüz ve göz koruması sağlar.

Ark oluştugunda kaynak ışınlarına çiplak gözle direkt olarak bakmayın. Bu, korneanın ağır bir şekilde iltihaplanmasına ve göz merceklerinde giderilemez hasara neden olarak katarakta yol açabilir.

UYGULAMA YELPAZESİ

UYARI! Kaynak için maskeyi kullanmadan önce, güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

Böhler Welding kaynak maskeleri ve kaynak filtreleri, ark kaynak uygulamalarının birçoğu ve belirtildiğinde TIG için kullanılabilir. Kaynak filtreleri, otomatik (ADF) modelin pasif bileşenlerinin her biri üzerine işaretlenen ton numarasının gerektirdiği şekilde zararlı UV ve IR radyasyonuna karşı koruma sağlar;

kaldırılabilir kapak görüşü kapatacak şekilde aşağı pozisyonda olduğu sürece göz koruması geçerliliğini sürdürür.

Aşağıdaki tablo, kaynak滤resi için en uygun tonun seçilmesine yönelik bir referans olarak sunulmuştur:

Kaynak prosesi veya ilgili teknik	Amper cinsinden dahlili akım																						
	0.5	1	2.5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450
Elektronik kullanım kılavuzu																							
Özilü tel elektrotlar																							
Özilü çubuk elektrotlar																							
MIG / Metal İnert Gaz Argon (Ar/He)																							
Çelik, alüminyum, bakır, nikel Bakır ve合金 vb.																							
MIG / Metal İnert Gaz Argon (Ar/He)																							
Alüminyum, bakır, nikel ve diğer合金lar:																							
TIG / Tungsten İnert Gaz Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)																							
Kaynak yapılabilecek tüm metaller, örneğin: çelikler, alüminyum, bakır, nikel ve bunların合金ları.																							
MAG / Metal Aktif Gaz (Ar/CO ₂ O ₂) (Ar/CO ₂ /He/H ₂)																							
İnsaat çeliği, sertleştirilmiş ve temperlenmiş çelikler, CrNi çeliği, Cr çeliği ve diğer合金 çelikler.																							
Elektrik arılık basincı havası ile birleştirme (Eritme ile birleştirme) karbon elektrotları (O ₂)																							
Alevle oluk açma, basincı havası (O ₂)																							
Plazma kesim (füzyon kesim)																							
Kaynakdakoplatabilecek tüm metaller, bkz. WIG Merkezi ve dış gaz: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)																							
Plazma kesim (füzyon kesim)																							
Mikro-plazma kaynağı Merkezi ve dış gaz: Argon (Ar/H ₂) (Ar/He)																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	0.5	1	2.5	5	10	20	40	80	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825

Uygulama koşullarına bağlı olarak, bir alt veya bir üst koruma seviyesi kullanılabilir.

Daha koyu alanlar, ilgili kaynak işleminin kullanılamadığı alanlara karşılık gelir.

Böhler Welding kaynak maskesi aşağıdaki uygulamalar için uygundur ancak bunlarla sınırlı değildir:


- » AC/DC darbeleri
- » WIG/TIG inverterleri
- » Manuel metal ark kaynağı
- » Argon/Helyum
- » MIG/MAG koruyucu gaz elektrotları

HAZIRLAMA & ÇALIŞTIRMA

Böhler Welding kaynak maskeleri tamamen montajlanmıştır ve küçük bir ayardan sonra kullanıma hazırdir. Tüm kaynak maskeleri, konfor için ayarlanabilen rahat bir başlıkla donatılır:

Kullanıcının kafasına uygun hale getirmek için başlık düzeneğinin arkasındaki ayarlama düğmesini döndürün. Üst kayışın üzerinde boylangsال ayarlama ve açısal ayarlama imkanı bulunmaktadır.

İşe başlamadan önce, lütfen kaynak maskesi veya ADF'de gözle görünür herhangi bir işaret, çatlak, karıncalanmış veya çizilmiş yüzey olup olmadığını dikkatlice kontrol edin; koruma plakalarının üzerinde bile olsa zarar görmüş yüzeyler görüş imkanını ve korumayı azaltır. Koruma plakaları çizilmişse, zarar görmüşse veya cüruf birikimi olmuşsa lütfen değiştirin.



Kaynak maskeleri düşürülmemelidir. Bileşenlere zarar verme ihtimali nedeniyle maskenin üzerine veya içine ağır nesneler veya aletler koymayın. Düzgün bir şekilde kullanılması halinde, kaynak filtresi kullanım ömrü boyunca ilave bakım gerektirmez.

SERVİS VE BAKIM

Maskeyi sadece hafif sabun ve suyla temizleyin. Temiz bir pamuklu bezle kurulayın.

Maskeye ve filtrelerde zarar verecek olması nedeniyle lütfen solvent kullanımının kesinlikle yasak olduğunu dikkate alın.

Çizilmiş veya zarar görmüş vizörler, her zaman değiştirilmelidir.


Kullanıcı, gözle görülür herhangi bir hasar olmadığından emin olmak için günlük düzenli

kontroller yapmalıdır. Dış ve iç vizörler tüketim maddeleridir ve orijinal sertifikalı evrensel yedek parçalarla d.Bundle olarak değiştirilmelidir.

3-4 yıllık bir kullanım periyodu tavsiye ediyoruz. Kullanım süresi, kullanım, temizleme, saklama ve bakım gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Kontrollerin sıklığı ve zarar görmüş kısımların değiştirilmesi (tavsiye edilir)

DIŞ LENSİN DEĞİŞTİRİLMESİ

1. Maskenin, daima Böhler Welding onaylı dış ve iç koruma lensi ve taşlama vizörüyle donatıldığından emin olun.
2. Bu koruma lensleri, kırılmaları, zarar görmeleri veya görüntüye zarar verecek boyutta kaynak cırufuyla kaplanmaları halinde değiştirilmelidir.
3. Dış ve iç koruma lensleri ve taşlama vizörü tüketim maddeleridir ve orijinal sertifikalı yedek parçalarla düzenli olarak değiştirilmelidir.



4. Dış koruma lensi açılır kapağın arkasından takılır, bkz. yukarıdaki çizim.
5. İç lens, otomatik kararan filtredeki konumlayıcılarla arkadan takılır. Bu standartla uyumlu olarak belirtilen koruma, sadece tüm lensler ve tutma bileşenleri imalatçının talimat listesine göre takıldığından sağlanır.
6. Taşlama vizörü, arkadan dışarıya doğru itilerek çıkarılır ve önden takılır



7. Karanlık ayarını 9 dan 13'e, 5'den 9'a veya harici anahtardan taşlama moduna istediğiniz gibi çeviriniz.
8. Değişken ayarlama düğmesini kullanarak duyarlılık süresini istenilen şekilde ayarlayın.
9. Maske 15 dakika kullanılmadığında, güç otomatik olarak kapanacaktır. Herhangi bir KAPATMA anahtarı yoktur.

ADF PILİNİ DEĞİŞTİRİNİZ

1. Pil, çevirme anahtarının içindeki kapak çıkarılarak değiştirilir.
2. Pili değiştirirken, resimde olduğu gibi doğru bir şekilde monte edilmesi önemlidir.



ADF İŞARETLEMESİ

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 - aydınlatık durum ölçek numarası
9 - en açık karanlık durum ölçek numarası
13 - en karanlık durum ölçek numarası
VA - İmalatçı kimliği
1 - Optik sınıfı
1 - Işık yayılma sınıfı
1 - Işık geçirgenlik değişkenliği sınıfı
2 - Açı bağımlılığı sınıfı
379 - Standart numarası

Maske İşaretleme Açıklaması

EN175 B

EN175 – standart numarasıdır
B – orta enerji darbe oranıdır

Kapak lens işaretleri


EN166 1 B

SORUN GİDERME

1. Geçiş Yapmıyor – Kaynak yaparken otomatik lensin aydınlatık kalması ve kararmaması durumunda. Kaynak işlemini hemen durdurun: Duyarlılık tavsiyelerini inceleyin ve duyarlılığı ayarlayın. Lens kapağını ve sensörleri engelleyen bir şey varsa temizleyin. Not! Sensörlerin temiz olduğundan ve arka baktığından emin olun; 45°lik veya daha büyük bir açı, ark ışığının sensörlerle ulaşmasına izin vermeyebilir.
2. Geçiş yapmıyor – Kaynak arkı söndürülükten sonra otomatik lensin karanlık

kalması veya herhangi bir ark bulunmadığında otomatik lensin karanlık kalması durumunda. Kontrolü „Lo“ ayarına doğru yavaşça çevirerek duyarlılık ayarını hassasa ayarlayın. Aşırı aydınlatık ortamlarda çevredeki ışık seviyelerinin azaltılması gerekli olabilir. Test etme veya kullanım sırasında herhangi bir arıza durumunda, lütfen maskeyi kullanmayı bırakın ve yerel satış temsilcisiyle iletişime geçin.

BÖHLER WELDING MASKE PARÇA LİSTESİ & DÜZENEK



Parça Listesi:

ÖĞE	AÇIKLAMA	PARÇA NO.
*	Tüm Böhler Welding Maske	32374
1	Tüm Başlık	32406
*	Ter bandı ön ve arka	32416
2	Ön Kapak Lensi	32423
3	İç Kapak Lensi	32433
4	Vidalı Lens Tutucu	32442
5	Taşlama Vizörü	32437
*	ADF Pil 1x CR2450	32517
*	+1,0 Diyoptri	32444
*	+1,5 Diyoptri	32445
*	+2,0 Diyoptri	32452
*	+2,5 Diyoptri	32456

SERTİFİKASYON & KONTROL ETİKETLERİ

Böhler Welding kaynak maskeleri ve kaynak filtreleri, aşağıdaki onaylanmış kurum tarafından göz koruması için test edilir: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik

DAkkS D-PL-19590-02-00 tarafından onaylanmış test laboratuvarı

Federal Eyaletler

Güvenlik Teknolojileri

Merkezi Otoritesi (ZLS) tarafından onaylanmıştır

ZLS-NB-0156

Bu nedenle aşağıdaki işaretleri kullanma iznimiz bulunmaktadır:



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

Avrupa Uygunluk işaretti.

Bu işaret, ürünün 89/686/EWG no.lu direktifin gerekliliklerini karşıladığı doğrular

安全警告 - 请在使用前阅读



警告

使用前必须阅读和理解所有说明



自动变光焊帽用于在正常焊接条件下保护眼睛和面部免受火花、飞溅和有害辐射的伤害。当焊弧

自动变光焊帽出厂前已完成组装。但在使用前，必须进行调整以确保完全适合使用者。根据应用情况设置延迟时间、灵敏度和遮光号。

引燃时，自动变光滤光镜自动从亮态变为暗态，当焊接停止时，恢复为亮态。

焊帽应储存在干燥、阴凉及较暗的环境中，长期储存前，切记拆除电池。



警告



- » 本自动变光焊帽不适用于激光焊接。
- » 严禁将焊帽和自动变光滤光镜放置于高温表面上。
- » 严禁打开或损坏自动变光滤光镜。
- » 自动变光焊帽对严重的冲击危害无防护作用。
- » 本焊帽对爆炸装置或腐蚀性液体无防护作用。
- » 不得对滤光镜或焊帽进行任何改动，除非本手册另有规定。
- » 不得使用本手册未规定的更换件。未经授权的改动或更换件将导致保修失效，并使操作者面临身体受伤的危险。
- » 如果焊帽在焊弧引燃时未变为暗态，应立即停止焊接，并联系您的主管或经销商。
- » 不得将滤光镜浸入水中。
- » 不得在滤光镜或焊帽部件上使用任何溶剂。
- » 使用温度：-5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F)。
- » 储存温度：-20 °C ~ +70 °C (-4 °F ~ 158 °F)。长时间不用时，应将焊帽储存在干燥阴凉及较暗的环境中。
- » 防止滤光镜接触液体和灰尘。
- » 定期清洁滤光镜；不得使用强力清洗液。使用干净的无绒纸巾来始终保持传感器和太阳能电池清洁。
- » 定期更换有裂纹/划损/凹痕的外保护片。
- » 可能与操作者皮肤接触的材料在某些情况下会导致过敏反应。
- » 自动变光滤光镜 (ADF) 必须配用内保护片。
- » 如果在普通眼镜上佩戴防四处乱飞颗粒的护目镜，则可能会传递导致操作者受伤的冲击力。

使用说明

警告！ 使用焊帽进行焊接前，确保已阅读并理解了安全须知。

伯乐焊接防护帽的信息手册符合 EC 法规附录 II 第 1.4 条的规定。

伯乐焊帽对紫外线/红外线具有永久防护性能，也可保护面部和眼睛免受焊接过程中所产生火花的伤害。

当焊弧引燃时，如果未佩戴护目装置时，不可直视焊接弧光。这可能导致痛苦的角膜炎症和晶状体的不可逆损伤，从而诱发白内障。

适用范围

警告！ 使用焊帽进行焊接前，确保已阅读并理解了安全须知。

伯乐焊帽和焊接滤光镜可用于大多数电弧焊和符合规定的氩弧焊。焊接滤光镜可根据自动变光滤光镜上标注的遮光号要求按照自动模式被动变光来提供对有害紫外线和红外线的防护：在翻盖处于下位遮挡视线时，始终给眼睛提供保护作用。

下图所示为焊接滤光镜最合适的选择参考：

焊接工艺 或相关的技术	内部电流, 单位安培											
	0.5	2.5	5	10	20	40	80	125	225	275	350	450
手工电弧焊	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
药芯焊条	8		9	10	11			12		13		14
溶剂焊条												
MIG/熔化极氩弧焊 (Ar/He) 钢、合金钢、 铜和铜合金等						10	11		12		13	14
MIG/熔化极氩弧焊 (Ar/He) 铝、铜、镍 和其他合金						10	11		12		13	14
TIG /纯极氩弧焊 (Ar/H ₂) (Ar/He) 所有可焊接金属如：钢、铝、 铜、镍和其他合金。	8		9	10	11			12		13		
MAG/熔化极活性气体保护焊 (Ar/CO ₂ O ₂) (Ar/CO ₂ /He/ H ₂) 建筑用钢、调质钢、 铬镍钢、铬和其他合金钢。				10	11		12	13		14		
电弧压缩空气焊 (熔接) 橡胶 (O ₂) 火焰压缩空气切割 (O ₂)						10	11		12		13	14
等离子器切割 (熔割) 所有可焊接金属，参看 WIG 中心和外层气体：氩 (Ar/H ₂) (Ar/He)						11		12		13		
等离子器切割 (熔割) 微等离子焊接 中心和外层气体：氩 (Ar/H ₂) (Ar/He)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450

根据应用条件, 可使用下一个最高或下一个最低的防护等级。

黑色区域对应不可使用相应焊接工艺的领域。

伯乐焊帽适用于但不限于以下应用:

- » 交直流脉冲焊
- » 使用逆变器的 WIG/TIG 焊
- » 焊条焊接
- » 氩/氦混合焊
- » MIG/MAG 消耗电极式气体保护焊


准备与操作

伯乐焊帽出厂前已完成装配, 经过略微调整后就可使用。所有焊帽都配有舒适的头盔, 头盔可调整舒适度:

可旋转头盔后面的调整旋钮使其适合使用者头部。可进行顶部头带调整、纵向调整和视角调整。

开始工作前, 请仔细检查焊帽和自动变光滤光镜是否有任何可见痕迹、裂纹、麻点或划伤表面; 防护板上的损伤表面会降低可视度, 影响防护性能。如果防护板存在划痕、损坏或积聚焊渣, 请更换。

注意避免焊帽摔落。不可将重物和工具放在焊帽上面或里面, 否则可能会导致焊帽部件损坏。如果使用得当, 焊帽在其使用寿命内无需进行任何维护。



保养与维护

只允许使用刺激性不强的肥皂和水清洁焊帽。使用干净的棉布擦干。

请注意, 严禁使用溶剂, 否则可能会损坏面罩和滤光镜。


必须更换有划损或损坏的保护面罩。

用户必须进行每日定期检查, 以确保及时发现损坏。内外保护面罩是耗材, 必须使用经过认证的原厂通用备件定期更换。

我们推荐的使用期限为 3-4 年。使用期限取决于不同的状况, 例如: 使用、清洁、储存和维护。检验频率和易损件的更换 (推荐)

保护片的更换

1. 必须确保焊帽始终安装有经伯乐批准的内外保护镜片和打磨面罩。
2. 如果这些保护片因发生断裂、损坏或覆盖了焊渣而导致视力受影响，则必须更换。
3. 内外保护镜片和打磨面罩是耗材，必须使用经过认证的原厂备件定期更换。



4. 外保护镜片从翻盖后侧安装，见上图。
5. 内保护片从后侧安装到自动变光滤光镜的定位框中。只有当所有镜片和定位件都按照制造商说明安装后，才能提供符合本标准的保护性能。
6. 打磨面罩拆卸时从后向外侧推动，从前面安装。



7. 将暗色调从9变为13,5到9或通过外部开关控制。
8. 可根据需要使用无级调整旋钮调节敏感时间。
9. 焊帽在不使用状态下，电源将在 15 分钟后自动切断。无关闭开关。

更换ADF电池

1. 打开开关的盖子然后更换电池
2. 按图示安装正确的方法更换电池是很重要的



自动变光滤光镜的标识

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 - 亮态等级号
9 - 最低暗态等级号
13 - 最高暗态等级号
VA - 制造商识别符
1 - 光学等级
1 - 光漫射等级
1 - 光透射率变化等级
2 - 视角效应类别
379 - 标准号

焊帽标识说明

EN175 B
EN175 – 标准号
B – 中等能量冲击等级

保护镜片标识

EN166 1 B


故障排除

1. 不变暗 – 焊接时自动变光镜片保持亮态，不变为暗态。立即停止焊接：检查推荐的灵敏度，并调整灵敏度。清除保护镜片和传感器上的所有障碍物。注意！确保传感器干净和朝向焊弧；如果传感器角度为 45° 或以上，将导致弧光无法到达传感器。
2. 不变亮 - 焊弧熄灭后，自动变光镜片保持暗态或当没有焊弧时，自动变光镜片保持暗态。

微调灵敏度设置，方法是稍微将控制器调向“低”位。在极亮条件下，可能需要降低周围环境的光线亮度。

在测试或使用过程中，如果发生任何故障，请暂停使用并联系本地经销商。

自伯乐焊帽零部件清单



零部件清单:

序号	名称	件号
*	整个伯乐焊帽	32374
1	头带总成	32406
*	前后吸汗棉	32416
2	外保护片	32423
3	内保护片	32433
4	固定框	32442
5	打磨面罩	32437
*	ADF电池 1x CR2450	32517
*	放大镜 +1,0	32444
*	放大镜 +1,5	32445
*	放大镜 +2,0	32452
*	放大镜 +2,5	32456

认证与审核标签

伯乐焊帽和滤光镜经过以下认证机构的眼防护测试：ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung Laserschutz und Optische Messtechnik

经过 DAkkS D-PL-19590-02-00 认证的测试实验室

经过德国安全技术 认证中心 (ZLS) 认证

ZLS-NB-0156

因此，我们被允许使用以下标志：



**EN379, EN175 B,
EN166 B**

欧盟符合性标志。

这证明该产品符合指令 89/686/ EEC 的
要求

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА



ВНИМАНИЕ

Прочетете и разберете всички инструкции преди употреба



Шлемовете за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър са предназначени да предпазват очите и лицето от искри, пръски и вредно излъчване при нормални условия на заваряване. Автоматично

Шлемът за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър пристига слобен. Но преди да може да се използва, трябва да се настрои така, че да е подходящ за потребителя. Настройте за време за забавяне, чувствителност и номер на

затъмняващия се филтър се променя автоматично от светъл в тъмен, когато заваръчната дъга се запали, и отново в светъл, когато заваряването спре.

затъмняване за вашето приложение.

Шлемът трябва да се съхранява на сухо, хладно и тъмно място и трябва да не забравяте да извадите батерията преди дълъг период на съхранение.



ВНИМАНИЕ



- » Тази шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър не е подходящ за лазерно заваряване.
- » Никога не поставяйте този шлем и автоматично затъмняващия се филтър на гореща повърхност.
- » Никога не отваряйте и не манипулирайте автоматично затъмняващия се филтър.
- » Тази шлем за заваряване с автоматично затъмняващ се филтър не предпазва от опасности със сериозни последствия.
- » Този шлем не ви предпазва от взривни устройства или корозивни течности.
- » Не правете никакви модификации нито на филтъра, нито на шлема, освен ако не са посочени в това ръководство.
- » Не използвайте резервни части освен посочените в това ръководство.
Неоторизираните модификации и резервни части ще анулират гаранцията и ще изложат оператора на рисък от нараняване.
- » Ако тази шлем не потъмнее при запалването на дъга, незабавно спрете заваряването и се обрнете към вашия ръководител или търговец.
- » Не потапяйте филтъра във вода.
- » Не използвайте разтворители върху филтърния екран или компонентите на шлема.
- » Използвайте само при температури: - 5 °C ~ +55 °C (23 °F ~ 131 °F).
- » Температура на съхранение: -20 °C ~ +70 °C (- 4 °F ~ 158 °F). Шлемът трябва да се съхранява на сухо хладно и тъмно място,

- когато не се използва дълго време.
- » Защитете филтъра от контакт с течност и мръсотия.
- » Почиствайте повърхността на филтъра редовно. Не използвайте силни почистващи разтвори. Винаги дръжте сензорите и стъпчевите клетки чисти, като използвате чиста тъкан без мъх.
- » Редовно подменявайте напуканите, надрасканите, надупчените екрани на предните капаци.
- » Материалите, които могат да влязат в контакт с кожата на ползвателя, могат да причинят алергични реакции при някои обстоятелства.
- » Автоматично затъмняващия се филтър (ADF) се използва само в комбинация с екрана на вътрешния капак.
- » Протекторите за очи срещу високоскоростни частици, носени над стандартни офталмологични очила, могат да пренасят удари, като по този начин създават опасност за потребителя.
- » Закалените окуляри с минерален филтър се използват само в комбинация с подходящите подкрепящи окуляри.
- » Ако символите F или B не са общи както за очите, така и за рамката, то за пълната защита на очите се изисква по-ниското ниво.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ! Преди да използвате шлема за заваряване, уверете се, че сте прочели и разбрали инструкциите за безопасност.

Информационният наръчник за предпазните шлемове за заваряване „отговаря на изискванията на параграф 1.4 от допълнение II към Правилата на ЕО. Защитните шлемове на Böhler Welding предлагат постоянна защита срещу UV/IR лъчи, както и защита на лицето и очите от искри, причинени от процеса на заваряване.

Не гледайте директно заваръчните лъчи с незашитени очи, когато дъгата се запали. Това може да причини болезнено възпаление на роговицата и непоправимо увреждане на окото, водещо до катараракта.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Преди да използвате шлема за заваряване, уверете се, че сте прочели и разбрали инструкциите за безопасност.

Заваръчните шлемове и заваръчните филтри на Böhler Welding могат да се използват за повечето приложения за електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов инертен газ (TIG), където е посочено. Заваръчните филтри осигуряват защита срещу вредно ултравиолетово и инфрачервено излъчване в съответствие с изискването за номера на засенчване,

отбелязан на всеки пасивен автоматичен (ADF) модел. Защитата на очите остава, докато повдигащият се екран е в долната позиция, покривайки очите.

Следната диаграмма е представена като справка за избора на най-подходящия цвят за заваръчния филтър:

Процес на заваряване или свързана с това техника		Външен ток в ампери															
0.5	0.5	1	2.5	5	10	20	40	80	100	125	150	175	225	275	350	450	500
Електронен наръчник																	
Електроди на ядрото на енергийния поток																	
Поточни пръчковидни електроди																	
MIG / метал-инертен газ аргон (Ar/He)																	
Стомана, легирорани стомани, меди и медни сплави и др.																	
MIG / метал-инертен газ аргон (Ar/He)																	
Алуминий, меса, никел и други сплави.																	
TIG / Волфрам-инертен газ аргон (Ar/He) / Ar/He)																	
Всички позволящи заваряване материали като например: стомана, алуминий, меди, никел и техни сплави.																	
MAG / метал-активен газ (Ar/CO ₂ O ₂) / Ar/CO ₂ /He/He ₂)																	
Строителна стомана, усиленни и закалени стомани, хром-никелова стомана, хроминара стомана и други легирани стомани.																	
Свързване чрез състен въздух с волтовая АБГ (Свързване чрез заваряване) въглеродни електроди (O ₂)																	
Състен въздух с пламък O ₂)																	
Плазмено рязане (срязване чрез синтез)																	
Всички мегали, позволящи заваряване вж. W/G Централен и външен газ: Аргон (Ar/He) / Ar/He)																	
Плазмено рязане (срязване чрез синтез)																	
Микроплазмено заваряване																	
Централен и външен газ: Аргон (Ar/He) / Ar/He)																	
0.5	0.5	1	2.5	5	10	20	40	80	100	125	150	175	225	275	350	450	500

В зависимост от условията на приложение може да се използва следващото най-високо или най-ниско ниво на защита.

По-тъмните полета съответстват на тези области, в които не може да се използва съответният процес на заваряване.

Зашитните шлемове Böhler Welding са

подходящи, но не се ограничават до следните приложения:


- » Импулси на променлив ток / постоянен ток
- » Инвертори WIG/TIG
- » Ръчно електродъгово заваряване
- » Аргон/хелий
- » Защитни газови електроди MIG/MAG

ПОДГОТОВКА И РАБОТА

Заваръчните шлемове на Böhler Welding са напълно сглобени и готови за употреба след малки корекции. Всички заваръчни шлемове са оборудвани с удобен оглавник, който може да се регулира за удобство:

Завъртете копчето за настройка в задната част на оглавника, за да пасне на главата на потребителя. На горната лента има настройка за надлъжно и ъглово регулиране. Преди да започнете работа, моля проверете внимателно заваръчната каска и ADF филтъра за видими белези, пукнатини, изпъкнали или надрасканы повърхности. Повредените повърхности дори и върху защитните пластини намаляват опасността от увреждане на зорието. Ако защитните пластини са надрасканы, повредени или върху тях са се натрупали заваръчни пръски, трябва да ги смените.

Шлемовете за заваряване не трябва да се



изпускат. Не поставяйте тежки предмети или инструменти върху или вътре в шлема, тъй като могат да повредят компонентите. Ако се използва правилно, заваръчният филтър не изисква по-нататъшна поддръжка време на жизнения цикъл.

ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почиствайте шлема само с мек сапун и вода. Изсушавайте с чиста памучна тъкан.

Моля, имайте предвид, че употребата на разтворители е строго забранена, тъй като те ще повредят маската и филтрите.

Надрасканите или повредените визори трябва винаги да се сменят.


Потребителят трябва да извършва ежедневни редовни проверки, за да гарантира, че няма видими повреди. Външните и вътрешните

визори са консумативи и трябва да се подменят редовно с оригинални сертифицирани универсални резервни части.

Препоръчваме период на употреба от 3-4 години. Продължителността на употреба зависи от различни фактори като употреба, почистване, съхранение и поддръжка. Честота на инспекциите и подмяна на повредени части (препоръчително)

СМЯНА НА ВЪНШНИТЕ ЕКРАНИ

1. Уверете се, че шлемът винаги е снабден с външен и вътрешен защищен екран, одобрени от Böhler Welding, и с шлифовъчен визор.
2. Тези защитни екрани трябва да бъдат подменени, ако са счупени, повредени или покрити със заваръчни пръски до степен, в която се нарушава зрението.
3. Външните и вътрешните защитни екрани и шлифовъчният визор са консумативи и трябва редовно да се подменят с оригинални сертифицирани резервни части.



4. Външният защищен екран се зарежда в задната част на капака, вижте горната илюстрация.
5. Вътрешният екран се зарежда на гърба в локализаторите на автоматично затъмняващия се филтър. Защитата, маркирана в съответствие с този стандарт, се предоставя само когато всички компоненти на екраните и задържащите елементи са инсталирани съгласно списъка с инструкциите на производителя.
6. Шлифовъчният визор се отстранява, като се избутва отзад и след това се зарежда отпред.



7. Промяна на затъмняването от 9 до 13, от 5 до 9 или в режим Шлайфен с помощта на външен превключвател.
8. Нагласете времето на чувствителност, като използвате копчето за регулиране.
9. Когато шлема не се използва в продължение на 15 минути, захранването автоматично ще се изключи. Няма копче за изключване.

Смяна на батерията.

1. Смяна на батерията - чрез премахване на капака от вътрешната страна на превключвателя-режим шлайфене.
2. При смяна на батерията да се спазва задължително показаната схема.



МАРКИРАНЕ НА ADF

CE 4/5-9,9-13 VA 1/1/1/2 EN379

4 – Номер на светлинната скала
9 – Най-слабият номер на затъмнение на светлинната скала
13 – Най-силният номер на затъмнение на светлинната скала
VA – Идентификация на производителя
1 – Оптичен клас
1 – Дифузия на светлинния клас
1 – Вариация в класа на светлопропускливост

2 – Класификация на ъгъла на зависимост
379 – Номер на стандарта

Обяснение на маркировката на шлема EN175 B

EN175 – е стандартният номер
B – е класификацията за средно енергийно въздействие

Маркировки на екраните на капаците EN166 1 B


ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

1. Липса на превключване – Ако автоматичният екран остане светъл и не потънява при заваряването. Спрете незабавно заваряването: Прегледайте препоръките за чувствителност и регулирайте чувствителността. Почистете екраните на капациите и сензорите за всякакви препятствия. Забележка! Уверете се, че сензорите са чисти и са обърнати към дъгата. Ъглите от 45° или повече не позволяват на дъгата да достигне сензорите.
2. Без превключване – Ако автоматичните екрани останат тъмни

след загасяването на заваръчната дъга или автоматичните екрани останат тъмни, когато няма дъга. Регулирайте внимателно настройката на чувствителността, като направите малки настройки на контрола, като го завъртите към настройката „Lo“. При екстремни условия на светлина може да е необходимо да се намалят нивата на заобикалящата светлина.

В случай на неизправност при тестване или използване, моля, преустановете използването на устройството и се свържете с местния агент по продажбите.

СПИСЪК НА ЧАСТИ И МОНТАЖ НА ШЛЕМА НА BÖHLER WELDING



Списък на частите:

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	№ НА ЧАСТ
*	Цялостен шлем на Böhler Welding	32374
1	Цялостен оглавник	32406
*	Лента против изпотяване	32416
2	Екрани на предния капак	32423
3	Екрани на вътрешния капак	32433
4	Захващане на екраните с винтове	32442
5	Шлифовъчен визор	32437
*	Батерия 1 бр., тип CR2450	32517
*	Диоптър +1,0	32444
*	Диоптър +1,5	32445
*	Диоптър +2,0	32452
*	Диоптър +2,5	32456

ЕТИКЕТИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ И КОНТРОЛ

Заваръчните шлемове Böhler Welding и заваръчните филтри се тестват за защита на очите от следния нотифициран орган: ECS GmbH - European Certification Service Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik

Тестова лаборатория, акредитирана от DAkkS D-PL-19590-02-00

Нотифицирана от Централния

орган на федералните щати

за технологии за безопасност (ZLS)

ZLS-NB-0156

Затова можем да използваме следните знаци:



**EN379, EN175 В,
EN166 В**

Европейски знак за съответствие.

Това потвърждава, че продуктът

отговаря на изискванията на

Директива 89/686/EEC

